

Erledigt

Sierra auf GA-H110M-S2H und i5-7400

Beitrag von „Phill93“ vom 11. Juli 2017, 15:55

Hallo,

hab heute einen neuen Arbeitsplatz PC bekommen. Ist ein Bluechip Tower mit einem Gigabyte H110M-S2H und einem i5-7400 drin. Sierra hab ich jetzt installiert bekommen nur hab ich ab und zu Ruckler in der Grafik.

Kennt jemand das Problem?

Anbei die üblichen Dateien (Original DSDT fehlt)

Gruß
Phill93

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 11. Juli 2017, 17:54

Ist den die Grafik richtig Aktiviert ?
Was zeigt den der bei über diesen Mac an ?

Beitrag von „Phill93“ vom 11. Juli 2017, 18:05

5k Retina mit 3Ghz i5 und Intel 630 Grafik

Beitrag von „derHackfan“ vom 11. Juli 2017, 18:12

Versuche es mal mit der config.plist aus dem Anhang ...

- SMBIOS iMac18,2
- ig-platform-id (alle nacheinander testen)
- Fake ID IntelGFX



Beitrag von „Phill93“ vom 11. Juli 2017, 22:16

Hallo,

ich hab wo gehört das Sierra mit 10.12.6 Kaby Lake Prozessoren unterstützt.
Stimmt das und wann kann ein normalsterblicher das Update laden?

Gruß

Phill93

Beitrag von „derHackfan“ vom 11. Juli 2017, 22:20

Hallo @Phill93 wegen dieser Frage brauchst du keinen neuen Thread eröffnen, darum habe ich deine Aktivitäten mal zusammengefügt. 😊

Beitrag von „Phill93“ vom 11. Juli 2017, 22:21

OK Danke.

Hab mir gedacht das sollte man trennen.

Gruß

Phill93

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 11. Juli 2017, 22:28

[@Phill93](#)

No, sonst machst verliert man ja bei jeder Frage irgendwann den überblick.

Und ja, mit 10.12.6 braucht man keine FakePCIIDs und co mehr. Da läuft dann alles weitere obb.

Beitrag von „derHackfan“ vom 11. Juli 2017, 22:35

[Zitat von derHackfan](#)

Versuche es mal mit der config.plist aus dem Anhang ...

[@Phill93](#) Hast du mal meine config aus dem [Beitrag](#) weiter oben getestet?

Beitrag von „Phill93“ vom 12. Juli 2017, 08:45

Hallo,

mit der config.plist bekomme ich gleich nach dem AptioFix die Meldung das die aktuelle Version von MacOS nicht auf dieser Plattform verfügbar ist.

Gruß

Phill93

Beitrag von „derHackfan“ vom 12. Juli 2017, 08:53

Dann gehe mal im SMBIOS auf iMac17,1 runter und teste noch mal, dabei fünf mal shake für die Seriennummer nicht vergessen und speichern.

Edit: Oder du nimmst die geänderte config.plist aus dem Anhang.

Beitrag von „Phill93“ vom 12. Juli 2017, 09:47

Jetzt bekomme ich einen Panic

Beitrag von „griven“ vom 16. Juli 2017, 00:27

Interessant wäre zu wissen was für eine Panik und von was sie ausgelöst wird. Vielleicht einfach abfotografieren und hochladen?