

# Nvidia Webdriver geht nicht - Ozmosis

**Beitrag von „Heinz.P“ vom 9. Oktober 2017, 22:13**

Hallo Leute,

bekomme die GTX970-Karte trotz Installation von NVIDIA Webdriver für OS Sierra 10.12.6 unter Ozmosis für Sierra nicht zum Laufen.

Ich habe die NVIDIA Webdriver installiert, danach den Ausgang auf PCIE1 gestellt, die interne Intel HD4600 abgeschaltet und beim Booten hängt sich der Mac dann auf.

Wenn ich die GTX970 von der Stromversorgung kippe und nur mit der Intel HD4600 arbeite zeigt Sie mir 1.536 MB an.

Wer weiß Rat?

---

**Beitrag von „griven“ vom 9. Oktober 2017, 22:19**

Welchen ROM verwendest Du denn und kannst Du mal testen ob der NVRAM bei Dir beschreibbar ist? Hierzu einfach ein Terminal öffnen und folgenden Befehl eingeben

Code

1. `sudo nvram test=test`

anschließend bootest Du neu und machst Dir wieder ein Terminal auf und gibst diesmal

Code

1. nvram test

ein wenn die Ausgabe dieses Befehls was anderes ist als

Code

1. test test

ist Dein NVRAM nicht beschreibbar und dann müssen wir uns was anderes überlegen.

---

### **Beitrag von „Heinz.P“ vom 10. Oktober 2017, 07:37**

Danke [@griven](#),

der Hacki bootet nicht komplett durch mit den Einstellungen:

Intel graphics disabled  
Graphic output PCIE1

nachstehend die Terminalausgabe:

---

### **Beitrag von „griven“ vom 10. Oktober 2017, 21:49**

Die Frage ist ja wie sieht es nach einem reboot aus sprich was gibt

Code

1. nvram test

aus nachdem der Rechner neu gestartet wurde?