

Erledigt

Airport BCM943602CS nach Sleep total langsam

Beitrag von „BaKo219“ vom 4. November 2017, 18:41

Wie die Überschrift schon sagt, habe ich arge Probleme mit dem WiFi nach dem Ruhezustand. Angezeigt wird mir zwischen 700 - 900 MBit und das passt auch von der Geschwindigkeit. Nach dem Ruhezustand wird mir zwar immer noch eine gute Verbindung angezeigt, aber ich komme auf max. ca. 80 - 100 Mbit. Nach einem Neustart ist wieder alles gut, aber das sollte ja nicht sein.

Ich habe nach der Installation nichts eingestellt, die Karte lief sofort ohne weitere Probleme. Vielen Dank, einen schönen Abend.

Beitrag von „al6042“ vom 4. November 2017, 18:47

Welchen Ländercode hast du im Systembericht für die WLAN-Karte?

Hast du den AirportBrcmFixup.kext dafür im Einsatz oder arbeitest du mit den KextsToPatch-Einträgen in der config.plist?

Beitrag von „BaKo219“ vom 4. November 2017, 18:55

Als Ländercode ist DE angegeben.

AirportBrcmFixup.kext nutze ich nicht und die Kext2Patch Einträge habe ich auch keine. Ich suche mal den Kext und teste es

Beitrag von „al6042“ vom 4. November 2017, 19:00

Wenn die Karte ohne den Kext funktioniert, solltest du ihn nicht nutzen...

Spannender ist der Einsatz eines KextsToPatch-Eintrags zum ändern des Ländercode von DE nach #a...

Unter 10.13 wäre der hier zu finden -> [Neue Clover "KextsToPatch"-Einträge für Sierra & High Sierra](#)

Beitrag von „BaKo219“ vom 4. November 2017, 19:04

ok, ich folge mal blind deinen Anweisungen 😊
Ländercode DE sollte doch richtig sein, oder?

Beitrag von „al6042“ vom 4. November 2017, 19:15

Eben nicht unbedingt... DE hat nämlich diese schwache Transferrate nach dem Sleep, während #a das nicht interessiert... 😊

Also den hier nehmen:

Comment BCM4352-Country Code #a (credit PMheart)

Name AirPortBrcmNIC

Find 4183FCFF 7435488D 55D0

Replace 66C70623 61EB348D 55D0

Beitrag von „Reprise80“ vom 4. November 2017, 19:44

Probiere mal unter Systemeinstellungen -> Energy Sparen dann bei Ruhezustand bei Netzwerkzugriff beenden rauszunehmen 😊

Beitrag von „al6042“ vom 4. November 2017, 19:55

[@Reprise80](#)

dein Vorschlag hat nichts mit dem lahmen WLAN nach Sleep zu tun, sondern gilt für Geräte, die wegen der LAN oder WLAN beim Sleep direkt wieder aufwachen...

Beitrag von „Reprise80“ vom 4. November 2017, 20:33

[@al6042](#) also bei mir lag es damals daran, das mein Wlan nach dem Sleep langsam ist bzw. eine schlechte Verbindung hat.

Im Tomaten Forum ist das Problem auch bekannt und als Lösung wird genau das vorgeschlagen...

Beitrag von „al6042“ vom 4. November 2017, 21:05

Dann warten wir mal, was [@BaKo219](#) dazu sagen kann...

Beitrag von „BaKo219“ vom 4. November 2017, 22:20

Danke für eure Hilfe.

Der Tipp von [@Reprise80](#) hat geholfen. Ich habe viel nach dem Problem gegoogelt, aber nichts passendes dazu gefunden.

[@al6042](#) trotz des Patches ist der Ländercode weiterhin DE geblieben.

Beitrag von „al6042“ vom 4. November 2017, 22:40

Cool,

vielen Dank für die Rückmeldung... 😊

Habe dem Vorgang dann auch gleich mal einen grünen Haken spendiert...