

**Erledigt**

## **Nvidia GT710 Black Screen mit Mauszeiger**

**Beitrag von „Phill93“ vom 4. Dezember 2017, 11:11**

Hallo,

hab mir in mein Arbeitsplatz PC eine GT710 eingebaut nur hab ich nach Installation der Nvidia Webtreiber nur noch einen Schwarzen Bildschirm mit Mauszeiger. NvidiaFixup hab ich im Kexts Ordner.

Gruß

Phill93

---

**Beitrag von „Harper Lewis“ vom 4. Dezember 2017, 11:22**

Um welche GT710 handelt es sich genau? Meine MSI GT 710 2GD3H LP läuft unter Sierra und High Sierra OOB, benötigt also weder den Webtreiber, noch irgendwelche Kexts oder Einstellungen in Clover.

---

**Beitrag von „Phill93“ vom 4. Dezember 2017, 11:25**

Hallo ist eine GT 710 von Gainward mit 1024MB Ram

---

**Beitrag von „SirusX“ vom 4. Dezember 2017, 11:35**

Auch da gibt es leider verschiedene Modelle am besten die genaue Bezeichnung die auf der Grafikkarte steht

---

### **Beitrag von „Harper Lewis“ vom 4. Dezember 2017, 12:13**

Aus dem Systembericht (10.12.6):

Spoiler anzeigen

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 4. Dezember 2017, 12:16**

Dann hat sie ja schon 2GB und nicht einen

Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

---

### **Beitrag von „Harper Lewis“ vom 4. Dezember 2017, 12:24**

Ja, es handelt sich um die MSI GeForce GT 710 2GD3H LP.

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 4. Dezember 2017, 12:28**

Dann sollte ein Simple GraphicsEnabler=No reichen ohne WebDriver weiß nicht ob das überhaupt noch erforderlich ist. Es deutet eher auf ein falsches SMBios hin welches nutzt du ? Deine Grafikkarte nutzt einen Kepler Chip und läuft somit OBB.

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 4. Dezember 2017, 12:31**

[@Phil93](#) Welchen Grafikport hast du in Verwendung?

Hierbei sollte DVI vor HDMI vor VGA getestet werden, die Nvidia GT 710 basiert auf einem Kepler 208 Chip und darf auf keinen Fall einen "Inject Nvidia" in der config.plist stehen haben. Als letzte Möglichkeit könnte das Karten BIOS von Gainward dermaßen verändert sein, so dass man entweder ein anderes [ROM flashen](#) müsste oder die Option "Load VBios" in Anspruch nimmt, außerdem würde ich die Bildausgabe auch noch mal unter Windows und Linux testen.

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 4. Dezember 2017, 12:32**

Es kann auch einfach ein falsches SMBios gewählt sein.

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 4. Dezember 2017, 12:34**

~~Eher unwahrscheinlich, laut Benutzerprofil verwendet er Ozmosis und da ist standardmäßig iMac14,2 eingestellt, außer er verwendet eine defaults.plist aus der EFi heraus und hat dort rumgefummelt.~~

Skylake + Kaby Lake (Mischsystem) ... ungünstig 😊

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 4. Dezember 2017, 12:37**

Mal abwarten was er für ein SMBios hat manchmal ist es auch ganz simple hehe

Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

---

### **Beitrag von „Harper Lewis“ vom 4. Dezember 2017, 12:53**

[@SirusX](#) Meine GT710 läuft prima OOB, die von [@Phill93](#) anscheinend nicht.

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 4. Dezember 2017, 12:58**

Habe deine Karte mit seiner Vertauscht er hat noch keine genaueres Infos zur Karte geliefert sorry dafür , wieso postest du auch deine hier 😊

---

### **Beitrag von „Phill93“ vom 4. Dezember 2017, 13:34**

Hallo,

SM BIOS steht bei dieser Maschine auf 18,2. Das Problem ist wie kann ich den Nvidia Treiber wieder deinstallieren? Die Maschine bootet zwar bekommt dann aber einen Schwarzen Bildschirm mit bewegbarem Mauszeiger.

Hab mal die Clover Config angehängt.

Gruß

### **Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 4. Dezember 2017, 13:42**

Du kannst in den Bootoptionen Grafik vom Clover Menü den NVIDIA Webdriver abwählen. Dann sollte eigentlich ohne diesen gebootet werden und kannst diesen im Webdriver Menü deinstallieren.

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 4. Dezember 2017, 13:48**

Der WebDriver ist schon Deaktiviert in Clover, deine Config ist soweit ok weiß nur gerade nicht ob mit 18.2 die Kepler Karten laufen, aber ohne zu wissen welche Karte das genau ist kann man auch nicht sagen ob es überhaupt eine Kepler ist ... sonst müsstest du nämlich mit WebDriver arbeiten und diesen auch in Clover aktivieren.

---

### **Beitrag von „Phill93“ vom 4. Dezember 2017, 13:55**

Hallo

Karte ist diese hier: <http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=976&lang=de>

Wenn ich mit WebDriver bootet bekomme ich den schwarzen Bildschirm ohne bekomme ich ein verschobenes Verbotsschild und eine zerstückelte Textausgabe

Gruß

Phill93

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 4. Dezember 2017, 13:57**

das ist auch eine GK208 Kepler also sollte sie OBB laufen dein anderer PC läuft bestimmt mit SMBios 14.2 oder würde sie darin mal testen. Achja falls du HighSierra nutzt mach mal die neueste Lilu.kext rein ....

---

### **Beitrag von „Nio82“ vom 4. Dezember 2017, 14:01**

Jup SMBIOS iMac18,2 setzt eine AMD Karte voraus! Das könnte zwar mit dem NvidiaFixup funktionieren, ich würde aber trotzdem erstmal zum iMac14,2 SMBios wechseln & auch die NvidiaFixup raus nehmen den 14,2 braucht die ja nicht.

P.S. Natürlich immer eine gute Idee, Clover & die Kexte so uptodate halten wie möglich. Der KextUpdater von Sascha hilft da ungemein bei. 😊

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 4. Dezember 2017, 14:02**

Hätte ich auch zu geraten nur geht 14.2 mit seinem Board und CPU ?

---

### **Beitrag von „Nio82“ vom 4. Dezember 2017, 14:06**

Klar geht das, wurde vor NvidiaFixUp ja immer so gemacht. Skylake Systeme mit NV Karte als iMac14,2 betrieben. Soweit ich das hier im Forum mitbekommen habe funktioniert das auch weiterhin mit KabyLake.

---

### **Beitrag von „Phill93“ vom 4. Dezember 2017, 15:13**

Hallo,

hab jetzt auf 14,2 umgestellt gleiches Problem. Auch ein load VBios bringt nichts.

Da der Hacki aber auch schon vor dem Grafikkarten Einbau Probleme gemacht hat (Audio geht seit HS nicht mehr). Wollte ich ihn einfach neu installieren nur zerlegt es mir hier im Verbose modus das ganze Bild und es taucht das Verbotsschild auf. War allerdings noch mit der 18,2er Config. Werds jetzt noch mal mit der 14,2er probieren.

Edit: Mit 14,2 gleiches Problem auch beim Installer Bild anbei

Gruß

Phill93

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 4. Dezember 2017, 15:41**

Du versuchst zu installieren versuch einen anderen USB Port es haut den USB Port weg beim

laden des Installer ....hätte der USB eine LED würdest du merken das er nach dem fehler nicht mehr leuchtet

---

### **Beitrag von „Phill93“ vom 4. Dezember 2017, 17:09**

Hallo,

hab jetzt alle Ports durchprobiert und auch einen anderen Stick genommen.  
Immer der gleiche Fehler.

Gruß

Phill93

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 4. Dezember 2017, 17:23**

hast du einen stick mit led um zu testen ob er ausgeht ? Du kannst auch fürs erste mal versuchen die USBInectAll.kext in clover mit rein zu packen

<https://bitbucket.org/RehabMan...usb-inject-all/downloads/>

---

### **Beitrag von „Phill93“ vom 5. Dezember 2017, 12:21**

Hallo,

hab ihn jetzt mit dem USBInectAll Kext Installiert bekommen. Nur hat er jetzt ab und zu



kleine Hänger z.B. Safari Browsertabs wechseln. Weiß jemand wie ich die los werde?

Gruß

Phill93

---

**Beitrag von „SirusX“ vom 5. Dezember 2017, 14:22**

Hast du denn die volle Grafik Beschleunigung ?

Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

---

**Beitrag von „Phill93“ vom 5. Dezember 2017, 14:34**

Wie bekomme ich das raus?

---

**Beitrag von „derHackfan“ vom 5. Dezember 2017, 15:19**

Ist das Dock unten leicht transparent und lässt sich macOS flüssig bedienen?

---

**Beitrag von „Phill93“ vom 5. Dezember 2017, 15:25**

Ne geht ist es nicht

---

**Beitrag von „SirusX“ vom 5. Dezember 2017, 15:52**

Dann läuft auch deine Grafikkarte nicht korrekt wie wird sie denn aufgeführt in der System Info

Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

---

**Beitrag von „Phill93“ vom 5. Dezember 2017, 16:25**

Hab mal ein Bild angehängt

---


**Beitrag von „SirusX“ vom 5. Dezember 2017, 16:26**

Das sieht soweit aber ganz gut aus , könntest du deine Probleme vielleicht ein wenig genauer beschreiben ? Oder gerne auch ein kurzes Video mit dem Handy aufgenommen ?

---

**Beitrag von „Harper Lewis“ vom 5. Dezember 2017, 16:51**

Eben, das schaut erstmal gut aus. Hier meine GT710 unter 10.12.6:



---

### Beitrag von „Phill93“ vom 6. Dezember 2017, 07:43

Hallo,

Video kann ich leider nicht anhängen da ich nicht weiß wohin damit. Also hauptsächlich ruckelt mal die Maus und dann fehlt allen Programmen irgendwie die Schwuppdizität die ich von OSX gewohnt bin. Selbst beim Tippen brauchen die Buchstaben manchmal etwas Zeit bis sie da sind.

Gruß

Phill93

---

### Beitrag von „SirusX“ vom 6. Dezember 2017, 09:41

Ist das immer nur wenn du paar min weg warst vom Rechner ?

Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

---

**Beitrag von „Phill93“ vom 6. Dezember 2017, 09:56**

Ne das Problem tritt immer auf

---

**Beitrag von „SirusX“ vom 6. Dezember 2017, 09:57**

Flackert das Bild auch ?

Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

---

**Beitrag von „Phill93“ vom 6. Dezember 2017, 10:24**

Nein tut es nicht

---

**Beitrag von „SirusX“ vom 6. Dezember 2017, 10:31**

Dann weiß ich nicht was du für einen Fehler meinst glaube nicht das es an der Grafikkarte liegt

Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

---

**Beitrag von „Harper Lewis“ vom 6. Dezember 2017, 11:42**

Öffne doch mal die Aktivitätsanzeige und schau mal nach, ob da irgendwas nicht stimmt.

---

**Beitrag von „Phill93“ vom 6. Dezember 2017, 12:38**

Ne in der Aktivitätsanzeige ist nichts auffälliges. CPU Speicher alles normal.

Das Problem wird aber schlimmer mittlerweile hinkt das Mouse Over hinterher (Zeiger zu Finger bei Buttons, Skrollen ist stark verzögert etc.).

Gruß

Phill93