

# Acer E5-575T-P5D6 OSX Sierra 10.12.6

## Beitrag von „logo123“ vom 18. Dezember 2017, 13:54

Hallo,

ich versuche grad Sierra 10.12.6 auf meinem Acer zu installieren, leider bootet es nicht.  
Wahrscheinlich liegt es an der CPU (Pentium Kabylake).

Hardware:

Intel® Pentium® Prozessor 4405U

iNTEL hd 510 (habe ein Artikel gelesen, dass es mit einer fakelID funktionieren soll)

Fehlermeldung beim Booten:

Unsupported CPU (siehe Foto)

Meine originale DSDT, ConfigFile (Clover) und Kext Ordner sind im Anhang.

Installiert habe ich es erstmal auf eine externe Festplatte auf einem echten MacMini.

Kann jemand die DSDT erstellen? Ist eventuell die Config fehlerhaft?

---

## Beitrag von „al6042“ vom 18. Dezember 2017, 18:09

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Der Pentium 4405U gehört zur Skylake-Serie -> [https://ark.intel.com/de/produ...r-4405U-2M-Cache-2\\_10-GHz](https://ark.intel.com/de/produ...r-4405U-2M-Cache-2_10-GHz)

An der DSDT würde ich erstmal nicht herumschrauben, sondern es erstmal mit den herkömmlichen Mitteln versuchen...

Versuche es doch bitte mal mit dem Inhalt des beiliegenden Archive.zip...

---

### **Beitrag von „logo123“ vom 18. Dezember 2017, 19:00**

Jetzt kommt die Meldung nicht mehr.

Es bootet bis "vm swap subsystem is on" und danach stürzt das System ab.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 18. Dezember 2017, 19:05**

Dann versuche es nochmal mit folgender config.plist...

---

### **Beitrag von „logo123“ vom 18. Dezember 2017, 19:36**

Es bootet jetzt 😊

Jetzt muss nur noch die Grafikkarte funktionieren (Da steht zwar HD510 aber nur 4MB)

---

### **Beitrag von „logo123“ vom 20. Dezember 2017, 20:46**

Da die Grafikkarte leider nicht funktioniert, gebe ich das Notebook zurück und kaufe ein Acer mit I3.

Danke für die schnelle Hilfe.