

Erledigt

Monitor wird nach aus- und einschalten nicht mehr erkannt

Beitrag von „Rud1n1“ vom 19. Dezember 2017, 18:12

Hallo, wenn ich ausversehen an meinen DELL U2414H an die Aus-Taste komme und in wieder einschalte, wird der Monitor nicht mehr erkannt und bleibt schwarz. HDMI Kabel ein- und ausstecken bringt auch nichts. Hat jemand von euch einen Tipp? Einzige Möglichkeit bisher ist den Hackintosh wieder zu resetten.

Beitrag von „al6042“ vom 20. Dezember 2017, 08:09

Das Thema habe ich bei meiner kleinen Skylake Box auch... da diese aber nur meine sekundäre Möhre ist, habe ich das bisher nicht weiter verfolgt...