

Nach Update auf 10.7.4 kein WLAN mehr

Beitrag von „kelkit“ vom 17. Mai 2012, 11:40

Wie auch im Titel schon beschrieben, habe ich nach dem Update kein WLAN mehr.

Auf 10.7.3 lief alles super, jedoch funktionieren die Kexte aus dem KextPaket für mein Notebook mit dieser Version nicht mehr. Was kann man machen? Ein Update des KextPakets ist noch nicht erschienen und weis auch nicht, ob jemand so ein Update macht.

MfG

Beitrag von „“ vom 17. Mai 2012, 11:48

Da bist du nicht der einzigste, einige Kollegen haben auch Probleme das div.Hardware nicht mehr arbeitet, da kannst du nur auf neue Treiber warten oder zurück gehen.

Beitrag von „kelkit“ vom 17. Mai 2012, 12:00

Zurück zu gehen wird schwierig, da ich die Lion.app noch einmal neu runterladen musste aus dem AppStore... Im Store ist natürlich nur noch die 10.7.4 eingestellt und diese ist auch auf meinem USB Stick. Auch habe ich keine TimeMachine Backups mehr, da diese auch gelöscht worden sind.

Beitrag von „“ vom 17. Mai 2012, 12:04

Dann muß du wohl damit leben, normal macht man sich einen [Install Stick](#) von der ersten

Version und Backup wäre auch angebracht.

Beitrag von „kelkit“ vom 17. Mai 2012, 12:09

Es bleibt ja aber keine andere Wahl als 10.7.4 mehr für mich übrig, da im Store schon das Update mit eingeschlossen worden ist...

Beitrag von „Schneelöwe“ vom 17. Mai 2012, 17:24

Welchen WlanChip hast du denn?

Und könntest du nach Möglichkeit denn unter 10.7.3 funktionierenden Kext anhängen?

Beitrag von „kelkit“ vom 17. Mai 2012, 18:01

Mein Notebook hat laut SystemInfo die Atheros AR928X Karte. (In Windows im Everest Programm steht AR5B97)

Habe die Kext-Datei und die DSDT, die ich benutze, auf einen Filehoster hochgeladen (War leider zu groß, um es im Forum direkt anzuhängen):

http://www.filefactory.com/file/67jaa0awgkab/n/WIFI_Kext.zip

Beitrag von „Schneelöwe“ vom 17. Mai 2012, 19:58

Könnte ich dir auch einen Screenshot von SystemInfo aus denn Rippen leiern 🤪 ?

Beitrag von „kelkit“ vom 17. Mai 2012, 20:10

Komme leider in SystemInfo nicht rein. In Mac startet SystemInfo aufgrund des fehlenden Internets, um JRE runterzuladen nicht und in Windows spuckt JRE immer einen Fehler aus...

Beitrag von „Doe2John“ vom 17. Mai 2012, 20:27

Dann lade die os x Version doch in Windows herunter und kopiere sie per Stick oder so auf deinen os x.

Sent from my iPhone using Tapatalk

Beitrag von „kelkit“ vom 17. Mai 2012, 21:38

Per USB Stick habe ich ja versucht, aber der will nicht starten, da JRE garnicht installiert ist. Also es kommt eine Fehlermeldung.

ABER ich habe es in Windows geschafft... Hier der Screenshot von SystemInfo:

<http://s14.directupload.net/images/120517/np75x3p.jpg>

Eine Frage nebenbei noch... Kann ich eigentlich irgendwie aus dem AppStore wieder die 10.7.3 runterladen? Mir fällt in keinsten Weise ein Weg ein, da es im AppStore schon aktualisiert worden ist.

Beitrag von „Doe2John“ vom 17. Mai 2012, 22:14

Ich glaube da hast du schlechte Karten mit der 10.7.3. Apple aktualisiert regelmäßig die Updates mit den neuen Versionen.

Beitrag von „kelkit“ vom 18. Mai 2012, 01:06

Nun habe ich durch probieren einen passenden Kext für das Wlan nach einem clean install gefunden!

Jetzt funktioniert aber die Batterieanzeige nicht mehr, obwohl es vorher mit dem kext funktioniert hatte...

Beitrag von „Griven“ vom 18. Mai 2012, 03:01

Nach dem Update auf 10.7.4 hatte ich ähnliche Probleme...

Geholfen hat mir ein Kombination aus VoodooBattery und AppleACPIPlattform.kext die ich nach langem Googeln im Netz gefunden habe. Wenn Du magst teste die Beiden Kexte mal, ich hab sie Dir <http://dl.dropbox.com/u/77693758/Battery%20Lion.zip> hier mal on gestellt.

Beitrag von „kelkit“ vom 18. Mai 2012, 16:19

Danke! Auch das hat jetzt funktioniert. (Musste aber erstmal wieder einen CleanInstall machen)

Jetzt funktioniert aber auf einmal Sleep nicht mehr. Vorher hatte es noch ganz normal funktioniert. Woran kann es wohl liegen?

Edit: Im verbose boot sieht man, dass der appleintelcpupowermanagement kext garnicht geladen werden kann. Kann also das Problem darin liegen?

MfG

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 18. Mai 2012, 17:28

Hast du die nullcpupowermanagement.kext installiert?

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „kelkit“ vom 18. Mai 2012, 19:35

Das hat auch nichts gebracht. Also in 10.7.3 funktionierte Sleep super...

Kann es vielleicht an der DSDT.aml liegen, die noch von 10.7.3 ist? Falls ja... Wie kann ich diese auf 10.7.4 anpassen?

MfG

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 18. Mai 2012, 20:50

Die dsdt ist nicht versionsabhängig.

Ich meinte eher, dass du die nullcpu nicht haben darfst, da die das laden des applecpupowermanagement verhindert.

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „kelkit“ vom 18. Mai 2012, 22:19

Nein die habe ich nicht...

Das Problem ist einfach, dass wenn ich mein Notebook zuklappe, beim öffnen man nur noch ein schwarzes Bildschirm sieht... Egal ob ich mit der Tastatur tippe oder mit dem Maus klicke... Keine Reaktion.

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 18. Mai 2012, 22:26

Tut sich mit dem powerbutton was?

Gesendet via Tapatalk

Beitrag von „kelkit“ vom 18. Mai 2012, 22:36

Nein auch nicht