

Erledigt

GA-Z170X-UD5 TH high Sierra mit TB läuft leider nicht ;((

Beitrag von „georgz“ vom 6. Januar 2018, 14:49

Hallo,

ich versuche diese Konfig - doch leider brauche ich Eure Hilfe:

GA-Z170-UD5 TH
16GB Ram
i5 6600X
on board HMDI
TB 3 auf TB2/1 Konverter

Installiert habe ich, doch er erkennt die TB Festplatten nicht

Hat jemand Tunderbolt Festplatten mit diesem Motherboard?

liebe Grüße aus NRW
Georg

Beitrag von „Buntherhund“ vom 6. Januar 2018, 15:18

Läuft Thunderbolt grundsätzlich nicht, oder nur die Festplatten nicht?

Wenn ersteres, dann installier mal Windows auf einer freien Platte (die Testversion reicht) und installiere den Thunderbolt Treiber unter Windows. Dieser aktiviert dann Thunderbolt dauerhaft im Bios und somit kann dann auch mac OS den Thunderbolt Port erkennen.