

Erledigt

SMBios änderung -> Kein start mehr möglich

Beitrag von „Applementalist“ vom 28. Januar 2018, 21:30

Hallo zusammen ,

ich habe folgendes Problem :

System kann von Stick starten. Auf dem Stick ist Efi-Working vorhanden .

Danach habe ich in Clover SmBios-> die Definition auf 18,3 geändert.

Sollte auch passen mit meiner System .

Die geänderter Efo ordner ist in Efi-notworking

Nach der änderung kann ich nicht mehr Booten . Der Ladebalken beim starten läuft durch .
Danach wird der Monitor schwarz und der Monitor sagt : Energiesparmodus aktiv

Habt ihr eine idee was die ursache ist ?

GTX-660 Ti

i5-7600

Samsung SSD 850 (Sata)

Z270x-UD3

Beitrag von „kuckkuck“ vom 28. Januar 2018, 22:30

1. Wieso Tomaten Tony?
2. Was war dein altes SMBios? Bei EFI-working steht da einfach nur iMac18,2...
3. Du brauchst eventuell eine Art AGDP Fix, entweder in Form des AGDPFix Tools oder

Beitrag von „Applementalist“ vom 28. Januar 2018, 23:34

1. Anleitung hatte ich im Netz gefunden passend zum mainboard . Der Typ hatte aber die Anleitung bei den Tomaten und im eigenen Blog veröffentlicht

2. 18,2 wird da standard mäßig eingetragen . Aber halt nur der Wert. Nix anderes

3. Probiere ich mal aus . Wenn ich die zwei Kekts nach other kopiere , muss ich da in der config eintragen ? Brauch mal die wirklich für meine Graka ?

Beitrag von „Applementalist“ vom 29. Januar 2018, 23:36

Hat nix gebracht . Wie mache ich den AGDP Fix ?

Gerade nochmal neu installiert . Nach änderung auf 18,3 direkt Balck Screen

Beitrag von „kuckkuck“ vom 30. Januar 2018, 07:55

Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob du den für dein SMBios wirklich brauchst... Wenn ja, sollte es aber reichen Lilu.kext und NvidiaGraphicsFixUp.kext nach Kexts/Other zu legen...