

**Erledigt**

## **Magic Mouse mit BCM94360CD**

**Beitrag von „spigandromeda“ vom 28. Januar 2018, 21:51**

Ahoi,

ich hab einen Hackintosh gebaut und benutze an dem die Magic Mouse 1.  
Als BT Module habe ich das hier verwendet:

<https://www.amazon.de/gp/produ...smid=A1ENGI3QDWM2UF&psc=1>

Das funktioniert an sich auch. Also Sachen werden erkannt und so. Aber die Maus laggt ziemlich stark. Eigentlich sollte das doch out of the box funktionieren oder?  
Hat jemand schonmal ähnliche Probleme gehabt?

Liebe Grüße  
spigandromeda

---

**Beitrag von „al6042“ vom 28. Januar 2018, 21:57**

Hi,  
es funktioniert doch auch mit der eigentlichen Verbindung... wenn die Maus laggt, liegt das meistens an anderen Störquellen, wie WLAN oder andere BT-Empfänger...

---

**Beitrag von „spigandromeda“ vom 28. Januar 2018, 22:14**

Einen Meter weiter steht ein MacBook Pro. An dem funktioniert die Maus einwandfrei und flüssig. Also kann es an der Umgebung kaum liegen. Hab auch am Laptop mal BT deaktiviert aber das hat auch nichts gebracht.

---

### Beitrag von „koenigstiger“ vom 28. Januar 2018, 22:23

Hallo, bei mir ähnliches Phänomen. Die MM arbeitet mit Mac Book pro einwandfrei, mit 3 Hacks unzuverlässig. Erst als ich den BT Adapter wechselte, dann geht es einwandfrei- Ähnliches bei Bt taste von Apple. Die arbeitet hervorragend im I Phone 5, mit allen anderen Systemen nicht. Liegt wohl am Pairing


---

### Beitrag von „al6042“ vom 28. Januar 2018, 22:27

Nutzt ihr für den BT-Bereich auch die Rehabman <https://github.com/RehabMan/OS-X-BrcmPatchRAM> Kexte?

Postet doch bitte mal bitte Eure Infos zum Firmware der BT-Geschichten...

Sollte ungefähr so aussehen:



### Beitrag von „spigandromeda“ vom 28. Januar 2018, 22:40

OS ist Sierra 10.12.6

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 28. Januar 2018, 22:47**

Erstaunlicherweise habe ich mit den gleichen Hersteller-/Geräte-IDs eine andere Firmware-Version in der Anzeige...

Und bei mir sind die oben erwähnten Kexte nicht im Einsatz...

---

### **Beitrag von „spigandromeda“ vom 29. Januar 2018, 01:54**

Ist es möglich die Firmware zu aktualisieren?

---

### **Beitrag von „revunix“ vom 29. Januar 2018, 02:08**

Ich habe das gleiche Problem mit dem Magic Trackpad 2 gehabt. Welches ich dann zwei mal zurückgeschickt habe... und es immer noch laggt. Allerdings lang es nie am MT2 🤔

auch meine Logi MX Master 2 hat das gleiche.

---

### **Beitrag von „Mocca55“ vom 29. Januar 2018, 06:25**

[@Un!x @spigandromeda](#)

Das hängt bestimmt am 2,4Ghz WLAN. Das Problem hab ich zwar nicht am Hackintosh aber an meinem Lenovo bei Nutzung von BT und 2,4Ghz WLAN.

Wenn es möglich ist einfach das WLAN auf 5GhZ umstellen und dann sollte es ohne Aussetzer

laufen.

Gruß Mocca55

---

**Beitrag von „revunix“ vom 29. Januar 2018, 10:04**

[@Mocca55](#) Nein daran liegt es nicht, da ich immer das 5GHz WiFi nutze.