

Screen dreigeteilt - Dell Latitude 5580

Beitrag von „modzilla“ vom 5. März 2018, 18:51

Hey Leute,

ich hoffe einer kann mir keiner beim oben genannten Problem helfen!

Das mit der Dreiteilung passiert halt immer, wenn das Display ausgeschaltet wird und dann wieder an geht. Ich habe schon versucht meine EDID aus Windows zu injecten, jedoch wird sie ja von Clover bereits richtig erkannt, was das Problem dann natürlich auch nicht löst....

PS: Alles nötige ist unten angehängt!

Hat denn niemand ne Idee? 🤔

LG modzilla

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 5. März 2018, 19:49

Welchen Prozessor und welche Grafiklösung hat der Dell verbaut?

Beitrag von „modzilla“ vom 5. März 2018, 21:45

Ich hab nen 7440HQ mit ner HD 630! Als platform-id nutze ich die 0x591B0000 , eine andere wäre aber auch nicht möglich....

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 5. März 2018, 21:53

Versuche mal ob sich mit dieser config.plist was ändert.

[@modzilla](#), habe die nochmal geändert.

Beitrag von „modzilla“ vom 5. März 2018, 22:24

Nope leider klappt das net, mit deiner ID greift der FB nicht und mit meinem bringt der Patch nichts!

[DVMT](#) ist nebenbei mit set_var bereits richtig gesetzt 😊

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 5. März 2018, 22:34

Die 0x591B0000 ist für den MacBookPro14,3 gedacht.. du hattest da ein wesentlich älteres Modell drin.

Probiere das doch mal bitte. Probiere das ganze mal bitte ohne DSDT.

Beitrag von „modzilla“ vom 5. März 2018, 22:46

Hmm also an der DSDT wurden eigentlich nur die drei Renames, die als CloverHotpatch im ACPI Segment sind, vorgenommen. Dh eigentlich sollte sie doch keinen negativen Einfluss haben?

Wie dem auch sei mit DSDT habe ich die gleichen Symptome, nur das der Rechner nicht mehr abstürzt, wenn ich ein HDMI-Kabel reinsteck und wieder rauszieh, sondern einfach nur einfriert...

Ohne DSDT schaff ich aus Zeitgründen jetzt leider nicht mehr, aber morgen kann ichs ja nochmal versuchen, wobei ich glaube, dass das ne Sackgasse ist...

Trotzdem danke schonmal!

Beitrag von „derHackfan“ vom 5. März 2018, 23:10

Ohne DSDT booten lässt sich ganz bequem im Clover Menü über die Taste O für Optionen erledigen, anschließend im Untermenü ACPI einfach ein DSDT.test.aml daraus machen, mit Enter übernehmen und mit ESC zurück, dann einfach starten und gucken was geht.

Beitrag von „modzilla“ vom 5. März 2018, 23:18

Jaja schon klar wies geht, aber hab halt keine Zeit mehr heut 😊

Und außerdem ist es nicht ganz so leicht, da ich noch die anderen SSDTs patchen musste bzw. auch dort die Renames durchführen, um den IGPU Rename durchführen zu können, anderenfalls wurde der Rechner abkackern und neustarten...

Beitrag von „derHackfan“ vom 5. März 2018, 23:20

Na dann gehe ich jetzt in die Küche und mache mir einen Mitternachtssnack, vielleicht rafst du

dich ja doch noch auf und machst einen Versuch. 😄

Beitrag von „modzilla“ vom 5. März 2018, 23:33

Na schön, ein letzter Versuch 😄

EDIT: Nope, selber Mist wie vorher...

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 6. März 2018, 00:42

Ich verstehe den ganzen aufwand für die HD630 nicht... Bestimmt ist bei den Renames ordentlich was schief gegangen..

Ich hatte schon den ein oder anderen Rechner (auch 2 Notebooks) mit der Grafikkarte zum laufen gebracht und clover einfach sein Ding machen lassen.

Beitrag von „modzilla“ vom 6. März 2018, 07:27

Was gibt's denn da nicht zu verstehen? Ich habe bei den SSDTs nur überall GFX0 -> IGPU geändert, damit das auch klappt, weil Clover das nicht auf die Reihe bekommen hat....

Und sonst funktioniert sie ja prächtig, außer halt nach dem Display-Sleep und HDMI! Aber HDMI läuft sicher nicht, da es von Apple ja auch mit der platformid gar nicht vorgesehen war, immerhin hat das MBP nur TB3-Port und laufen ja über DP-Alternate-Mode.

Beitrag von „al6042“ vom 6. März 2018, 21:51

Ich habe mal in deiner Original config.plist den DualLink auf 1 gestellt.
Versuche es bitte mal damit...

Beitrag von „modzilla“ vom 6. März 2018, 23:24

Das bringt leider auch nichts 😞

Beitrag von „al6042“ vom 6. März 2018, 23:52

Dann versuche es mal bitte damit...

Beitrag von „burzlbaum“ vom 7. März 2018, 07:14

Hast du es mal mit einer Custom EDID versucht?

bei manchen Latitude Modellen scheint das nötig zu sein. Habe bei meinem E7270 auch ein ähnliches Bild ohne custom Edid.

Falls nicht such ich mal nach dem Guide mit dem ich meine erstellt habe.

Beitrag von „modzilla“ vom 8. März 2018, 17:43

[@burzlbaum](#) könntest du das tun? Also das mit dem Verlinken der EDID-Patches?

[@al6042](#) hat leider auch keine Veränderung bewirkt...

Und warum auch immer, jetzt MaciASL aufgehört zu funktionieren 😞 ! Unter einem neuen Benutzer geht es aber komischerweise, richtig nervig!

Beitrag von „burzlbaum“ vom 8. März 2018, 18:17

Ich bin nach [diesem Guide](#) vorgegangen. Falls du Schwierigkeiten hast, meldest dich einfach nochmal.

Beitrag von „modzilla“ vom 8. März 2018, 21:04

Danke, ich probiere es gleich mal aus! 😊

UPDATE: Nope, wäre auch zu schön gewesen...

Beitrag von „burzlbaum“ vom 8. März 2018, 21:23

Schade so hatte es bei mir geklappt und dein Problem liest sich ähnlich was das meinige. Mein Bild sah ohne Custom EDID immer so aus:

Beitrag von „modzilla“ vom 8. März 2018, 21:28

hmm ja das stimmt, trotzdem danke 🤔

Beitrag von „modzilla“ vom 11. März 2018, 14:35

Freiwillige vor! 🙏🙏🙏🙏

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 11. März 2018, 19:11

Schau mal hier ob dir das weiterhilft. Ganz oben die EFI für den 5480 sollte eigentlich auch zu deiner Hardware passen.

<http://forum.osxlatitude.com/i...xps-clover-guide/?p=54632>

Beitrag von „modzilla“ vom 19. März 2018, 14:48

Sry bin grad im Abistress...

Habe das trotzdem ausprobiert, aber es hat leider auch nicht geklappt [@anonymous_writer](#) !

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 19. März 2018, 14:56

Wenn du dann mal dazukommst poste hier die Ausgabe von diesem Programm.

<https://www.hackintosh-forum.d...?postID=399619#post399619>

So wie hier:

[Helligkeit beim Acer Spin 5: viel zu dunkel, nicht einstellbar](#)

Viel Glück beim Abi. 👍