

Erledigt

Acer Swift 3 Intel HD Graphics 520: Grafikfehler nach Sleep/Ruhemodus

Beitrag von „domeej“ vom 20. März 2018, 14:31

Hallo, folgendes Problem:

Wenn der Laptop in den Ruhemodus wechselt zb. beim zuklappen gibt es nach dem öffnen/awake Grafikfehler und mir bleibt nichts anderes übrig als neu zu starten. Bisher leider noch keine Lösung dafür gefunden, und weiß auch nicht wo ich ansetzen muss.

Im Anhang ein Bild des Grafikfehlers.

Ig
Domi

Beitrag von „al6042“ vom 20. März 2018, 19:30

Cooler 3D-Effekt, wenn auch nicht gewollt.

Da wäre mal spannend, ob eine dieser alten rot-grün-Brillen da noch ein wenig Effekt rauskitzeln könnte... 😊

Spaß beiseite...

Ohne einen Blick in die dazugehörige EFI zu werfen, kann ich hierzu nix sagen... 😊

Beitrag von „domeej“ vom 21. März 2018, 14:11



Hab die EFI mal angehängt.

Beitrag von „domeej“ vom 15. April 2018, 14:13



vll noch jmd ne Idee?

Beitrag von „al6042“ vom 15. April 2018, 14:28

Deine Config.plist war extremst überlastet und bei den Kexten hat einiges gefehlt.
Versuche es doch bitte mal mit beiliegender EFI, benenne bitte deinen Ordner auf der versteckten EFI-Partition aber vorher zu "EFI-alt" um.

Beitrag von „domeej“ vom 15. April 2018, 15:38

ok danke für deine Mühe! Leider immernoch der gleiche Grafikfehler.

Ig
Domi

Beitrag von „al6042“ vom 15. April 2018, 15:41

Und mit anderen Betriebssystemen, wie einem Live-Linux, kommt das nicht vor?

Beitrag von „domeej“ vom 15. April 2018, 15:55

Hab es eben mal mit dem Linux Livestick probiert, da gab es keine Grafikfehler beim zu- und aufklappen.


Brauch ich vll irgend ne Grafik-Kext oder sowas? Oder muss ich noch irgendwas an der plist ändern? Ne Speicheradresse überschreiben?

Beitrag von „al6042“ vom 15. April 2018, 16:04

Der IntelGraphicsFixup ist meinem Paket bereits drinnen.
Ggf. muss die ig-platform-id speziell in der config.plist eingetragen werden...

Teste bitte mal die beiliegende config.plist.

Darin ist der Inject Intel aktiv und auch die im folgenden Screenshot markierte ID:



Wenn es die nicht tut, solltest du die anderen Varianten aus dem Bild nacheinander testen.

Beitrag von „domeej“ vom 15. April 2018, 17:27

Also ich hab alle 2x durchprobiert... Leider hat keine der Einträge Erfolg gebracht. Beim letzten blieb er sogar beim booten hängen.

Ig
Domeej

Beitrag von „al6042“ vom 15. April 2018, 17:44

Zwei?
Ich zähle sieben Möglichkeiten für deine HD520...

Beitrag von „domeej“ vom 15. April 2018, 19:34

ja ich hab alle sieben 2x probiert^^

Beitrag von „al6042“ vom 15. April 2018, 19:52



Ach so...

Dann wüsste ich aktuell erstmal keinen weiteren Punkt mehr.
Vielleicht können die Kollegen was dazu sagen.