

Erledigt

CoffeeLake Unterstützung

Beitrag von „SonyK_87“ vom 12. April 2018, 22:11

Guten Tag,

Ich habe letzte Woche meinen Mac mini verkauft und mir jetzt einen Hackintosh gebaut mit der Hardware die von T****86 vorgeschlagen wird. Ich bekomme aber leider trotz der [BIOS Einstellungen](#) die Software nicht installiert.

Mein System

Gigabyte Autos Ultra Gaming Mainboard

16GB Arbeitsspeicher

500 GB SSD Samsung Evo 850

600 Watt bequit Netzteil

Grafikkarte ist onboard Intel UHD 630

Intel I5 8400

Beitrag von „Iron-phil“ vom 12. April 2018, 22:18

Hast du mit Unibeast einen USB-Stick erstellt?

Ich denke, das wäre eher was für einen neuen Thread.

Beitrag von „al6042“ vom 12. April 2018, 22:24

Ich habe das mal in einen eigenen Thread gepackt, sonst kommen wir im anderen durcheinander.

Beitrag von „SonyK_87“ vom 12. April 2018, 23:31

Ja ich habe es mit Multibeast gemacht. Ich habe keine woran es liegt.

Beitrag von „ductator“ vom 12. April 2018, 23:39

Na dann würde ich erstmal mit einer sauberen Installation mit Hilfe des Wikis hier anfangen. Die Tomaten Tools installieren gerne mal zu viel, was dann zu argen Problemen führen kann.

Beitrag von „SonyK_87“ vom 12. April 2018, 23:59

Ok aber ich habe jetzt keinen Mac mehr, geht das mit Windows?

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 13. April 2018, 00:21

Da du einen sauberen Stick brauchst, solltest du macOS noch mal neu Laden. Multi und Uni Beast sind Schrott.

Beitrag von „SonyK_87“ vom 13. April 2018, 01:18

Ok wie meinst du das mit neu laden, ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Wie kann ich den Stick jetzt bei machen ohne meine MacOS zu löschen

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 13. April 2018, 05:48

Das wird so nicht funktionieren.

Für das erstellen vom Stick brauchst du macOS. Windows und Linux können nichts mit dem Dateiformat anfangen.

MacOS brauchst du schon um den Stick neu zu machen.

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 13. April 2018, 07:04

Falls du an keinen Mac von nem verwandten oder Freund kommst kannst du dir sich ne retail DVD kaufen und mit der ne virtual Box bespielen (ausführliche Anleitung und netter Support im Forum sichergestellt;))

Beitrag von „SonyK_87“ vom 13. April 2018, 08:34

Ich habe den Stick jetzt bei mit Clover gemacht habe trotzdem den selben Fehler. Hier meine BIOS Strings

Beitrag von „SonyK_87“ vom 14. April 2018, 16:39

Also gibt es keinen der mir helfen kann? Ich habe schon mehrere Boot Sticks gemacht aber keine Ahnung woran es liegt. Kann mir vllt. Jemand sagen wie ich dann an meine Daten aus der Sicherung von macos komme. Bilder Videos etc.

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 14. April 2018, 16:51

Ich schau nachher auch noch mal drüber

Beitrag von „SonyK_87“ vom 14. April 2018, 16:57

Das wär nett Danke

Beitrag von „kuckkuck“ vom 14. April 2018, 17:44

Bist du nach der Anleitung im Wiki vorgegangen, inklusive USB 2.0 Stick in USB 2.0 Port?

Wenn ja, Versuch mal den USB 3.0/XHCI Controller im BIOS zu deaktivieren.

Beitrag von „SonyK_87“ vom 14. April 2018, 19:20

USB 3 Stick aber 2.0 Port
Bin jetzt bei einen neuen Fehler

Beitrag von „kuckkuck“ vom 15. April 2018, 13:49

Häng mal bitte deinen EFI Ordner hier an.

Zudem solltest du im Optimalfall wie in der Wiki erwähnt mit einem USB 2.0 Stick installieren.

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 15. April 2018, 15:28

dein EFI Ordner bzw Clover Ordner wäre hier ne spannende Sache [@SonyK_87](#)
lade diesen bitte als .zip über die erweiterte Antwort hoch

Beitrag von „SonyK_87“ vom 15. April 2018, 15:55

hier mein efi ordner

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 15. April 2018, 15:58

Und deine Hardware war noch mal welche?
In deinem Profil steht noch nichts Oo (siehe bei mir als Beispiel)

lasse bitte unbedingt die Finger von Multi und Unibeast.... die machen nur Blödsinn...
hier mal was zum testen... bitte tausche deinen EFI Ordner mal

Beitrag von „SonyK_87“ vom 15. April 2018, 16:07

Ich probier es Danke schon mal

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 15. April 2018, 16:08

Ist ja jetzt fast wie meine EFI... sollte Booten wenn du jetzt nix besonderes benötigst.

Beitrag von „SonyK_87“ vom 15. April 2018, 16:13

Ist auf jedenfall schon mal besser

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 15. April 2018, 16:21

versuche mal verschiedene USB Ports

Beitrag von „SonyK_87“ vom 15. April 2018, 19:41

Bei mir will es einfach nicht laufen, ein Fehler nach dem anderen hab jetzt mal ne Bilder Serie gemacht

Update:

Ich komme jetzt bis kurz vor der Installation. Jetzt habe ich das Problem, dass das Festplattendienstprogramm mir die GUID Einstellung nicht zeigt und ich somit MacOS nicht installieren kann. Werde morgen die SSD ausbauen und auf MacBook formatieren.

Beitrag von „kuckkuck“ vom 15. April 2018, 21:08

Ich hoffe mal du benutzt inzwischen einen USB 2.0 Stick, ist das der Fall?

Beitrag von „SonyK_87“ vom 15. April 2018, 21:55

Ja den usb Stick hab ich jetzt als 2.0

Beitrag von „kuckkuck“ vom 15. April 2018, 23:08

Probiers mal bitte mit angehängter config.plist 😊

Beitrag von „SonyK_87“ vom 15. April 2018, 23:45

Danke dafür, momentan Bootet er aber bis zur Installation. Ich hatte nur das Problem im Festplatten Dienstprogramm das er die SSD nicht vernünftig Formatieren konnte, aber das liegt daran das in High Sierra das Programm auf Volumen läuft und ich die Darstellung auf "Alle Geräte einblenden" einstellen muss. Kann ich aber grade nicht ausprobieren da ich auf der Arbeit bin.

Habe aber schon mal ne Frage für nach der Installation. 1. Meine Sicherung von meinen Mac Mini soll ich die direkt nach der Installation Wiederherstellen oder muss ich erst mit Clover die Feinabstimmung machen? 2. Kann ich die Komplette Sicherung übernehmen, oder ist es besser wenn ich nur die Ordner nehme die ich brauche? 3. Kann ich die den Efi Ordner von meinen Boot-Stick einfach in meine Efi- Partition meiner SSD Kopieren, oder muss ich mit Clover alles neu einstellen?

Zu dem möchte ich mich schon mal an alle die mir versucht haben zu helfen bedanken, ist ein richtig tolles Forum hier.

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 15. April 2018, 23:51

Clover (aus unserem DL Center)installierst du auf der Festplatte und danach tauscht du einfach den EFI Ordner aus

Beitrag von „SonyK_87“ vom 16. April 2018, 07:36

Es installiert endlich

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 16. April 2018, 09:15

Das sind doch gute Nachrichten.

Ich hoffe du hast gelernt, das die TomatenTools absolut nichts bringen 😊

Beitrag von „SonyK_87“ vom 16. April 2018, 09:55

Ja, aber allerdings springt mein Bild die ganze Zeit, die Graka wird gut erkannt mit dem vollen Speicher

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 16. April 2018, 10:38

Wie genau meinst du das mit "Springen" ?

Ist ein Video möglich?

Beitrag von „SonyK_87“ vom 16. April 2018, 16:49

Im Anhang eine Bildschirm aufnahme, zum Schluss hat er sich dann aufgehangen und reagiert dann meist erst nach ca. 1 Minute

Also nach dem ich Mac OS installiert habe, habe ich die Fei die der [@Dr.Stein](#) mir gemacht hat

in meiner Efi der SSD kopiert.

Jetzt mach ich einfach mal ne liste von Sachen die nicht so gut laufen.

1. Beim Booten zeigt er mir Clover an und ich muss dann die Platte aussuchen von wo ich booten muss.
2. Grafikkarte hatte ich ja schon gesagt.
3. USB 3 geht nicht, aber usb 2 usb 3.1 und usb c geht. USBinject habe ich im EFI/Clover/kexts/other Ordner drin
4. Herunterfahren und Neustarten geht nicht, wenn ich den Runterfahren möchte wird der Bildschirm nur schwarz, dann muss ich den immer selber ausschalten.

Ich hatte mir dass echt einfacher vorgestellt. 😞

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 17. April 2018, 00:03

Jetzt verstehe ich was du meinst. der [@Brumbaer](#) hatte für die UHD630 eine kext geschrieben... vielleicht kann er dir da einen TIPP geben.

Beitrag von „kuckkuck“ vom 17. April 2018, 14:34

Du kannst mal angehängte config.plist ausprobieren.

[Zitat von SonyK 87](#)

1. Beim Booten zeigt er mir Clover an und ich muss dann die Platte aussuchen von wo ich booten muss.

Das ist bei Clover normal. Du könntest jedoch das TimeOut auf 0 stellen, dann ist es aber schwer ins Clover Menü zu kommen, wenn du das willst...

Vielleicht gibt es inzwischen auch eine elegantere Lösung.

Beitrag von „SonyK_87“ vom 17. April 2018, 15:46

Danke dafür das problem ist gelöst. Das Problem mit der Graka habe ich auch gelöst. Ich musste dafür die Transparenz einfach ausstellen und den Mac auf 18.1 anstatt auf 18.2 einstellen.

Bis auf 2 Probleme läuft der Hackintosh schon sehr gut.

1.Shutdown und Restart funktionieren noch nicht.

2.USB 3.0 Ports gehen auch noch nicht aber um die wollte ich morgen kümmern.

Beitrag von „SonyK_87“ vom 18. April 2018, 22:46

So, bei mir läuft jetzt endlich alles so das ich damit Arbiten kann.

Bin sehr zufrieden mit meinen Hacki, es wird noch ne Graka folgen und evtl. einen I7 8700K.

Danke für eure Hilfe.