

Erledigt

HP ProBook 4530s mit Bios F65a - Brauche Hilfe!

Beitrag von „Andi66“ vom 1. Mai 2018, 01:38

Hallo zusammen,

nachdem ich versehentlich das Bios F.65a geflasht habe und nicht F.61, ein downgrade nach vielen Stunden immer noch nicht funktionierte, bin ich wieder hier und brauche eure Hilfe. Ich nehme an, dass die DSDT von Dr. Stein für F.61 bei mir nicht mehr passt - Kernelpanic.

Habe nun 2 Möglichkeiten - die eine ist mit eurer Hilfe eine neue Config zu erstellen oder Windows zu installieren. Windows wäre für mich eher ein Übel - war froh, als das aus dem Haus war...

Jetzt aber zum Thema ...

Möchte Sierra neu installieren, Installer läuft bis zur Grafikkarte, dann ist Schluss. Habe gelesen, dass das Fehler an den Grafikeinstellungen sind, aber keine Ahnung wie man das beheben kann.

Mit den Kexten bin ich mir auch nicht sicher... sind jede Menge ACPI Fehler.

Vielleicht hat ja jemand eine Idee...

Danke im Voraus für eure Hilfe.

Gruß, Andi

Edit:

DSDT aus Clover extrahiert - EFI Ordner aktualisiert

Erste Versuche die DSDT zu patchen:

[Laptops Rehabman](#)

bat - HP Probook Generic
igpu - Rename-GFX0 to IGPU
igpu - HD3000 Low Resolution

der Installer bleibt immer noch an der selben Stelle hängen
IOConsoleUsers: gIOScreenLockState 3...

Der Start sieht schon besser aus, weniger Error
Denke das kann man in Clover beheben

EFI Ordner und Screenshot aktualisiert

Beitrag von „Andi66“ vom 2. Mai 2018, 05:14

hallo zusammen,
ich glaube ich gebe auf. Habe gestern den ganzen Tag an dem Ding rumgespielt... ohne Erfolg.
Ohne Hilfe komme ich nicht weiter.

Gruß, Andi

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 2. Mai 2018, 09:05

Nicht aufgeben! Gut Hackintosh braucht Weile!

[@Andi66](#)

Probier die Installation mal mit dem angehängten EFI-Ordner.

Beitrag von „Andi66“ vom 2. Mai 2018, 16:16

hallo iPhoneTruth,
danke für die Hilfe, habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.

EFI Ordner ausgetauscht und vom Stick gestartet

-> zuerst in einer Bootschleife - 2Zeilen und ++++++++ ->
Neustart

-> [Bios Einstellungen](#) default gesetzt und angepasst (vielleicht ist ja da noch was - siehe Bilder)

auf jeden Fall ist er mal weitergelaufen
Boot ist ruhiger, nicht so viele Error - läuft schön durch bis zur gleichen Meldung.
IOConsoleUsers: gIOScreenLockState 3...

Gruß, Andi

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 2. Mai 2018, 17:02

In Anhang mal die vier config.plist, die Deiner Graphik entsprechen würden. Probiere mal diejenigen, die Deinem Gerät entsprechen würden, einfach aus.

Beitrag von „Andi66“ vom 2. Mai 2018, 19:37

hallo iPhoneTruth,

config_HD3000_1366x768.plist
config_HD3000_1366x768_7series.plist
config_HD3000_1600x900_7series.plist
config_HD3000_1600x900.plist

soweit ich weiss ist bei mir Standardbildschirm 1366x768 - 6Series verbaut
habe alle 4 getestet und alle bleiben gleich am Anfang stehen.

```
OsxAptioFix2Drv:...  
Using reloc block: no...  
Error allocating 0x4c05 pages at...  
Error loading kernel cache...  
Boot failed, sleeping for...
```

-

niemand eine Idee?

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 2. Mai 2018, 21:44

Wahrscheinlich lag es an der fehlenden Lilu.kext.

Probiere darum mal den angefügten EFI-Ordner!

Beitrag von „Andi66“ vom 2. Mai 2018, 21:51

nein... funktioniert auch nicht.
die gleichen 5 Zeilen wie oben...

du hast nv_disable=1 angehakt - habe doch keine nv!?!

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 3. Mai 2018, 09:04

nv_disable=1 habe ich aus der config.plist von Rehabman für Deine Grafik entnommen. Theoretisch dürfte das kein Problem verursachen, wenn Du sowieso keine nv hast. Aber da das so ist, kannst Du den Haken da einfach rausnehmen.

Probier bitte mit dem bestehenden EFI-Ordner noch zusätzlich die angefügte Kext!

Beitrag von „Andi66“ vom 3. Mai 2018, 16:28

Hallo iPhoneTruth,
zuerst einmal ein herzliches Dankeschön für deine wertvolle Zeit.

ich habe den EFI-Ordner aus Post3 den Lilu.kext dazugepackt und gestartet.
Bleibt bei IOConsoleUsers.... hängen.
Dann habe ich den IntelGraphicsDVMTFixup.kext reinkopiert und gestartet.
Bleibt bei IOConsoleUsers.... hängen.

Beim EFI-Ordner aus Post 7 bleibt er gleich beim Start hängen.

```
OsxAptioFix2Drv:...  
Using reloc block: no...  
Error allocating 0x4c05 pages at...  
Error loading kernel cache...  
Boot failed, sleeping for...  
-
```

Ich werde mich nochmals meinem BIOS widmen und versuchen die F.61 zu flashen. Leider erst heute Abend...

to be continued...

Und weiter geht's... Feedback Bios Rollback!

Gestern einiges versucht das Bios auf die F.61 zu flashen - alles umsonst.

-> übers Bios, Tastenkombination Start-Win-B, USB-Stick über Bios, USB-Stick mit FreeDos

Wieder ein paar Stunden umsonst, alles nix -> Erkenntnis -> da steck ich keine weitere Energie rein -> NEXT

Nun mal eine grundsätzliche Frage.

Glaubt ihr, dass es überhaupt ohne gepatchte DSDT möglich ist, die Kiste vernünftig zum Laufen zu bringen?

Es gibt ja den HP Probook Installer, der automatisiert die eigene DSDT patcht. Habe gesehen, dass der aber nur

bis Bios F.61 funktioniert.

Ich glaube ich muss mich doch mal mit dem Thema beschäftigen und die Anleitung von reabman durcharbeiten.

Ohne Erfahrung ist das aber schwer, das ganze nachzuvollziehen, für mich jedenfalls - bin ja nicht mehr der Jüngste.

Vielleicht ist ja auch jemand da, der mich dabei unterstützen möchte, wäre schon ein großes PLUS.

Naja, ich bin als nächstes erst mal wieder ratlos.

Grüße, Andi

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 4. Mai 2018, 13:53

Hallo [@Andi66](#),

kennst du diese Seite?

<https://github.com/RehabMan/HP-ProBook-4x30s-DSDT-Patch>

Beitrag von „Andi66“ vom 4. Mai 2018, 13:57

Ja, die habe ich gemeint.

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 4. Mai 2018, 14:05

Ich möchte jetzt nicht alles lesen was hier schon steht, aber ohne dsdt.aml wir der Laptop nicht richtig laufen.

Mit dem EFI-Ordner aus diesem Thread

<https://www.hackintosh-forum.de/?postID=309662#post309662>

und einer neuen gepatchten dsdt.aml vom BIOS F.65 Rev.A gepatcht mit diesen Patches.

<https://github.com/RehabMan/HP...Patch/tree/master/patches>

<https://github.com/RehabMan/HP...Patch/tree/master/patches> Sollte du eigentlich Sierra zum laufen bringen.

Beitrag von „Andi66“ vom 4. Mai 2018, 14:11

[@Anonymous](#) writer

ich Danke dir für die Info und den links.

Damit kann ich was anfangen oder zumindest versuchen. Werde ich die Tage angehen und

berichten. Wahrscheinlich am Wochenende.

Grüße, Andi

[@anonymous writer](#)

[@iPhoneTruth](#)

[@Hdbiker60](#)

Hatte keine Ruhe nach der Arbeit.

Habe gleich nach Anleitung die DSDT gepatcht, in den EFI-Ordner von Dr. Stein eingefügt und nur mal schnell versucht den Installer zu starten. Ich komme auf jeden Fall in den Installer...

Yippie... Licht im Tunnel.

Ob der durchläuft kann ich aber nicht sagen....

Hab jetzt noch einiges anderes zu tun. Heute Abend werde ich weiter probieren.

Also später mehr....

Grüße, Andi

Hallo an alle,

... so ich habe mal weitergemacht... Installer lief nicht durch, also Kommando zurück. Hätte doch so schön sein können - habe jetzt einen absoluten MotivationsKnick.

Waren 1000 ACPI-Error drin - mit selbständigem Reboot. Habe dann bei ACPI - Drop OEM den Haken rausgemacht, dann waren die vielen Dinger weg, reboot aber blieb.

Blicke auch nicht mehr durch - 100 verschiedene EFI Ordner auf dem Desktop.

Erhlich gesagt habe ich auch keinen Nerv mehr heute.

Wie es passt werde ich nochmals alle Schritte durchgehen.

Was für mich auch ein Problem ist, den EFI Ordner zu aktualisieren. Da ist so viel drin, viel mehr als in einer "normalen" Clover Installation. Braucht man das?

Ich hänge mal meine ungepatchte Originale DSDT an, Bios F.65 Rev.A. Vielleicht möchte sich ja jemand daran verweilen.

Bis jetzt herzlichen Dank für eure Zeit.

Grüße, Andi

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 5. Mai 2018, 21:47

Leg einfach mal ne Pause ein und warte, bis [@al6042](#) Zeit hat!


Übrigens sollte es normal so gehen, daß man ohne gepatchte DSDT installiert, und dann später die DSDT patcht und einfügt.

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 6. Mai 2018, 10:58

Hallo [@Andi66](#),

habe mal Versucht den Ordner von [@Dr.Stein](#) auf denn aktuellsten Stand zu bringen. Der Ordner enthält auch deine Original dsdt.aml überarbeitet mit den RehabMan Patches. Verwendete Patches siehe Bild.

Teste mal den Ordner und Berichte genau was passiert.



Beitrag von „SirusX“ vom 6. Mai 2018, 11:30

wenn er neustartet kannst du auch in Clover mit der leertaste auswählen das er bei einer Kernel Panic nicht neustartet dann siehst fu wieso die Kernel Panic passiert und man kann wesehentlich einfacher den fehler ausmachen.

Beitrag von „Andi66“ vom 6. Mai 2018, 11:38

hallo [@anonymous writer](#)

habe sehr wenig Zeit, weil die Schlegel auf dem Grill sind :).
Habe schnell die EFI auf den Stick kopiert und gestartet.
Einige Error habe ich gesehen... aber in den Installer ist er rein.
Installiert jetzt, mal sehen was passiert...

Später mehr... Mahlzeit...

Danke dir, Gruß, Andi

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 6. Mai 2018, 11:40

Las es dir schmecken und Berichte wenn Zeit hast.

Grillen geht immer vor. 😊

Beitrag von „Andi66“ vom 6. Mai 2018, 15:50

[@iPhoneTruth](#), [@SirusX](#)

[@anonymous_writer](#)

Hallo meine lieben Helfer,

hier ein kurzer Abriss der Installation mit dem EFI-Ordner von anonymous writer aus Post 16. Die Installation war durch als ich vom Essen kam (hat übrigens sehr gut geschmeckt 😊). Ich gehe mal davon aus, dass die auch problemlos durchlief. Nach einem Neustart hat das Ding anstandslos gebootet, ohne jegliche ersichtliche Error, zumindest habe ich so schnell keine gesehen.

Die Prozedur "Einrichtung" wurde zufriedenstellend gemeistert (Siri hat mich gleich persönlich begrüßt). Colver UEFI installiert und EFI-Ordner auf die Platte kopiert. Der erste Start war auch problemlos möglich, smooth... 👍 .

Audio, Bluetooth/Wlan, LAN, Grafik, Webcam, SATA, Ram, USB2.0

- kein USB3.0, ist vielleicht auch nicht vorhanden?!?

Während ich hier schreibe (sitze am Schreibtisch am Großen) ist der Kleine eingeschlafen und nach Mausklick auch gleich wieder aufgewacht.

Edit: nach den eingestellten 15Minuten ist er nicht mehr aufgewacht. Ich habe in den Energie-Einstellungen die Zeit in "Ruhezustand für Computer" - deaktiviert (Nie). Neustart ging problemlos.

Ich möchte mich ganz herzlich über euer Engagement, Zeit, motivierenden Worte und eure Geduld mit mir bedanken, aber auch über die konstruktiven Vorschläge, die letztendlich zur Lösung meines Problems geführt haben.



Hier noch ein paar Bilder, die sagen mehr als 1000 Worte...

ganz liebe Grüße aus Ettlingen, Andi

[@anonymous writer](#)

was muss ich beachten, wenn ich Clover und die Kexte aktuell halten möchte und was ist bei OSX Updates?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 6. Mai 2018, 16:34

Freut mich das es so problemlos funktioniert hat. 👍

Für Updates mußt du dank dem Tool von [@Sascha 77](#) nicht viel beachten. Einfach vor dem Update drüber laufen lassen bis alles aktuell ist.

[Kext Updater](#)

Ansonsten sollte der aktuelle EFI-Ordner auch High-Sierra können.

Beitrag von „Andi66“ vom 6. Mai 2018, 16:54

[@anonymous writer](#)

Clover wird aber nicht mit dem Kext Updater aktualisiert. Den muss man doch manuell installieren. Die Kexte sind kein Problem, die kann ich austauschen.

Habe gerade eine Update Nachricht bekommen.

Hab da immer etwas Bammel davor!?! Zuerst ein Backup, dann das Update. Da bin ich einfach

zu feige 😊 .

Wie machst du eigentlich dein Backup? Ich hab CCC, der macht aber keine Komplettsicherung, schade eigentlich. Die Installpartition zu Klonen ist kein Problem, dann Clover in die UEFI installieren und EFI Ordner austauschen. So mach ich das immer. Oder hast du etwas besseres?

Ach noch was...

gibts eine Möglichkeit in Osx die Helligkeit des Bildschirmes einzustellen?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 6. Mai 2018, 17:00

Ja, die die Updates mußst du dann selber einspielen. Dennoch ist es äußerst Hilfreich das Tool-

Ich mache sämtliche Backups mit Time Maschine. Funktionierte bisher anstandslos, auch ein komplettes wiederherstellen.

Für das Sleep Problem wäre mal die Ausgabe dieses Befehls Interessant nach dem ersten Neustart wenn der Laptop nicht mehr aufwacht.

Code

1. `pmset -g log > ./Desktop/pmset_log.txt`

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 6. Mai 2018, 17:06

Letzter Punkt könnte damit funktionieren:

[Helligkeitssteuerung bei Intel HD Prozessorgrafikkarte \(Laptop\)](#)

Beitrag von „Andi66“ vom 6. Mai 2018, 17:20

[@anonymous writer](#)

Danke für die Links, werde ich bei Gelegenheit probieren und berichten. Clover kann ich doch nicht einfach überschreiben, oder?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 6. Mai 2018, 17:28

Du kannst jederzeit den EFI-Ordner mit einer neueren Version von Clover Überschreibe / Updaten.

Dazu die Partition mit dem Ordner als Installationsordner auswählen.

Wenn du das meinst. 😊

Beitrag von „Andi66“ vom 6. Mai 2018, 18:14

[@anonymous writer](#)

Auch den vom HP Laptop?

Beitrag von „Hector Salamanca“ vom 6. Mai 2018, 19:09

Läuft also mit den neuen BIOS?

Erklär mal bitte wie Du das hingekommen hast.

Danke!

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 6. Mai 2018, 19:19

[@Andi66](#),

auch den Clover EFI-Ordner auf dem HP kannst einfach über den Clover Installer updaten. Vorher natürlich die Partition laden das die über den Installer zu erreichen ist. Da kann nicht viel schief laufen.

Ich sichere immer den EFI-Ordner vor einem Update in eine ZIP-Datei. Die kann man dann wo anders ablegen und bei Problemen zurückspielen.

[@Hdbiker60](#),

wie meinst du das? Mit dem hier angehängten EFI-Ordner solltest du den OSX-Installer starten können und nach Anleitung hier im Wiki .

<https://www.hackintosh-forum.de/37-Installation-von-macOS>

Beitrag von „Andi66“ vom 7. Mai 2018, 08:22

Hallo [@anonymous writer](#)

nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde erst morgen Abend dazu kommen die Anleitung zum Anpassen der Helligkeit durchzuarbeiten. Werde dann berichten ob es funktioniert hat.

Grüße, Andi

Beitrag von „Hector Salamanca“ vom 7. Mai 2018, 10:20

[@Anonymous](#) writer

Also, bisher habe ich den USB-Stick immer mit UniBeast vorbereitet. Dann MacOS installiert, danach mit MultiBeast Treiber etc installiert. Ich komme aber bei dieser Methode gar nicht erst in den Installer, der HP startet nach ein paar Sekunden neu.

Beschreib doch mal bitte in Stichworten wie du vorgegangen bist. Das Wiki bringt mich nicht weiter!

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 7. Mai 2018, 10:48

Also UniBeast wird hier im Forum gar nicht unterstützt. 🙅 . > Falsches Forum.

Mach folgendes.

> Erstelle dir einen Installation USB Stick mit diesem Tool

[Hackintosh-Forum Tool zur Erstellung eines Installationsmediums \(DE/EN\)](#)

> Danach nehme einen zweiten USB-Stick und formatiere diesen im FAT32 Format. Auf diesen Stick dann den EFI-Ordner aus diesem Thread kopieren.

> Von diesem Stick im UEFI-Modus Booten und es sollte der Installer auf dem ersten Stick zur Verfügung stehen.

Ansonsten ist die Wiki schon sehr ausführlich.

Beitrag von „Andi66“ vom 8. Mai 2018, 16:09

hallo [@anonymous writer](#),

habe mich gerade mit der Helligkeit beschäftigt und deine Anleitung durchgearbeitet. Als erstes waren die xTools zum Download für HighSierra. Ich habe dann dankend das Fenster geschlossen und einfach nur auf installieren geklickt.

Dateien habe ich erzeugt. Der Ordner Kext war bei mir nicht im angegebenen Verzeichnis vorhanden. Habe dann die Kext aus [probook.git/kexts](#) genommen.

config.plist habe nach deinem Bild geändert und neugestartet.

-> hochgelaufen, aber keine Funktion

irgendwie hast du in deinem Bild mehr Zahlen in Find / Replace als angegeben. Vielleicht ist ja da was drin!?!
ich hänge mal meine config.plist an.

Grüße, Andi

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 8. Mai 2018, 19:56

Hier die config.plist mit den richtigen Zahlen.

Wohin hast du den Kext AppleBacklightInjector.kext installiert?
Wohin hast du die Datei SSDT-PNLF.aml kopiert?

Beitrag von „Andi66“ vom 8. Mai 2018, 20:19

hallo [@anonymous writer](#),
auf dich ist Verlass, herzlichen Dank für die Hilfe. Wie kann ich das wiedergutmachen?
Der Kext liegt in Clover/Kexts/Other und die SSDT-PNLF.aml liegt in Clover/ACPI/Patched.
Werde jetzt deine config.plist probieren und berichten...

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 8. Mai 2018, 20:26

Es kann sein das dieser Kext ausnahmsweise nur aus I/e läuft.

Beitrag von „Andi66“ vom 8. Mai 2018, 20:36

habe gerade gesehen, dass die Zahlen in der config.plist von dir ganz anders sind als die, die das System erzeugt hat.

Habe die Werte reinkopiert und gestartet, auch ohne Funktion. Werde mal den Kext in l/e legen und die Rechte aktualisieren, dann berichten...

Keine Funktion - config.plist hat noch die geänderten Werte.

zurück... zue deiner config

das gleiche - die F-Tasten - keine Funktion - oder gibt es andere Tasten?

Ehrlich gesagt, könnte ich damit leben...!?!

hallo [@anonymous writer](#),

bevor ich dieses Thema schließe möchte mich nochmals bei dir für die Hilfe bedanken.

In naher Zukunft werde ich mich einer neuen Herausforderung stellen - den Umstieg auf High Sierra. Und da werde ich alle 3 Rechner angehen.

Ich glaube ich fange mit dem Laptop an...

Zitat

Ansonsten sollte der aktuelle EFI-Ordner auch High-Sierra können.

Also machs gut...

Grüße aus Ettlingen, Andi

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 9. Mai 2018, 09:11

Hat es denn jetzt geklappt mit der Helligkeitssteuerung?


Beitrag von „Andi66“ vom 9. Mai 2018, 09:23

[@anonymous writer](#)

nein, hat nicht funktioniert.

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 9. Mai 2018, 09:36

Muss so gehen wie in meiner Anleitung. Hatte bisher noch keinen Laptop mit Intel Grafik auf welchem das nicht ging. Ziel ist es erst mal das du den Helligkeitsregler im Bild unter den Bildeinstellungen bekommst. Rest wie Tasten und Helligkeitsstufen können danach angepasst werden.



Beitrag von „Andi66“ vom 9. Mai 2018, 10:05

[@anonymous writer](#)

das wusste ich nicht mit dem Schieberegler. Dann kann es natürlich sein, dass das schon nach dem einfügen deiner letzten config.plist funktionierte und ich hab's nicht gemerkt. Werde das heute Abend probieren und berichten.

hallo [@anonymous writer](#),

ich habe die mir bekannten Möglichkeiten ausprobiert - Ergebnis war immer das gleiche (siehe Bild), da war kein Schieberegler...

Ich habe auch kein BuildIn Display.

Wie gesagt hat mir das Script ganz andere Einstellungen erzeugt. Ich habe beide probiert. Kext in Clover/Kexts/Other als auch in L/E.

Gerade ist mir eingefallen, dass das Paket XCode nur installiert hab und nicht heruntergeladen. Im App Store gabs das nur für High Sierra. Die Scripte sind aber trotzdem durchgelaufen. Vielleicht ist ja da was nicht in Ordnung.

Grüße, Andi

Beitrag von „Andi66“ vom 10. Mai 2018, 17:31

hallo [@anonymous writer](#),

habe nochmals deine Anleitung zur Helligkeitssteuerung durchgearbeitet.

Auch habe ich das Paket xCode 8.3.2 runtergeladen und installiert.

Anleitung durch, Dateien in Clover reinkopiert, neugestartet, ohne Erfolg.

Kext in L/E auch ohne Erfolg.

Ich kann da sehr gut mit leben. Mache das Thema jetzt wieder zu.

Nochmals den besten Dank für deine Hilfe.

Falls du mal in der Nähe von Ettlingen bist, komm bei mir vorbei.

Ich werfe ein paar selbstgemachte Bratwürste auf den Grill...



Grüße, Andi

Beitrag von „Hector Salamanca“ vom 10. Mai 2018, 20:10

Kann mir jemand verraten wie ich das Standby-Problem löse? Funktioniert nicht, Hackintosh

geht in Standby aber aufwachen geht nicht.

Danke!

Beitrag von „al6042“ vom 10. Mai 2018, 20:14

[@Hdbiker60](#)

Nicht in diesem Thread... Hier geht es um einen Laptop und nicht um ein Mainboard deiner Art.

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 10. Mai 2018, 20:24

Hallo [@Andi66](#),

da bi ich gerade vor 2 Wochen dran vorbeigefahren und dann im Stau gestanden. 😊

Beitrag von „Andi66“ vom 10. Mai 2018, 21:15

[@anonymous writer](#)

dann kannst du das nächste Mal auch bei mir ne Wurst essen, anstatt im Stau zu stehen.

Grüße, Andi

Beitrag von „Hector Salamanca“ vom 11. Mai 2018, 10:59

[Zitat von al6042](#)

[@Hdbiker60](#)


Nicht in diesem Thread... Hier geht es um einen Laptop und nicht um ein Mainboard deiner Art.

Ich bin schon richtig hier, will ja den 4530S zu laufen bekommen.

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 11. Mai 2018, 11:13

Das ist leider ein Problem bei den HP's. Vielleicht weiß einer eine Lösung. Ich hatte Sleep auf meinem HP Elitebook 8460p abgeschaltet.

Helfen sollte eigentlich einer dieser DSDT patches.



Beitrag von „al6042“ vom 11. Mai 2018, 11:13

In dem Fall bedanke ich mich mal für das proaktive erweitern der Signatur... 😊