

Erledigt

macOS High Sierra MSI GS63VR 7RF STEALTH PRO 7700HQ Driver Probleme

Beitrag von „soney1505“ vom 13. Juni 2018, 18:05

Servus Leute,

ich bin neu hier ich habe es endlich geschafft High Sierra 10.13.5 zum laufen zubekommen die Nvidia Grafiktreiber habe ich ohne Probleme installiert bekommen, nur mein WLAN funktioniert nicht und ich habe kein Sound was sehr komisch ist ich hatte davor Sierra installiert gehabt da hatte ich sound ich habe keine Ahnung wie ich das hin bekommen hatte da waren wahrscheinlich die Standard Einstellung richtig angeklickt 🙄

Ich habe auch ein GTX 1060 Grafikkarte ist das normal das er mir nur Intel HD Graphics 630 anzeigt ?

Laptop / Model

MSI GS63VR 7RF STEALTH PRO

CPU

Intel® Core™ i7 (7. Generation) 7700HQ Prozessor 4x 2,80 GHz
TurboBoost bis zu 3.80 GHz Cache 6 MB Kaby Lake

WLAN

Killer LAN E2500 & Killer Wireless Driver Suite

Code

1. Da ich keine lösung online gefunden haben habe ich den TP-Link WIFI Stick (TL-WN821N) genommen funktioniert erste sahne. Anbie der link zu der Software
2. [http://static.tp-link.com/TL-WN725N\(US\)_V2.2_160822_Mac_1475910227538e.zip](http://static.tp-link.com/TL-WN725N(US)_V2.2_160822_Mac_1475910227538e.zip)

Audio

Audio driver:6.0.1.8172/Nahimic:2.3.21

Zitat

Habs hin bekommen KEX liegt unten mit bei

Grafik

NVIDIA GeForce GTX 1060 Speicher Gesamt6.144 MB davonintegriert: 6.144 MB

Das sind alle Beziehungen direkt von der MSI Webseite wo ich mir die Treiber laden kann für den Laptop.

Ich habe schon alles probiert hab mir soviele YouTube videos angeschaut mich in google tot gesucht irgendwie finde ich nichts brauchbares

Ich habe mir die Clover Settings von [macOS High Sierra auf Dell XPS15-9560](#) geladen. Ich weiß nicht ob das so richtig war 😞

Beitrag von „sony1505“ vom 14. Juni 2018, 18:19

Schade das mir keiner mit der Grafikkarte weiter helfen kann 😞 bekomme es nicht hin das er mir die GTX 1060 anzeigt.

Beitrag von „andy2203“ vom 14. Juni 2018, 18:25

Also ich bin ja auch Neuling hier...
Kann dir da absolut nicht helfen....

was ich aber weiss...du solltest mal deine Hardware in deine Signatur bzw Profil eintragen
sonst wissen die Pros´gernicht mit was sie´s zu tun haben u know 😊

Als zweites lade einfach mal dein Efi Ordner hoch....denke der ein oder andere wird sich schnell
mal drum kümmern
Im moment sind die alle ziemlich beschäftigt, wie ich das sehe...

Edit: mit der Graka, habe ich es hinbekommen indem ich mit der internen alles eingerichtet
habe...und dann sie im Bios komplett deaktiviert habe

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 14. Juni 2018, 18:35

Da die NVIDIA in deinem Laptop höchstwahrscheinlich im Optimus-Verbund läuft, wirst du
diese unter macOS nicht zum Laufen überreden können. Kannst du diese in den UEFI-
Einstellungen deaktivieren?

Beitrag von „schmalen“ vom 14. Juni 2018, 18:37

[@sony1505](#)

welche Grafikarte ist im BIOS aktiviert?

Interne?

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 14. Juni 2018, 18:42

[@sony1505](#) Die Nvidia in deinem Laptop wirst du leider nicht nutzen können. Die Optimus-Technologie die hier zum Einsatz kommt, wird nur in Windows unterstützt. In macOS funktioniert das nicht, da kannst du nur mit der HD630 arbeiten.

Die Killer WLAN-Karte wird ebenfalls nicht zur Mitarbeit zu bewegen sein. Abhilfe schafft ein WLAN-USB-Stick oder der Austausch der Karte gegen ein kompatibles Modell, falls der Laptop keine Whitelist hat.

Beitrag von „sony1505“ vom 14. Juni 2018, 19:42

Vielen Dank an alle die mir helfen möchten.

[@andy2203](#) das ist mal ne gute Idee (anbei der EFI Ordner)

[@schmalen](#) ich habe glaube ich nicht mein ein Menü Punkt wo das gelistet ist hatte glaube ich mal ne Tastenkombination wo ich mir mehr im Bios anzeigen lassen kann leider kenne ich die nicht mehr 😞 vll ist da irgendetwas was man abändern könnte. ps bild vom Bios ist im Anhang

[Doctor Plagiat](#) du machst mir angst 😊 die HD630 kann leider keine 4k Videos abspielen oder? da ich mit Final Cut paar Videos schneiden möchte und die auch als 4k ausgeben möchte 🤔

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 14. Juni 2018, 19:53

[Zitat von sony1505](#)

[Doctor Plagiat](#) du machst mir angst

Ungern, aber ich kann es nicht ändern. 😞

4k-Videos wird die HD630 vielleicht schon abspielen können, aber ein Laptop ist, glaube ich, nicht wirklich das richtige Arbeitsgerät für 4k-Videoschnitt mit FinalCutPro. Ich lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren.

Beitrag von „schmalen“ vom 14. Juni 2018, 22:25

[@sony1505](#)

sorry so wie ich es gelesen habe gibt´s keine BIOS Funktion zum ändern! 😞

“The GS63VR doesn't have an option to switch the GPU in bios, the main display is always the intel, and external displays are always the Nvidia.”

Hast mal ein Monitor am externen angeschlossen?

Beitrag von „sony1505“ vom 14. Juni 2018, 23:04

[Zitat von schmalen](#)

[@sony1505](#)

sorry so wie ich es gelesen habe gibt´s keine BIOS Funktion zum ändern! 😞

“The GS63VR doesn't have an option to switch the GPU in bios, the main display is always the intel, and external displays are always the Nvidia.”

Hast mal ein Monitor am externen angeschlossen?

Alles anzeigen

ich hatte mein Monitor mal angeschlossen gehabt da war noch Sierra installiert jetzt mit High Sierra bekomme ich kein Bild raus ganz komisch ich glaub die Clover einstellung sind murks bei mir .