

Erledigt

GTX 1080 zu heiß im Idle

Beitrag von „abstractFlo“ vom 26. August 2018, 00:44

Hallo liebe Community, ich habe aktuell ein Problem das meine Grafikkarte extrem warm wird im Idle.

Ich vermute das diese nicht in den Stromsparmodus geht. Ich habe den neuesten Webdriver für 10.13.6 installiert und eigentlich auch die nötigen .kexte

Ich hänge euch mal ein Bild und mein EFI an. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Angesprochen wird die Grafikkarte auf jedenfall, denn der Lüfter dreht ab und an mal kurz um sie von den 50 Grad runterzubekommen.

Als Vergleich, im Windows hat die Karte im Idle ca 28 Grad.

Ich hoffe ihr könnt mir helfen.

Vielen Dank schon einmal.

PS: Ich habe das selbe aus versehen in Anleitungen Grafikkarten gepostet. Bitte nicht freischalten durch den mod, sondern einfach verwerfen. Ist doch schon recht spät heute XD