

Erledigt

macOS auf dem Schenker XMG Core 15

Beitrag von „Feudel746“ vom 15. September 2018, 11:07

Hallo liebe Hackintosher, ich habe mir ein neues Laptop gekauft, scheitere aber aktuell an der installation von 10.13.5

Stick ist per Terminal installiert und aus dem Posting:

[Installationsproblem Acer Aspire 7 A715-71G-53TU](#)

<https://www.hackintosh-forum.d...Attachment/81445-EFI-zip/>

Es handelt sich um das XMG Core 15 in der Ausführung mit i5-7300hq, GTX 1050ti und 1TB SSHD.

<https://www.amazon.de/XMG-CORE...rds=xmg%2Bcore%2B125&th=1>

Im Anhang nochmal eine Zusammenfassung der Hardware in einer html (zip)

Schonmal im Vorraus ein Danke für eure Hilfe.

Beitrag von „al6042“ vom 15. September 2018, 11:20

Die WLAN-Karte von Intel wird es nicht schaffen, aber für den Rest solltest du mal folgende EFI für die Installation testen...

Beitrag von „Feudel746“ vom 15. September 2018, 15:58

Leider nur paar Bildpatzer, hat nach 10min auch nichts verändert.

Beitrag von „al6042“ vom 15. September 2018, 16:15

Dann teste mal bitte die beiliegende Config.plist.
Darin wurde der Einsatz der Nvidia-Karte per "nv_disable=1" deaktiviert.

Beitrag von „Feudel746“ vom 15. September 2018, 16:21

Hab es nun gesetzt im Clover, keine Änderung beim Bild.

Beitrag von „al6042“ vom 15. September 2018, 16:24

Hast du im BIOS Einstellungsmöglichkeiten für die interne und externe Grafik?
Wenn ja, welche?

Beitrag von „Feudel746“ vom 15. September 2018, 16:28

Einstellungen nicht wirklich.

Beitrag von „al6042“ vom 15. September 2018, 16:31

Dann teste bitte mal den beiliegenden "Other"-Ordner.
Benenne den alten vorher zu "Other-alt" um.

Beitrag von „Feudel746“ vom 15. September 2018, 16:36

Keine Veränderung, ob nun mit deaktivierter Nvidia oder ohne.

Beitrag von „al6042“ vom 15. September 2018, 16:38

kannst du im "Safe Mode (-x)" booten?

Beitrag von „Feudel746“ vom 15. September 2018, 16:42

Macht keinen Unterschied.

Beitrag von „al6042“ vom 15. September 2018, 16:48

Da in der CPU die Intel HD630 verbaut ist, solltest du mal die entsprechenden Werte in der Config.plist nacheinander als "ig-platform-id" austesten:

```
Kabylake (mobile):
59160000 Intel HD Graphics 620
59160009 Intel HD Graphics 620
59180002
591b0000 Intel HD Graphics 630 for MacBookPro14,3
591b0006 Intel HD Graphics 630
591c0005
591e0000 Intel HD Graphics 615 for MacBook10,1
591e0001 Intel HD Graphics 615 for MacBook10,1
59260002 Intel Iris Plus Graphics 640 for MacBookPro14,1
59270004 Intel Iris Plus Graphics 650 for MacBookPro14,2
59270009 Intel Iris Plus Graphics 650
87C00000 Intel UHD Graphics 615
87C00005 Intel UHD Graphics 615
```

Setzte dazu präventiv auch den Haken bei "Inject Intel".

Beitrag von „Feudel746“ vom 15. September 2018, 16:52

In etwa so?

Beitrag von „al6042“ vom 15. September 2018, 16:54

Das wäre passend, aber mich wundert eben der Eintrag unter "DualLink"... dort dürfte nichts stehen.

Beitrag von „Feudel746“ vom 15. September 2018, 16:55

Habe ich nicht ergänzt.
Beide werte haben nichts verändert mit deaktivierter Nvidia.

Beitrag von „al6042“ vom 15. September 2018, 16:57

Lade dir doch bitte mal das aktuelle 10.13.6 herunter und versuche es damit noch mal.