

Erledigt Dell 5370 i5 8250u

Beitrag von „ted34“ vom 19. September 2018, 00:14

Guten Abend zusammen,
habe mir den Dell Inspiron 13 5370 zugelegt.
Folgende Ausstattung : I5-8250u -- hd620 -- nvme m2 970 evo umgerüstet.

Sitze schon seit mehr als 5 stunden am PC und Laptop und veruche in den Installer zukommen.

Habe es dann irgendwann auch geschafft jedoch hatte er meine 970 evo nicht angezeigt gehabt , habe darauf hin SATA-200-series-unsupported.kext hinzugefügt auch ohne erfolg .

jetzt sitze ich wieder lese mich in verschiedensten foren durch und komme wieder nicht mehr in den installer rein. habe auch das bios auf den aktuellsten stand gebracht

Würde mich über jede unterstützende hand Freuen.

habe mir auch die anleitungen von shark und derGiftzwerk angeschaut ... bin glaube ich im moment blind und mache irgend wo einen oder mehrere fehler.

könntet ihr mir die richtigen [Bios Einstellungen](#) bekannt geben ?

BG Eddy

Beitrag von „al6042“ vom 19. September 2018, 00:29

Das Problem liegt am aktuell verfügbaren High Sierra und der nicht ganz vollständigen Unterstützung der Coffeelake-Systeme.

Ich habe hier gerade einen E480 mit ähnlichen Komponenten an Board und konnte Mojave in der Golden Master Version auf dem Gerät installieren.

Folgende EFI könnte dir dabei helfen...

Beitrag von „ted34“ vom 19. September 2018, 00:58

Bin wieder im Installer angekommen leider zeigt er mir die 970 pro nicht an . Wenn ich die abwerk 256 gb SSD m2 einbauen würde , würde er es bestimmt erkennen .

Beitrag von „al6042“ vom 19. September 2018, 07:09

Das kann daran liegen, dass die SSD noch initialisiert werden muss.
Am besten einfach mit deinem Live-Linux starten und die Platte mal in Schwung bringen.

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 19. September 2018, 07:22

Hast du auch im FDP geschaut ob du die Platte da formatieren kannst?
Vergiss nicht, alle Volumen anzeigen.

Beitrag von „ted34“ vom 19. September 2018, 08:14

Wenn ich Disklist im Terminal eingebe wird sie nicht angezeigt . Denke das das Problem mit der 970 EVO ist habe in den Foren nachgelesen und jeder hat Beschwerden oder irre ich mich

Beitrag von „shark“ vom 19. September 2018, 09:46

Moin,
wegen den [bios einstellungen](#), wenn du möchtest poste mal screenshots, ich vergleiche das dann.

gruß
shark

Beitrag von „ted34“ vom 19. September 2018, 12:23

Hi habe die 970 pro gegen den Werks m2 das getauscht und siehe da es hat geklappt .

Es scheint bis jetzt alles gut zu laufen , HDMI Out klappt nicht werde die Tage Mal nachschauen wenn die dw1560 ankommt.

Wird die Karte eigentlich direkt erkannt oder muss ich nach der Anleitung von anonymouswriter gehen ?

Beitrag von „Karl_der_Kaefer“ vom 6. August 2019, 12:19

[Zitat von al6042](#)

Das Problem liegt am aktuell verfügbaren High Sierra und der nicht ganz vollständigen Unterstützung der Coffeelake-Systeme.

Ich habe hier gerade einen E480 mit ähnlichen Komponenten an Board und konnte Mojave in der Golden Master Version auf dem Gerät installieren.

Folgende EFI könnte dir dabei helfen...

Wie lief das e480 bei dir?

Hast du die Tonausgabe / Sound hinbekommen? Zufrieden?

Danke für die Info