

Erledigt

Ruhemodus funktioniert nicht mehr nach Update

Beitrag von „Peter_Pan“ vom 27. September 2018, 19:37

Hallo zusammen..

Ich habe meinen Nuc auf Mojave geupdated.

Seit dem funktioniert der Ruhemodus nicht mehr. Wenn ich nun am nächsten Tag an den Rechner möchte ist er heruntergefahren und ich muss ihn neu starten.

Gibt es vielleicht in Clover eine Einstellung mit der ich das wieder in den Griff bekomme?

In Sierra/High Sierra hat das einwandfrei funktioniert.

Ich habe den Nuc vor langer Zeit mit einer fertigen EFI aus dem Netz ans laufen bekommen und bis jetzt auch keine großen Probleme gehabt.

Im Anhang ist meine DSDT inkl der Clover config. Würde mich freuen wenn sich das jemand angucken könnte 😊

Nach den Leds vom Gehäuse zu urteilen wird der Ruhemodus versucht wacht dann aber wieder auf.

Code

```
1. log show --style syslog | fgrep "Wake reason"
2. 2018-08-23 22:10:55.418239+0200 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform)
   AppleACPIPlatformPower Wake reason: EHC2 XHC
3. 2018-08-23 22:10:55.418241+0200 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform)
   AppleACPIPlatformPower Wake reason: EHC2 XHC
4. 2018-08-24 15:19:53.794615+0200 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform)
   AppleACPIPlatformPower Wake reason: EHC2 XHC
5. 2018-08-24 15:19:53.794617+0200 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform)
   AppleACPIPlatformPower Wake reason: EHC2 XHC
```

6. 2018-08-24 15:20:49.264191+0200 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform)
AppleACPIPlatformPower Wake reason: EHC2 XHC
 7. 2018-08-24 15:20:49.264194+0200 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform)
AppleACPIPlatformPower Wake reason: EHC2 XHC
 8. 2018-08-30 18:30:02.485246+0200 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform)
AppleACPIPlatformPower Wake reason: EHC2 XHC
 9. 2018-08-30 18:30:02.485248+0200 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform)
AppleACPIPlatformPower Wake reason: EHC2 XHC
-

Beitrag von „al6042“ vom 27. September 2018, 21:52

Versuche es doch bitte mal mit der beiliegenden DSDT.

Beitrag von „Peter_Pan“ vom 28. September 2018, 14:51

Bei der alten DSDT hat der Nuc ein paar mal probiert in den Ruhemodus zu gehen... ist aber ca 2 mal wieder aufgewacht und anschließend Heruntergefahren.

Mit deiner neuen DSDT schaltet der Nuc sich auf dem weg in den Ruhemodus direkt aus.

Ich habe es mit einem [Bios Update](#) auf die neuste Version versucht doch es bleibt beim alten. Auch habe ich alle Bluetooth Einstellungen einmal deaktiviert.. auch das hat nichts gebracht.