

**Erledigt**

## **Dell XPS 15 9550 Boot Problem "couldnt allocate runtime area"**

**Beitrag von „Marcel149902“ vom 28. September 2018, 13:53**

Moin Leute,

Ich bin erst neu in der Hackintosh Community und versuche meinen Dell XPS 15 9550 umzurüsten.

Nun zu meinem Problem ich habe versucht mittels des Tutorials, welches man als erstes findet, einen bootfähigen USB Stick zu erstellen.

So weit so gut! nun habe ich aber leider ein kleines Problem, Clover Startet ganz normal, wenn ich aber auf Boot MacOS gehe und es booten will erscheint folgender Screen:

Nun habe ich mich ein wenig in den Foren umgesehen und gesehen, dass viele einfach die OsxAptioFixDrv-64.efi Datei austuschen, dies habe ich dann auch getan, nur ändert sich der Fehler leider nicht!



Ich bin etwas Ratlos und hoffe, dass mir bald jemand helfen kann!

---

**Beitrag von „der.greg“ vom 13. Oktober 2018, 03:55**

Moin,

hast du das Problem mittlerweile gelöst?

Ich hatte das selbe Problem... Dieser Treiber hat's gelöst:

OsxAptioFix2Drv-free2000.efi

Vorher alle AptioFixDrv Dateien aus dem Ordner "/EFI/CLOVER/drivers64UEFI" entfernen.

Hier der Link:

<https://nickwoodhams.com/x99-h...erelocblock-error-update/>