

Erledigt

## Bluetooth 4.1 oder 4.2 mit Mojave - welche Karte?

**Beitrag von „herrfelix“ vom 30. September 2018, 22:30**

Moin!

Meine Broadcom BCM943602CS hat vor zwei Tagen ihren halben Geist aufgegeben. Bluetooth funktioniert nicht mehr, WLAN geht.

Ich würde gerne WLAN so lassen wie es ist. Aber für Bluetooth muss Ersatz her. Ich habe bisher nur Karten oder Sticks gefunden, die Bluetooth 4.0 unterstützen. Ist euch eine Variante bekannt, mit der ich 4.1 oder gar 4.2 nutzen kann?

Natürlich muss später dann auch Handoff, Continuity etc. funktionieren.

Hat jemand Ideen?

---

**Beitrag von „DSM2“ vom 30. September 2018, 23:13**

Vergiss Mal schnell Handoff, Continuity etc per Stick, das funktioniert einfach nicht 😊

---

**Beitrag von „herrfelix“ vom 30. September 2018, 23:18**

Muss ja kein Stick sein, die sind eh hässlich. Aber ich wollte mal nichts vorschnell ausschließen.



Könnte man nicht auch den Chipsatz der Wifi/BT Karte aus dem neuen MacBookPro 2018 nehmen? Mit Bluetooth 5.0? (falls es den Chipsatz/Karten zu kaufen gibt)

---

### **Beitrag von „herrfelix“ vom 1. Oktober 2018, 12:19**

Das wäre natürlich ein Traum. Aber eben das ist das Problem: Woher bekommen?

---

### **Beitrag von „WeWin“ vom 1. Oktober 2018, 18:56**

Ich habe letzens schon ein bisschen danach gesucht. Allerdings 2 Wochen nach Auslieferung der MacBooks, habe aber nicht einmal gefunden welcher Chip verbaut ist. Am Besten ist wahrscheinlich eine ganz normale Karte zu nehmen. 😊

osxwifi.com listet auch ne Karte mit 4.1, die sind aber immer teuer..

<https://www.osxwifi.com/produ...-n-ac-with-bluetooth-4-1/>

---

### **Beitrag von „Brumbaer“ vom 1. Oktober 2018, 19:11**

Nicht mißverstehen, keine Kritik, nur Neugier.

Was versprichst du dir von BT 5 ?

P.S.

Die offizielle Bezeichnung ist 5 nicht 5.0.

---

### **Beitrag von „WeWin“ vom 1. Oktober 2018, 19:36**

Okay, dann Bluetooth 5 😄

Eig nichts, bloß wenn ich mir jz ne neue Karte kaufen würde und die Bluetooth 5 Karten sind um längen teurer sind als 4,2/1 dann würde ich direkt mehr Geld ausgeben und das neuere kaufen. Einfach nur um mit der Zeit zu gehen und nicht in vielleicht schon 2-3 Jahren eine neue Karte kaufen zu müssen.

Ich hatte geschaut, da ich jetzt ein MBP 2012 habe. Da gibts aber noch kein 5Ghz in der Karte..



---

### **Beitrag von „rennstrecke“ vom 9. Oktober 2018, 17:51**

Hat mittlerweile jemand die Bezeichnung der neuen Combokarte aus dem 2018er MacBook?

---

### **Beitrag von „DSM2“ vom 9. Oktober 2018, 18:03**

Laut ifixit teardown : Apple/Universal Scientific Industrial (USI) 339S00428 Wi-Fi/Bluetooth module

---

### **Beitrag von „jens1976“ vom 9. Oktober 2018, 18:37**

Wenn hier im Forum jemand so nen Ding sein Eigen nennt, hat Er/Sie da schonmal Windows

drauf installiert? Im Gerätemanager sollte ja irgendwas auftauchen hoff ich mal...

---

**Beitrag von „cobanramo“ vom 9. Oktober 2018, 19:04**

Denke mal das du den Windows Treiber nur über BootCamp bekommst.

Gruss Coban

---

**Beitrag von „DSM2“ vom 9. Oktober 2018, 19:05**

Selbstverständlich wird da was auftauchen...

Gibt ja nicht umsonst Boot Camp Treiber, wobei die allein schon näheres verraten würden... das geht auch ohne ein MacBook Pro 2018 zu haben!

Ich hab dafür aktuell keine Zeit, vielleicht hat jemand anders ja Zeit und Lust drauf.