

**Erledigt**

## **Lenovo V320**

**Beitrag von „vviolano“ vom 2. Oktober 2018, 15:18**

Ist dieser Laptop Kompatibel?

i5 7.Gen  
1TB HDD  
USB Typ C

Installiere gerade Windows um nach weiterer Hardware und genauen Infos zu schauen.

<https://www.lenovo.com/de/de/l...ies/V320-17/p/88LG80V0920>

Irgendetwas zu beachten?

---

**Beitrag von „locojens“ vom 2. Oktober 2018, 15:21**

Ah wie sieht es da mit der Grafik aus nur Nvidia oder intel und Nvidia ?

---

**Beitrag von „vviolano“ vom 2. Oktober 2018, 15:43**

Weiß gleich mehr. Laut QR-Code und Amazon ist es:

Lenovo 81AH0002GE 43,94 cm (17,3 Zoll) V320-17 Laptop (Intel Core i5-7200U, 8GB RAM, Intel HD Graphics 620, Win 10 Pro, QWERTZ (DE Keyboard)) Grau

EDIT: siehe Foto was wlan etc. Angeht.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 2. Oktober 2018, 16:24**

Dieser Atheros-Chip wird von macOS nicht unterstützt.  
Der Rest sieht gut aus.

---

### **Beitrag von „vviolano“ vom 2. Oktober 2018, 18:57**

Welches SMBIOS soll ich nehmen?

Kexte?

---

### **Beitrag von „chronos“ vom 2. Oktober 2018, 19:04**

Sollte klappen bis auf die interne wlan karte ..

Eine andere wlan karte wirst glaub ich nur mit glück einbauen können da lenovo eine art whitelist hat für die WLAN hat..

Versuch mal mit smbios mac pro 14,1 oder drunter

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 2. Oktober 2018, 19:24**

[@vviolano](#)

Schau mal in folgenden Thread -> [Mojave Install-Stick für diverse System-Varianten](#)

Darin findest du einen Clover-Ordner für ein Kabylake-Laptop (CLOVER-KBL-Laptop), dass dafür taugen sollte.

---

### **Beitrag von „vviolano“ vom 2. Oktober 2018, 21:34**

Leider eine KP

Versuche das Ganze mal zu entziffern bzw. zu filmen und versuche es zu beheben bzw. poste es dann hier.

KP kommt nach "IOG flags 0x3 (0x51)"

gefolgt von ganz vielen mach\_kernel Fehlern

Irgendetwas mit dem Intel FrameBuffer scheint nicht OK zu sein denke ich.

---

### **Beitrag von „Noir0SX“ vom 2. Oktober 2018, 21:39**

So eine detaillierte Fehlermeldung gibt es selten 🤔

---

### **Beitrag von „vviolano“ vom 3. Oktober 2018, 08:39**

Intel HD 4000 Platform ID geändert und es klappt.

Komme bis zum Installationsbildschirm wo ich dann eine Maus verbinden soll.

Synaptic Touchpads werden nicht unterstützt wenn ich dass richtig gelesen habe oder?

---

### **Beitrag von „Dr.Stein“ vom 3. Oktober 2018, 08:47**

Reicht da kein Voodoo ps2?

---

### **Beitrag von „vviolano“ vom 3. Oktober 2018, 08:50**

Leider nicht. Das Touchpad reagiert nicht und ich bekomme den Screen am Anfang angezeigt ich soll doch bitte eine Maus anschließen.

---

### **Beitrag von „vviolano“ vom 22. Januar 2019, 00:11**

[griven](#) Habe es jetzt installiert, und dann den Installer von der Platte gestartet, leider eine CPU-Panic.

Er hat das Touchpad nicht erkannt, habe aber eine Maus angeschlossen. Damit ging es.

---

### **Beitrag von „griven“ vom 22. Januar 2019, 00:29**

Block mal den ApplePS2SmartTouchpad der dürfte nämlich für die Panik verantwortlich sein...

---

**Beitrag von „vviolano“ vom 22. Januar 2019, 00:33**

Erledigt. Jetzt stimmt was mit der Grafik nicht.