

Feinjustierung: Reboot: FrameBuffer Panic - Rest läfut: Audio & Intel HD Graphics 620, ABER ...

Beitrag von „Panther“ vom 2. Oktober 2018, 15:54

Hallo in die Runde,

Nachdem Mojave bei mir - aus bisher unerklärlichen Gründen - die Installation verweigert, habe ich gerade HS installiert und bin angemeldet :).

Eine ausführliche Anleitung schreibe ich zusammen - da WiFi und Sound noch nicht klapp - kommt diese etwas später.

Ggfs: Kann mir hier jemand helfen...

Ich mache gerade eine Datensicherung ... danach mache ich das NB platt und installiere auf meine SSD (intern)... sollte ja klappen, oder? 😊

WiFi wäre enorm wichtig, sowie Sound. Beruflich- Webinare usw...

Bin dankbar für jeden Hinweis!

Vg Panther!

Beitrag von „Panther“ vom 3. Oktober 2018, 10:56

Hallo Zusammen,

kurz zur Info: UHD 620 Grafikkarte mit WhatEverGreen > 1536MB ... Working 😊

In der config.plist habe ich folgende Einträge gesetzt:

IntelGFX: 0x19168086

ig-plattform-id: 0x19160000

Injetct Intel: Aktiv

Keine Schlieren oder Pixelfehler!

VG
Panther

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 3. Oktober 2018, 12:23

Ist doch super, ich frage mich wieso manche so starke Probleme mit den Intel HD's haben. 😊

Beitrag von „Panther“ vom 3. Oktober 2018, 12:44

Zuerst wurden mir nur 7MB angezeigt - nach ein wenig Recherche habe ich dann alle Infos zusammengetragen. Bin froh, dass alles sauber läuft. Jetzt noch Audio/Video und WiFi, dann bin ich Happy :). Schönen Feiertag, Panther.

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 3. Oktober 2018, 13:06

WiFi läuft nicht wenn du die Karte nicht tauscht

Beitrag von „Panther“ vom 3. Oktober 2018, 13:12

Ah, ok - Danke für den Hinweis!

- Intel Dual Band Wireless-AC 8265, 2x2, Wi-Fi + BT combo adapter, M.2 Card
- QCA, Qualcomm 344A-AC, 2x2, Wi-Fi + Bluetooth combo adapter, M.2 Card
- QCA, Qualcomm 435-AC, 1x1, Wi-Fi + Bluetooth combo adapter, M.2 Card

Einer dieser Karten habe ich wohl verbaut ... dann schaue ich mal, was es als Alternative Karte gibt - hast Du einen Hinweis für mich? VG Panther.

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 3. Oktober 2018, 14:09

[Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen](#)

schau eventuell mal hier nach

Beitrag von „rennstrecke“ vom 3. Oktober 2018, 16:43

Hallo [@Panther](#) ... bin grad hier auf deinen Thread gestoßen.

Habe in meiner zBox auch eine HD620 in meiner CPU. Ich konnte zwar Mojave nun installieren und es werden 2048MB angezeigt, aber ich habe totales flackern und jede Menge Pixelfehler. (Hier mein Thread dazu: [Zotac Zbox CI549 nano](#))

Du könntest deine Probleme ja scheinbar lösen ... hast du einen Tipp für mich?
Danke im Voraus!

Beste Grüße

Beitrag von „Panther“ vom 3. Oktober 2018, 16:49

Was hast Du denn alles in deiner config.plist eingetragen und nutzt Du WhateverGreen oder den IntelFix?

Beitrag von „rennstrecke“ vom 3. Oktober 2018, 16:53

Habe dir meine config.plist mal angehängt.
Im Clover/kexts/Other Ordner habe ich die WhateverGreen.kext

Beitrag von „al6042“ vom 3. Oktober 2018, 18:22

[@Panther](#)

Ich habe mal deinen herrenlosen Thread von gestern hier noch an den Anfang gestellt.

Es muss nicht sein, dass du wegen jedem Krümel einen neuen Thread erstellst.

Wenn du auf deine eigenen Beiträge nicht antworten kannst, was im Forum als SPAM-Schutz gewollt ist, solltest du den letzten Post einfach über die "Bearbeiten"-Funktion um die Neuigkeiten erweitern.

Zusätzlich danach unter "Erweiterte Bearbeitung"->"Einstellungen" noch Punkt "Beitrag als

neu markieren" auswählen, und alle wissen, dass es Neuigkeiten gibt.

Beitrag von „Panther“ vom 5. Oktober 2018, 11:20

Alles klar! Die Funktion war mir so nicht bewusst... dann ist ja alles geklärt 😊

[@rennstrecke](#) schaue ich mir morgen Vormittag an. Bin nur mit dem Handy online...

[@rennstrecke](#):

1. Hast Du auch eine zusätzliche NVIDIA? Wenn ja: Boot: nv_disable=1 setzen.
2. Devices: FakeID IntelGFX: setzen > Wert: 0x19168086
3. Graphics: ig-platform-id: 0x19160000
4. InjectIntel: Aktiv

Ist die ig-plattform-id nicht zutreffend wird der Grafik kext nicht gezogen.

Diese Einstellungen musst Du in deiner CONFIG noch vornehmen! Viel Erfolg!

Edit 2: Audio working!

1. FixHDA
2. ResetHDA
3. Inject (3)

Damit habe ich den internen Speaker aktiv und auch Sound :).

Da nun "fast" alles sauber läuft habe ich noch folgende Frage an die Experten:

1. Shutdown: OK
2. Restart: OK

Nach einem Starten (nach Shutdown) oder einem Restart erhalte ich immer die Meldung: Es gab ein Problem ... Create error report ... bla bla ...
Hat hier jemand eine Idee?

und ... wie bekomme ich denn die Batterie zur Anzeige? BatteryManager.kext habe ich eingebunden - muss ich noch etwas "anpassen"?

Danke Euch!

***** UPDATE *****