

Erledigt

Problem mit der GTX 1060

Beitrag von „Slin“ vom 6. Oktober 2018, 14:50

Guten Morgen, Mittag, Abend was auch immer... 😄


Ich musste jetzt schon drei mal macOS high Sierra (10.13 (17A405)) installieren, weil ich es nicht hinbekomme den Treiber für die NVIDIA GeForce GTX 1060 zu installieren.


Daher die Frage, hat jemand schon mal die Grafikkarte zum laufen bekommen?
Ich habe bisher immer englische Tutorials befolgt, aber wirklich funktioniert hat es nie. 😞

/Edit:

Update, der Treiber ist installiert **aber**: Er möchte nicht die Webtreiber laden.
Ich habe euch mal meine config angehängen. Langsam bin ich echt am verzweifeln.

Er setzt die Einstellung einfach immer wieder zurück.





Finale Bearbeitung:

Es lag am NVRAM den ich emulieren muss.

Dazu nutze ich folgenden Bootloader: Clover UEFI Boot Mode with Emulated NVRAM v2.4k r4411

Und siehe da, es funktioniert einwandfrei.