

Erledigt

Mein HäckMäc - Vorstellung und ggf Probleme damit

Beitrag von „lucifer“ vom 15. November 2018, 10:27

Hallo zusammen,

ich stehe kurz davor meinen dritten Macki in Angriff zu nehmen, ich warte nur noch auf dem RAM, der Rest ist bereits verbaut und wartet auf das erste Einschalten.

Diese Komponenten kommen zum Einsatz. Ich bin über Tipps die ich mir im Vorfeld schon ansehen kann sehr dankbar. Bzw wie sollte ich die Installation angehen um vor möglichst wenig Problemen zu stehen 😊

CPU: Intel i7 - 8700 boxed

Board: Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming Wifi

Ram Ballistix Sport 2x16GB 2400Mhz

Graka: Sapphire R9-370 die nächsten Monat für eine RX580 weichen muss.

SSD: Crucial MX500 mit 1TB an SATA0

HDD: 3TB Datengrab an SATA1

DVD/BR: LG BlueRay Brenner an SATA2

Case: Zalman Z11 Plus // Ich hätte gerne etwas schickeres, hab es aber grad hier.

2x 30cm Blue LED Stripes am Boden und Oberseite

Lüfter: 2x 120mm Systemlüfter die über eine Lüftersteuerung angeschlossen sind (nicht über das Board!) Bei Bedarf können 2 weiter 120mm an der Oberseite dazugeschaltet werden. (Ich hatte derbe Hitze Probleme mit einer AMD FX8800 allerdings die 175Watt Variante)

Alle Komponenten sind bereits verbaut bis auf dem RAM da der noch nicht angekommen ist.

Als Bootloader habe ich Clover im Auge. Bootstick mit 10.14 ist bereits über TINU erstellt.

Irgendetwas was nicht laufen wird ausser das Wifi-Modul? (benötige ich nicht)

Herzlichen Dank an Euch, ich werde den Thread hier mit Bildern füllen und diesen als "meinen" Support Thread weiter nutzen 😊

Beitrag von „al6042“ vom 15. November 2018, 18:34

Hi...

das sieht eigentlich alles so aus als sollte es keine Schwierigkeiten machen.

Einzig bei dem AudioChip des Mainboards bin ich mir nicht sicher.



Sollte da tatsächlich ein CreativeLabs AudioCodec drauf sein, könnte dass schwieriger werden, da die aktuell favorisierte Lösung per AppleALC.kext (in Kombination mit dem Lilu.kext) nur den [CA0132](#) Codec unterstützt.

Beitrag von „lucifer“ vom 15. November 2018, 18:42

Hi,

höö?? Die Gigabyte Seite sagt mir zu diesem Board:

1. Realtek® ALC1220 codec
2. High Definition Audio
3. 2/4/5.1/7.1-channel
4. Support for S/PDIF Out

Laut *einerzenseite* 😊 sei das Board unproblematisch, bzw die Boardreihe

Es handelt sich genauer um das Gigabyte Aorus Ultra Gaming Wifi

Edith:

Puh: Mehr Glück als Verstand, ausgesucht hatte ich tatsächlich das Gaming Wifi, gekauft aber das Ultra Gaming Wifi!

Hab oben mal geändert

Beitrag von „al6042“ vom 15. November 2018, 19:21

Dann sollte sich das auch in deinem Profil wiederfinden... 😊

Da sieht man mal wieder wie wichtig es ist die Bezeichnung von Dingen so genau wie möglich mitzuteilen... 😊

Beitrag von „lucifer“ vom 16. November 2018, 16:41

und schon geht es los ^^32 GB Intenso Bootstick mit 10.14 und Tinu erstellt, Clover 2.4 R 4741 danach auf den Stick installiert und der Stick bootet nicht, er wid erkannt, aber weder

von der EFI noch vom Root des Sticks geht es. Erstelle grad einen anderen 8GB Stick.

Beitrag von „rubenszy“ vom 16. November 2018, 16:48

Hast die richtigen Treiber im Clover ausgesucht und kexte in den Other Ordner eingefügt.

Beitrag von „lucifer“ vom 17. November 2018, 00:00

Der 8 GB Stick klappt... Dann mal frisch ans Werk 😊

Edit:

Er bootet, bleibt aber nach -v mit 50 + Zeichen stehen. Letzte Ausgabe ist:

End RandomSeed

+++++_____

Den Optane Speicher habe ich ausgebaut, der soll bei diesem Board wohl raus.

Nun weiss ich nicht mehr weiter:

Clover ist aktuelle Version. Ich habe alle 4 Versionen des Memory Fix Drv ausprobiert, mit jeder Version bleibt er mit vielen + Zeichen stehen.

Ich habe auch die Clover Beta versucht, gleiches Ergebnis.

Versuch dreitausendsiebenhunderzwölf: Clover 4741, osxAptioFix3Drv, die Kiste bootet nach den vielen + NUR wenn ich in Clover binaries Patching einen Haken bei "debug" setze, dann bleibt das Ding aber nach dem Mojave Kernel Patching stehen 😞

Hilfe Pls 😊

Ich versuch es gerade aus Verzweiflung schon mit dem Beast (Erstelle grade einen Bootstick damit)

Beitrag von „rubenszy“ vom 17. November 2018, 00:25

Lade doch einfach mal den EFI Ordner hoch

Beitrag von „lucifer“ vom 17. November 2018, 12:08

Werd ich gleich machen wenn der Stick fertig ist.

Ich wusste ja das kompliziert wird, aber das gleich garnix geht verwundert mich jetzt doch. Das neuste BIOS hab ich vorhin auch schon geflashed da ich gelesen hatte das das bei dem Gaming 7 bei dem Fehler geholfen hat. Hat aber auch nix gebracht. Witzig ist auch (oder eher nicht) das de Option "Other OS" bei dem Board nicht mehr existiert, es gibt nur "Windows 8/10" und alternativ "Windows 8/10 WHQL")

Edith:

Clover 4630 rennt sofort durch und installiert gerade, ohne zu Murren... Muss ich nicht verstehen? Aber ich mach erst morgen weiter, das Bett ruft...

Sodale, der erste Post von meinem Häcki 😊

Mit Tinu und Clover aktuell hat es nicht funktioniert. Mit Clover 4630 ist alles auf anhieb durchgelaufen, keine Fehler und Clover lies sich nachher einwandfrei installieren. Sound funktioniert, Graka wird einwandfrei erkannt. Das Teil rennt wie Schmitz Katze!

BT geht nun auch nur W-Lan nicht , das war mir klar, Falsches Modul drinn.

Jetzt noch ein zwei doofe Fragen 😊

~~Ich habe noch keine Unique SN für Facetime, iMessage ect. sollte ich damit warten bis ich das W-Lan Modul ausgetauscht habe?~~

~~Kann ich jetzt von einem Timemaschine Backup ein Backup von meinem Mini auf den Häcki zurückfahren, oder sollte ich warten bis ich eine Unique SN habe?~~

Als kleiner Vergleich:

Cinemench R15

MacMini Muticore: 544

Single Core: 109

Open GL 19 fps

Häcki:

Multicore: 1496

Single Core 136

OpenGL 120 Fps

Nice 😊

Und zu guter letzt: iMessage und Facetime ect. funktionieren. Hab mich mal voll gewundert, dachte darauf warte ich jetzt Wochenlang. Erste Message an meine Frau wurde als SMS geschickt, die ANtwort und alle weiteren dann als iMessage. Ik bin begeistert!

Beitrag von „hegmeg“ vom 27. November 2018, 13:51

Moin moin Kollege,

könntest du deinen EFI Ordner bereitstellen?

Beste Grüße und Danke

hegmeg

Beitrag von „lucifer“ vom 27. November 2018, 17:01

Hier isser...

Achte:

Seriennummer entfernt, Themes Ordner entfernt. Sollte ich eine S/N oder UUID vergessen haben, bitte ändere diese und teile es hier mit das ich die noch rausnehmen kann.

Beitrag von „hegmeg“ vom 27. November 2018, 17:59



Spitze, ich danke dir.

Editierst du das mit einem Editor oder Clover Configurator?

Beitrag von „lucifer“ vom 27. November 2018, 19:22

Ich hab das vorhin mit textwrangler gemacht, bin gar nicht auf die Idee gekommen das mit dem Configurator zu machen 🍏

Beitrag von „hegmeg“ vom 28. November 2018, 16:24

Guten Nachmittag, ich schon wieder. Bist du sicher das bei dir alles USB Ports richtig funktionieren?

Danke vorab und Gruß

Beitrag von „lucifer“ vom 28. November 2018, 17:28

soweit ja, da ich aber nur eine externe HDD an USB habe kann ich nichtmal zu 100% dazu etwas sagen. Tastatur und Maus sind über die gelben angeschlossen, HDD über USB 3.0. mehr hab ich nicht drann