

Erledigt

Probook 4730s - kein Sound

Beitrag von „Zakkwyld“ vom 30. Dezember 2018, 16:56

Hallo zusammen,

habe auf meinem Probook 4730s High Sierra installiert.

Es funktioniert alles Super (Sleep, Cam, Batterie, High Res usw.) bis auf den Sound.

Im Anhang habe ich mal meinen Clover Ordner angehängt.

Könnte sich mal einer die Konfiguration anschauen.

Ich bekomme den Sound einfach nicht ans laufen.

Gruß

Beitrag von „griven“ vom 5. Januar 2019, 22:42

Wäre vielleicht ganz sinnvoll wenn Du erstmal ermitteln würdest welcher Codec in dem hübschen Teil überhaupt verbaut ist...

Wie man das macht kannst Du hier nachlesen: [Hardware für Treiber Rausfinden.](#)

Beitrag von „Zakkwyld“ vom 7. Januar 2019, 09:21

Danke,

habe es aber zwischenzeitlich schon selber hinbekommen.

Habe den Cache gelöscht & Rechte neu gesetzt.

Nun läuft alles Perfekt!

Gruß