

Erledigt

Macbook Pro 15" - Bootet nicht mehr

Beitrag von „Ni_Xo“ vom 31. Januar 2019, 14:19

Hallo zusammen,

Habe ein Macbook Pro 15" Early 2011 mit dem i7 von meinem.Kollegen geschenkt bekommen.

Das Macbook hatte den klassischen Fehler der defekte ATI Karte.

Diese habe ich nun mit dieser Anleitung deaktiviert:

<https://forums.macrumors.com/t...efi-variable-fix.2037591/>

Nun sieht alles auch normal (hatte vorhin Rotstich) aus konnte Sierra vom Stick booten und installieren.

Nur leider bootet er mir nach der Installation nicht.

Es erscheint folgender Fehler:

```
gioscreenlockstate 3 hs 0 bs 0 now 0 sm 0x0
```

Wie im Anhang ersichtlich.

Kann mir jemand sagen was ich nun noch machen kann ?

Würde das Ding ungern wegschmeißen.

Vielen Dank schonmal im Voraus 😊

Beitrag von „Roman78“ vom 31. Januar 2019, 22:03

Die Karte richtig ausschalten. Nicht nur die KEXT löschen.

Ich habe mittlerweile 2 mit dieser Anleitung hin bekommen und bin die gerade ins deutsch am übersetzten.

<https://realmacmods.com/macbook-2011-radeon-gpu-disable/>

Hier gibt es noch mehr Info: <https://www.macuser.de/threads...-macbook-pro-2011.817691/>

Beitrag von „Ni_Xo“ vom 3. Februar 2019, 12:57

[Zitat von Roman78](#)

Edit by al6042 -> Bitte keine Vollzitate von Beiträgen, welche direkt über deiner Antwort stehen...

Danke für den Tipp !

Beitrag von „Roman78“ vom 25. Februar 2019, 21:43

Ich habe mittlerweile eine Anleitung in Deutsch verfasst: <http://www.die-oswalds.de/blog...rten-problem-und-loesung/>

Beitrag von „Ni_Xo“ vom 7. März 2019, 20:03

Hab es mit den oberen Anleitung hinbekommen.

