

Erledigt

Kein LAN auf Asrock Z68 pr03 gen3 während der Installation

Beitrag von „AuScH“ vom 2. März 2019, 08:41

Hallo zusammen,

ich bin neu in der Hackintosh Welt und versuche gerade auf meinem etwas betagtem Z68 System mit einem 2500K die Installation von Mac OS High Sierra, nachdem ich rausgefunden habe, dass Mojave wohl mit der Grafikeinheit des 2500K nicht mehr funktioniert.

Ich habe mir also einen Stick nach dieser Anleitung erstellt:

[macOS Internet Recovery Stick: Installation ohne Mac oder VM](#)

und anschließend diese EFI Dateien auf die entsprechende Partition kopiert:

[High Sierra Install-Stick für diverse System-Varianten](#)

Ich komme bei der Installation nun soweit, dass ich den Punkt "Mac OS erneut installieren" auswählen kann, stehe nun aber vor dem Problem, dass er die Netzwerkkarte (Realtek RTL8111E) nicht erkennt und ich somit keine Internetverbindung habe.

Soweit ich es verstanden habe, brauche ich, um das Problem, zu lösen entweder die passende KEXT-Datei, oder muss die bestehende entsprechend anpassen. In dem Kext-Ordner gibt es einen Treiber für Realtek RTL8111 allerdings ohne das "E" am Ende. Kann man dies anpassen, oder ist der Treiber für die "E" Version ein komplett anderer?

Danke für die Hilfe.

AuSch

Beitrag von „g-force“ vom 2. März 2019, 09:00

Willkommen im Forum!

Kannst Du mal deinen EFI-Ordner mit 7zip o.ä. verpacken und hier hochladen? Ich schau mir das mal an.

Beitrag von „AuSch“ vom 2. März 2019, 10:11

Ist angehängen.

Danke schon einmal für die schnelle Antwort.

Beitrag von „g-force“ vom 2. März 2019, 12:17

Teste mal mit dieser EFI, Ordnerstruktur vom Stick ist Dir klar?

[EFI_AuSch.zip](#)

Beitrag von „AuSch“ vom 3. März 2019, 15:00

Hallo g-force,

danke für die EFI-Dateien...damit konnte ich jetzt zumindest schon einmal Mac OS auf der SSD installieren, komme dann nach dem Neustart aber immer wieder zu diesem Bildschirm (siehe Anhang)

Selbst der Versuch die SSD über das Festplattendiensprogramm vor der Installation nochmal zu Formatieren (GUID, Mac OS Extended (Journaled) bringt hier keine Änderung.

Was mache ich falsch?

Beitrag von „derHackfan“ vom 3. März 2019, 15:07

Wie bist du denn da hin gekommen? 😊

Du kannst aber mit dem USB Stick und der EFI von [g-force](#) starten und gelangst in das Clover Auswahl Menü?

Kommt mir bekannt vor...

Beitrag von „AuScH“ vom 3. März 2019, 15:15

Also ich kann mit dem Stick starten...komme auch in das Menü wo ich Festplattendiensprogramm und Mac OS erneut installieren auswählen kann...was dank der EFI-Dateien von g-force nun auch funktioniert und er mir dann die Auswahl bringt, wo ich Mac OS installieren will.

Da wähle ich dann meine SSD aus und er lädt und installiert Mac OS erst einmal völlig normal...startet dann von sich aus neu und bringt mir dann sofort und ausschließlich das Menü, wie auf dem Bild zu sehen.

Beitrag von „derHackfan“ vom 3. März 2019, 15:18

Was passiert wenn du nach dem Neustart schnell mal F11 drückst, kommst du dann in das Mainboard Boot Menü?

Beitrag von „g-force“ vom 3. März 2019, 15:38

Das BIOS erkennt beim Restart nicht, von wo gebootet werden soll. Du mußt beim Start vermutlich über F8 das Bootmedium auswählen, damit Du wieder in Clover kommst und die Installation fortsetzen kannst.

Edit:

[AuSch](#) Trage bitte deine Hardware in dein Profil ein, das macht das Helfen für Mitleser einfacher.

Beitrag von „AuSch“ vom 3. März 2019, 17:44

Hallo zusammen,

Hardware habe ich nachgetragen.

Der Trick mit dem nochmaligen F11 drücken, für das Bootmenü, hat geholfen und die Installation lief somit erst mal durch.

Allerdings habe ich weiterhin das Problem, dass ich noch immer in diesem Bildschirm lande und nur über das Bootmenü den Start von Mac OS auswählen kann.

Beitrag von „derHackfan“ vom 3. März 2019, 17:56

[g-force](#) zu 99,9% wird es das gleiche Problem wie in dem anderen Thread sein.

ASRock halt... 😊

Beitrag von „AuScH“ vom 4. März 2019, 17:39

[derHackfan](#) welches Problem meinst du?

Beitrag von „g-force“ vom 4. März 2019, 19:03

Kannst Du im Bootmenü (im BIOS) die Reihenfolge der Festplatten ändern?

Edit:

Was mich aber wundert ist diese merkwürdige Grafik des BIOS - das sollte doch ein [UEFI-BIOS wie dieses](#) sein?

Beitrag von „AuScH“ vom 4. März 2019, 20:35

Das eigentliche BIOS von dem Board hat auch eine UEFI Oberfläche.... und dort ist die SSD als erstes Bootmedium hinterlegt...

Das Menü was er dort bringt hab ich mit dem Board auch noch nie gesehen...erst als ich auf dem PC Mac OS installiert hatte.

Beitrag von „derHackfan“ vom 4. März 2019, 22:50

[Zitat von AuSch](#)

welches Problem meinst du?

Das ASRock Problem, so will ich es mal vereinfacht nennen.

[Zitat von g-force](#)

diese merkwürdige Grafik des BIOS

Jau, das kenne ich bei ASRock von P67 über Z77, Z87, Z97 bis Z170 (und) sollte aber nicht weiter ins Gewicht fallen, ich meine es dreht sich um das übliche Problem dass Clover irgendwie in den NVRAM geschrieben werden muss, also entweder über die Clover Optionen "add bla bla bla" oder über die Shell "bcfg add boot bla bla bla", ansonsten geht das booten von macOS nach wie vor nur über den USB Stick.