

Erledigt

Z390 MSI Gaming - kein Onboard Sound

Beitrag von „marc31mo“ vom 6. März 2019, 10:20

Hi,

ich habe mein macOS Mojave über clover am laufen.

Clover habe ich geupdatet und auch den HDA Fix ausprobiert um die onboard Soundkarte zum laufen zu bringen.

Ich habe auch schon sämtliche Versionen und Soundoptions im Multibeast Mojave durch probiert.

Es klappt einfach nicht.

Es ist der

Realtek® ALC892 Codec

Hat jemand eine Idee ?

MFG Marc

Beitrag von „DSM2“ vom 6. März 2019, 10:39

Der größte Fehler gleich schon zu beginn : MULTIBEAST!

Mach ein Clean Install ohne diesen Müll.

Für Audio brauchst du Lilu sowie AppleALC.


Für 892 gibt es einige IDs die du in der config.plist hinterlegen kannst als Audio ID siehe

Anhang.

5,7,12,28,31,92,98,99

Realtek	ALC892	0x100302, layout 1, 2, 3, (4 for laptop), 5, 7, 12, 28, 31, 92, 98, 99	13 (10.9)	—
---------	--------	--	-----------	---

Aber immer nur einen Wert hinterlegen



Beitrag von „marc31mo“ vom 7. März 2019, 13:17

Hi danke dir erstmal für den Tipp.

Ich habe Mojave so eben frisch aufgezogen ohne Multibeast.

An Hand deines Tipps habe ich den Sound mit CloverConfigurator zum laufen bekommen.

Allerdings habe ich ein Problem, es ist mega leise selbst auf maximaler Lautstärke.

Habe die ID7 genommen.

ich probiere gerade mal die anderen ob es welche gibt die lauter sind....

Anbei meine aktuelle config.plist

EDIT : man sollte auch vorne anfangen, ID1 klappt wunderbar !

Vielen Dank für den Support, mir wurde hier sehr geholfen.

BTW, funktioniert SIRI bei euch und KARTEN mit Location ?

Beitrag von „al6042“ vom 7. März 2019, 22:25

Hi,

"Location" funktioniert nur, wenn du eine unterstützte WLAN-Karte in der Kiste am Laufen hast.

Ansonsten kann man den Dienst nicht aktivieren.

Und ja, sollte ich mit Siri sprechen wollen, geht das über mein Headset... 😊

Beitrag von „marc31mo“ vom 8. März 2019, 14:19

Okay danke,

aktuell hänge im nächsten problem, keine Verbindung zum AppStore möglich.

Ich vermute es liegt daran dass ich per USB Wlan ins Netz gehe und dieses ist per en2 hinterlegt, ich muss das auf en0 ändern nehme ich an.

Beitrag von „LovelsHackintosh“ vom 8. März 2019, 14:24

Dein Interne Netzwerkkarte sollte en0 sein damit solltest du dann keine Probleme mehr beim Appstore Siri oder sonstiges haben.

Das Problem passiert oft wenn deine interne LanKarte nicht en0 ist

Beitrag von „marc31mo“ vom 8. März 2019, 14:27

```
sudo rm /Library/Preferences/SystemConfiguration/NetworkInterfaces.plist
```

hat geholfen..

Top Forum hier !



Beitrag von „Arkturus“ vom 8. März 2019, 15:55

Realtek ALC892 läuft bei meinem iMac 14,2 mit Lilu+WEG+AppleALC.kext und Layout ID 31

Beitrag von „DSM2“ vom 8. März 2019, 16:40

WEG ist für Audio in Bezug auf Lilu + AppleALC nicht notwendig. [Arkturus](#)

Beitrag von „marc31mo“ vom 9. März 2019, 09:06

[Zitat von chmeseb](#)

Realtek ALC892 läuft bei meinem iMac 14,2 mit Lilu+WEG+AppleALC.kext und Layout ID 31

Danke für den Tipp, bei meinem Board ging es mit ID1