

**Erledigt**

## **Installationsprobleme mit Mac OS Mojave auf Terra Laptop**

**Beitrag von „jailbreaker“ vom 24. März 2019, 12:46**

Hallo Leute. Mittlerweile bin ich nun, dank der Hilfe des Forums zufriedener Hackintosh User ohne jegliche Probleme auf meinem Haupt-Gerät. Ich dachte mir, nun wäre es an der Zeit das ganze auch auf portabler Ebene durchzuführen und der Laptop muss ran. Das Gerät ist ein Terra Laptop mit einem i3 und einer HD 4600. Ich habe die sehr gute Anleitung aus dem Forum wieder verwendet. Das Problem liegt in diesem Fall beim Booten. Daraufhin habe ich mir den EFI Ordner von "al6042" heruntergeladen und das ganze mit dem extra dafür erstellten Laptop EFI probiert. ([hier](#)). Hierbei scheitert das ganze jedoch leider auch, aber es läuft immerhin schon mal weiter als mit dem "default" EFI Ordner von Clover selbst. Zunächst bekomme ich dann einen apfs\_module\_error und danach sieht der Bildschirm ziemlich komisch aus (siehe Anhang). Ich habe im Internet gelesen, dass möglicherweise ein BIOS downgrade helfen könnte, kann jedoch beim besten Willen nicht die nötigen Files finden 😞 . Ich bin für jede Art von Hilfe sehr dankbar !

Danke im Voraus und noch einen schönen Sonntag ! 🙌

---

**Beitrag von „al6042“ vom 24. März 2019, 13:04**

Der "garbled Screen" kommt vom Kontaktverlust zum USB-Stick.

Ich empfehle an der Stelle den Einsatz eines USB2.0-Sticks.

---

**Beitrag von „jailbreaker“ vom 24. März 2019, 13:45**

Also wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist dass ein 2.0 Stick (er hat nix blaues am vorderen Teil). Habe ihn auch wie in der Anleitung gefordert in die 2.0 Ports gesteckt.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 24. März 2019, 13:55**

Wie lautet denn die Bezeichnung des Sticks?

Hast du bereits alle möglichen USB-Ports getestet.

Gibt es zu dem Gerät auch eine genaue Specs-Aufstellung?

"Terra Laptop" ist da doch etwas zu allgemein.

---

### **Beitrag von „jailbreaker“ vom 24. März 2019, 14:11**

Das Problem: der Laptop hat nur einen USB 2 Port, die anderen sind USB 3.0. Bezeichnung ist "Install macOS Mojave" oder meinst du mit Bezeichnung etwas anderes ?

Ich kann gleich eine Specs liste nachreichen, bin jedoch bereits etwas weiter gekommen ohne einen Crash, stücke dennoch beim Booten. Habe die latest Kexte in Others gezogen und den Hardware compatibility check als Flag hinzugefügt. Gerade stecke ich bei "kextd stall[0] (240 s): "IOHDACodecFunction", "IOResources" fest. Zufällig eine Idee ?

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 24. März 2019, 14:17**

Ich meinte die tatsächliche Hersteller- und Modell-Bezeichnung des USB-Sticks.

Die erwähnte Meldung kann vom AppleALC.kext kommen, da es noch keine Details zum eingebauten AudioCodec gibt, weswegen die definierte Layout-/Inject ID 3 komplett falsch ist und den Fehler auslöst.

---

### **Beitrag von „jailbreaker“ vom 24. März 2019, 14:41**

Kann um ehrlich zu sein leider keine Angaben zum stick machen, sieht mir nach einem Noname Ding aus. Ich musste gerade aufgrund eines Fehlers den Stick nochmal neu erstellen. In der Zeit, hier einmal einmal eine Specliste. (siehe Anhang) (Ich bitte die etwas schlechte Qualität zu entschuldigen, das Windows was noch auf dem Laptop drauf ist, ist bereits schon so laggy, da kann man kaum noch richtige Screenshots machen.)

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 24. März 2019, 14:49**

Das ist keine Specs-Liste sondern nur Screenshots von Infos, die du bereits gegeben hast.

Genauere Details erhältst du über folgende Herangehensweise -> [5. Welche Hardware wurde in meinem Gerät verbaut?](#)

---

### **Beitrag von „jailbreaker“ vom 24. März 2019, 14:56**

<https://www.notebookcheck.com/...Q1-Notebook.119058.0.html>

Ist das etwas, dass helfen könnte ?

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 24. März 2019, 15:01**

Wieso mir helfen?

Das machst du nicht für mich, sondern für dich... 😊

Ist wie mit der Schule früher... du lernst nicht für deine Eltern, sondern für dich selbst.

Die Seite ist zwar informativ, aber trotzdem fehlen die Details, die du über die Linux-Variante sinnvoller zusammentragen kannst.

---

### **Beitrag von „jailbreaker“ vom 24. März 2019, 15:24**

Haha, ja stimmt. Das Problem: ich kann derzeit einfach kein weiteres Betriebssystem auf das Gerät noch zusätzlich installieren. Ich meinte mit "dir helfen" eigentlich nur, dass du an der Specsliste vielleicht zufällig eine Sache siehst, die man deshalb an der Config dringend ändern müsste oder etwas dergleichen. Ich werde also gleich nochmal versuchen die Installation mit deinem EFI Ordner zu starten und falls Bugs auftreten diese posten. Hättest du sonst vielleicht noch einen Tipp ? Z.B. das entfernen der Layout-/Inject ID ?

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 24. März 2019, 15:25**

Dann eher das entfernen des AppleALC.kext.

Zudem musst du kein weiteres Betriebssystem installieren, sondern nur einen USB-LiveLinux-Stick erstellen und damit starten.

---

### **Beitrag von „grt“ vom 24. März 2019, 15:26**

linux muss nicht zwingend installiert werden. du kannst dir auch einen livestick erstellen (unetbootin oder mit dd/terminal) und davon booten.

---

### **Beitrag von „jailbreaker“ vom 24. März 2019, 15:45**

Habe jetzt irgendwie wieder den selben apfs error wie zu Beginn 😞

---

### **Beitrag von „jailbreaker“ vom 24. März 2019, 19:16**

Hi Leute. Kurze Frage: habe es jetzt hinbekommen mein „Hackbook“ aufzusetzen. An manchen Stellen sieht es aus wie bei meinem Main Hackintosh, als ich die Webdriver nicht installiert hatte wenn ich im Dock scrolle: Grafik Glitches. Meine Frage: muss ich noch irgendwelche Intel Treiber oder sonstiges installieren ? In Clover Configurator „Inject Intel“ tut dem System nicht ganz so gut, habe ich schon ausprobiert

Mein Laptop: <https://www.notebookcheck.com/...Q1-Notebook.119058.0.html>

Danke für jegliche Hilfe !

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 24. März 2019, 19:33**

[jailbreaker](#)

Do solltest keinen neuen Thread anfangen, solange der alte noch nicht erledigt ist.

Vor allem nicht, wenn es sich um das gleiche Gerät handelt.

Ich habe die beiden mal zusammengelegt.

---

### **Beitrag von „jailbreaker“ vom 24. März 2019, 19:34**

Danke dafür ! Vielleicht jemand eine Idee ? Installation ist bis zu diesem Punkt praktisch abgeschlossen.