

Erledigt

Radeon RX580 Lüfter drehen hoch

Beitrag von „pospich0815“ vom 4. April 2019, 21:19

Ich habe seit dem Update auf Mojave 10.14.4 das Phänomen, dass die Lüfter meiner RX580 alle paar Minuten kurz aufdrehen. Das kommt meistens vor wenn ich im Browser (Firefox) einen Tab wechsle. Ich hab leider momentan noch gar keine Idee an was das liegen könnte.

Beitrag von „l3rry“ vom 5. April 2019, 16:33

Hi,

das Hab ich auch... seit 10.14.4... Laut Reddit.com tritt das auch bei "echten" Macs mit RX580 auf... immer wenn meine GPU über 50 Grad C kommt geht der Lüfter auf hoher Leistung an und kühlt sie wieder auf 49 Grad runter, was dazu führt das der Lüfter aus geht... wenn sie dann wieder 50 Grad erreicht hat geht das Speil von vorne los... Habe auch noch keinen fix gefunden... Angeblich tritt das mit der 10.14.5 Beta nicht mehr auf...

Wenn jemand einen Fix hat würde ich mich auch sehr freuen.

Edit: Fehlerlösung hier [POWERCOLOR RX580 LÜFTERPROBLEM](#)

Beitrag von „pospich0815“ vom 6. April 2019, 18:02

Die verlinkte Lösung hat bei mir nicht funktioniert. Nach dem einfachen kopieren der Extensions aus der Mojave 10.14.5 Beta und dem vergeben der Rechte und dem neubauen des Cashes, wurde meine Karte nur noch mit 7MB VRAM erkannt und mein System lief ziemlich hakelig.

Beitrag von „l3rry“ vom 6. April 2019, 18:35

Ich hab zum vergeben der Rechte kextwizzard genommen... funktioniert bei mir ohne Probleme....

Beitrag von „pospich0815“ vom 15. Mai 2019, 21:52

So, nach dem Update auf 10.14.5 scheint das Problem erledigt zu sein. Bis jetzt bleibt die Grafikkarte schön leise und die Lüfter drehen gleichmäßig, sodass sie auch gar nicht so schnell auf Temperatur kommt.

Beitrag von „kexterhack“ vom 20. Mai 2020, 02:41

Hallo,

ich nehm das Thema nochmal auf.

Gibt es irgendwelche OSx Boardmittel etc. um die Lüfter steuern zu können?