

# 5-Port USB 2.0 PCI Card

**Beitrag von „ralf.“ vom 13. April 2019, 08:35**

Bei älteren AMDs funktioniert USB oft nicht richtig.

Diese USB-Erweiterungskarte läuft oob, mindestens bis Mojave.

Bei jüngeren Mainboards ist sie schon im Bios vorhanden, bei älteren im Chameleon/Clover-Menü.

Rund 7 Euro mit Versand.

NEC uPD72010x USB 2.0 Controller

