

Erledigt

Atheros Qualcomm BCM43224 BCM94322HMS / WLAN AR9485 nur sehr langsam

Beitrag von „daerias“ vom 25. April 2019, 10:42

Hallo liebe Community 😊

Also ich habe die [BCM43224 BCM94322HMS ABGN Dual Band Wireless mPCI-E Card \(WLAN Ar9485\)](#) vor ein paar Tagen eingebaut und versuche diese auf High Sierra 10.13.6 zum laufen zu bekommen. Mit den beiden Kexts funktioniert nur im SLE mit Clover hab ich kein Erfolg warum auch immer:

Code

1. AtherosWiFiInjector.kext.zip
2. IO80211Family.kext.zip

[Hier ist die Quelle von den Kexts](#)

Außerdem das größte Problem ist, dass ich damit höchstens 4mbit/s erreiche. Bastele seit 2 Tagen an dem Ding und weiß einfach nicht weiter.

Wäre euch sehr dankbar wenn mir einer helfen könnte. Danke Leute



EDIT:

nach 3 Tagen Suche endlich weiter gekommen (Dank Linux-Foren). Habe in meiner Fritzbox WLAN-Standards geändert und siehe da bekomme 16mbit/s am Hackintosh!

Weiß einer ob da noch mehr geht? Habe 50k Leitung

Spoiler anzeigen