

Erledigt

nach Sicherheitsupdate Bootschleife

Beitrag von „seekwest“ vom 9. Mai 2019, 19:17

Hallo,

ich habe ein Problem mit Sierra 10.12.6. Ich hab Sicherheitsupdates installiert und seitdem hab ich eine Boot-Schleife mit dem u.a. Screenshot an Fehlern.

Mit "Shift" beim Boot komme ich ins System. CMD + X während des Bootup führt zum gleichen Problem.

Board ist ein GA87N-WIFI (OZMOSIS) mit i7-4770K. Weiß jemand wie der Fehler zustande kommt?

Viele Grüße

Chris

Beitrag von „al6042“ vom 11. Mai 2019, 16:05

Dein AppleALC.kext ist zu alt...

Schnappe dir die neuste Version, zusammen mit dem Lilu.kext und platziere beide an die Stelle, an welcher der alte Kext liegt.

Das ist wahrscheinlich der Ordner /EFI/Oz/Darwin/Extensions/Common auf der versteckten EFI-Partition.