

Erledigt

Zweiter Bildschirm hat kein Signal nach Login und Bluetooth Probleme

Beitrag von „.17“ vom 17. Mai 2019, 23:10

Ich habe diese Woche meine Hardware für meinen (ersten) Hackintosh bekommen und natürlich gleich zusammengebaut.

Hardware:

i5-9600K

ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX

Sapphire Nitro+ RX 580 8G

Corsair Vengeance LPX 32 GB, DDR4-3200

Samsung SSD 970 EVO 1TB

Dark Rock Pro 4

Straight Power 11 550W

NZXT H200

2x 24" 1080p Monitore

Probleme:

1. Der zweite Monitor bleibt nach dem Login schwarz und zeigt dann die Meldung "signal cable not connected", obwohl beim Booten die Cloverausgaben auf beiden Monitoren ausgegeben werden. Beide Monitore sind über HDMI mit der Grafikkarte verbunden.
2. Kurz bevor ich zu dem Loginscreen komme, werden bei den Cloverausgaben horizontale pinke Striche angezeigt. Ich hatte auch schon zwei mal Kernelpanic bei dieser Ausgabe. Wenn nötig kann ich davon ein Foto machen.
3. Ich habe mir noch keine kompatible Wifi Karte bestellt. Das werde ich noch machen, aber bis dahin habe ich diesen Bluetooth Stick: Speedlink SL-7411-BK VIAS. Beim Boot in Clover kann ich die Tastatur noch nicht verwenden, die wird anscheinend erst gekoppelt, wenn macOS

geladen wurde. Kann man das Einstellen, dass die auch schon im Bootloader funktioniert? Die interne Wifi Karte habe ich im BIOS deaktiviert.

4. Ich habe eine Soundbar Samsung HW-M450 direkt neben dem Hackintosh stehen. Der Bluetooth Stick ist 1 Meter davon entfernt und trotzdem habe ich immer wieder in unregelmäßigen Abständen Tonaussetzer. Mit dem Stick sind noch eine Tastatur (Logitech K380), Maus (Logitech MX Master 2s) und ein Magic Trackpad 2 verbunden. Schafft der Stick die 4 Geräte nicht gleichzeitig? Falls es am Stick liegt: Würde die Wifi Karte das schaffen oder hätte ich dort auch das Problem?

Im Anhang ist mein EFI Ordner. Die Seriennummer habe ich entfernt. Meine verwendete Nummer habe ich bei Apple überprüft und sie wird nicht verwendet, mehr muss ich nicht beachten oder?

Das EFI habe ich von einer ähnlichen Konfiguration übernommen. (Gleiche CPU, gleiches Mainboard)

Bis auf das Beschriebene geht sonst alles was ich getestet hab (iCloud, Sleep, USB).

Edit: Ganz vergessen die macOS Version zu erwähnen 🤪 Ich habe Mojave 10.14.5 installiert.

Beitrag von „CMMChris“ vom 18. Mai 2019, 02:06

Dieser KextsToPatch Eintrag sollte deinen Bildschirm zum Leben erwecken:

Name: AppleGraphicsDevicePolicy

Find: BA050000 00

Replace: BA000000 00

Das mit der Kernel Panic war ein Zufall und hat nichts mit den Linien zu tun. Das ist nur ein optischer Makel beim Aktivieren der Grafikkbeschleunigung der seit 10.14.5 mit den neuen AMD Treibern auftritt. Das Phänomen haben alle Polaris und Vega Nutzer.

Bluetooth Tastatur im BIOS funktioniert nur mit Apple WLAN Karte + Apple Tastatur.

Deine Ton Aussetzer mit Bluetooth liegen sehr wahrscheinlich an Interferenzen im 2,4GHz Band. 2,4GHz WLAN stört Bluetooth z.B. massiv.

Beitrag von „.17“ vom 12. September 2019, 16:24

Das ist mir ja jetzt schon leicht unangenehm, dass ich mich jetzt erst zurückmelde 😞

Der KextToPatch Eintrag hat leider nichts gebracht. Am Anfang war ja nur 1 Monitor betroffen, irgendwann zeigten beide die Meldung "signal cable not connected". Ich habe zum Test ein anderes HDMI Kabel verwendet und auch mal beide Monitore einzeln angesteckt. Auch an der Grafikkarte habe ich beide HDMI Ausgänge einzeln probiert. Ich muss also bei jedem boot die Monitore aus- und wieder einschalten. Danach funktionieren die aber ohne Probleme oder Aussetzer.

Ansonsten läuft mein Hackintosh rund. Kernel Panics habe ich sehr sehr selten beim Boot.