

**Erledigt**

## **Usb Ports gehen nicht nach start.**

**Beitrag von „WifiOG“ vom 23. Mai 2019, 21:38**

Hallo

Bräuchte Mal Hilfe bei meinem Macintosh.

Unzwar wenn ich nachdem im MacOS im clover Menu gestartet habe startet es ganz normal bis sich auf einmal alle USB Ports abschalten und ich dann maus und Tastatur nicht mehr benutzen kann.

Hoffe hier kann jemand helfen.

Danke schonmal!

MacOs Mojave 10.14.4

Hardware :

i7-6700

GTX 1050 Ti

Asus H110M-K D3 Mainboard

---

**Beitrag von „bananaskin“ vom 23. Mai 2019, 22:25**

Bitte mehr Info`s

welche Hardware?

welches OSX

zeige deine (Kexte, config.plist)

---

### **Beitrag von „CMMChris“ vom 23. Mai 2019, 22:32**

Alle USB Ports? Klingt dann nach falschem USB Kext.

---

### **Beitrag von „WifiOG“ vom 24. Mai 2019, 07:35**

[Zitat von worschdsupp](#)

Bitte mehr Info`s

welche Hardware?

welches OSX

zeige deine (Kexte, config.plist)

So habe alle Infos hochgeladen .

Alles anzeigen

---

### **Beitrag von „Sascha\_77“ vom 24. Mai 2019, 12:49**

[Zitat von WifiOG](#)

MacOs Mojave 10.14.4

Hardware :

GTX 1050 Ti

Die Karte wirst Du mit Mojave nicht zum laufen bewegen. Bzw. nicht so, dass man damit vernünftig arbeiten könnte. Du müsstest auf High Sierra zurück. Nur dafür gibt es die benötigten sog. WebDriver. Willst Du bei Mojave bleiben, so bleibt dir "nur" Die Gfx in der CPU (iGPU). Das nur als kleine Nebenbemerkung zum USB Problem.

Die config alleine ist zu wenig. Lade bitte Deinen gesamten EFI Ordner als zip hoch. Ginge mit dem Kext Updater ganz einfach (Support-Report erstellen). Aber da Du keine Eingaben vornehmen kannst bringt das jetzt nicht viel. Daher bitte die EFI händisch packen und hier anhängen.

---

### **Beitrag von „WifiOG“ vom 24. Mai 2019, 14:57**

So im Anhang die Zip Datei das Problem ist das ich halt macOS nur starten kann wenn ich jedes mal vom Clover mit injected Kext boote sonst schaltet sich halt alles nur ab.

---

### **Beitrag von „Sascha\_77“ vom 24. Mai 2019, 15:59**

Du hast AppleALC in /Library/Extensions. Das sollte man vermeiden. Bitte dort löschen, den Cache neu aufbauen (geht im KU unter "Werkzeuge") und dann den Ordner "Kexts/other" und die config.plist in Deiner EFI gegen diese im angehängenen Archiv austauschen.

Du hattest kein ausgefülltes SMBIOS und die Option "Inject" stand auf "Detect". Das muss aber auf "Yes" stehen weil "Detect" nicht zuverlässig funktioniert.

**Beitrag von „WifiOG“ vom 24. Mai 2019, 19:10**

Ja super danke geht alles !

---

**Beitrag von „Sascha\_77“ vom 24. Mai 2019, 19:10**

Na bestens.

Mal so rein interessehalber. Du hast nicht zufällig "Multibeast" benutzt?