

Erledigt

never touch a running system - bootet nicht

Beitrag von „Bobonetto“ vom 30. Oktober 2018, 22:12

Hallo, Naaabend

nachdem mein Heck seit kurzem vom Stick bootet, wollte ich heute Clover noch final auf die HDD bringen.

Also Clover installiert und plist und Kexte vom Stick kopiert.

Dann, Stick heraus genommen, booten, BIOS erscheint.

Stick wieder rein, Menü kommt und kann von HDD booten.

Wieso kommt ohne Stick das Startmenü nicht?

Im Bios ist Boot Priorität nicht anwählbar. Wieso?

Hast Du eine Idee? Besten Dank.

Beitrag von „Skavi“ vom 30. Oktober 2018, 23:00

[Zitat von Bobonetto](#)

Wieso kommt ohne Stick das Startmenü nicht?

Weil deine EFI-Partition deiner Festplatte anscheinend nicht bootbar ist.

Mach es doch einfach so: Mit Clover Configurator die EFI deiner Festplatte und die EFI deines Sticks mounten und den Ordner, welcher sich in der EFI-Partition deines Sticks befindet in die

EFI-Partition deiner Festplatte kopieren. Nun sollte auch Clover von der Festplatte booten.

Beitrag von „al6042“ vom 1. November 2018, 13:33

Ich würde eher darauf tippen, das die HDD/SSD in der Boot-Auswahl nicht den entsprechenden Präfix "UEFI: ..." hatte...

[Bobonetto](#)

Poste bitte einen Screenshot der Boot-Reihenfolge aus deinem BIOS.

Beitrag von „Bobonetto“ vom 1. November 2018, 16:55


Hallo

Ja, Ihr habt beide recht: Mein HDD war nicht bootbar weil ich das EFI kopieren irgendwie versaut habe.

Jetzt fluppt es wunderbar.

Danke dass Ihr mir bei meinen Problemchen behilflich seid.

Es ist gut zu wissen, dass man nicht ganz alleine ist.

mfG Harry 

Beitrag von „al6042“ vom 1. November 2018, 17:01

Na super... dann gleich mal den "Erledigt"-Haken setzen... 😊

Beitrag von „Bobonetto“ vom 4. Juni 2019, 22:04

Hallo Naaabend

Mein Haupt-Häcki läuft jetzt seit etwa einem Jahr. Und ich bin ganz happy damit.

Nur einige kleinere Problemchen mit flackernder Intel Grafik, Landkarte ist schwarz und Android-Phone wird nicht erkannt.

Da wollte ich euch alle deswegen fragen. Aber vorher dachte ich, mal die Plist meines zweiten, gekauften Häcki, der diese Probleme nicht hat, zu übernehmen.

Plist.BAK kopiert und drauflos geändert, fast synchron.

Und wie im echten Leben: Funzt auf Anhieb mal nicht.

Wozu hat man Recovery? Funzt auch nicht. Apfel.

Dann Boot-Stick? Wird garnicht erst im Clover angezeigt.

Und jetzt meine Frage an Euch: Hast Du eine Idee???

Beitrag von „Bobonetto“ vom 5. Juni 2019, 00:01

Hallo Hackintosh Gemeinde

Ich habe meinen seit etwa einemJahr laufenden Häcki an der etwas plist verändert. Dies nach dem Vorbild meines zweiten Häcki.

Jetzt bootet weder Recovery noch Boot-Stick.

Ich habe SMBIOS vom hier laufenden Häcki übernommen, um ein passendes Set von Attributen zu haben, was hier funktioniert.

Wird die tatsächliche Hardware beim booten abgefragt und ggf. bei unvaliden Angaben zum System-Halt ?

Hast Du eine Idee dazu?

Beitrag von „Karl_der_Kaefer“ vom 5. Juni 2019, 13:13

Empfehle, bei Clover Änderungen Clover neu auf einen USB stick zu installieren, das funktionierende Clover von der internen HD auf den USB stick kopieren und dann dort spielen. Neue Kexte, Configs,... wenn dann was nicht geht, betrifft das idR nur den usb Stick. Manchmal muss man noch nvram reset F11 in Clover machen.

Probiere erstmal jetzt F11

Habe mir auch angewöhnt, efi der internen ssd in efiintern umzubenennen und efiusb für den Stick

Beitrag von „Bobonetto“ vom 5. Juni 2019, 20:36

Hallo Karl_der_Käfer

Danke.

Jetzt habe ich USB-Stick in einem anderen Port gesteckt, und da wird er erkannt, nach F11.

Jetzt aber das nächste Problem: Nach dem dieser bootet, lande ich im macOS-Dienstprogramm, wo man neu installieren oder Backup kann.

Ich muss doch nur an die alte plist dran kommen, damit diese wieder aktiv wird.

Kann man vom USB mit irgendwelchen Argumenten normal starten?

Beitrag von „griven“ vom 11. Juni 2019, 00:14

Nö überprüft wird da gar nichts aber mit einem ungeeigneten SMBIOS kann man macOS schon mal dazu verleiten Treiber laden zu wollen die von der zu Grunde liegenden Hardware nicht unterstützt werden. Mal ein Beispiel:

Das macPro 5,1 SMBIOS triggert das laden der TinyMCEDriver.kext und diese wiederum erwarten den im macPro 5,1 verbauten EEC Ram findet ihn aber nicht und stellt daraufhin den Dienst beleidigt mit einer zünftigen Kernelpanik ein. Ein anderes Beispiel ist das macPro 6,1 SMBIOS also das der Mülltonne hier kann es Dir passieren das Du nach einer Änderung auf dieses SMBIOS und dem darauf folgenden Start buchstäblich in die Röhre guckst denn auch dieses SMBIOS triggert in macOS bestimmte Aktionen die dazu führen das der Treiber für die Grafik das Bild ausknipst wenn er nicht eine bestimmte Hardware Konstellation vorfindet (applegraphicsdevicepolicy).

Also ja ein SMBIOS das auf einer Maschine funktioniert muss nicht zwangsweise auch auf einer anderen Maschine funktionieren...

Beitrag von „Bobonetto“ vom 12. Juni 2019, 19:34

Hallo Griven, Danke

schon wieder etwas dazugelernt

Beitrag von „Bobonetto“ vom 12. Juni 2019, 23:50

Hallo Häcki-Gemeinde

Mein Häcki läuft seit einem Jahr. Aber suboptimal. Aber Ich liebe er/sie es ? !

Jeder Hackintosh muss doch viele Sachen ausprobieren. Und leider ist halt das Mac OS topp oder flopp. Nix bootet mehr.

Kann man mehrere config.plist in Clover zur Auswahl haben?

Ein Gemeinde-Mitglied schrieb dass man nur den vorderen Teil von config. ändert, aber die Endung .plist beibehalten sollte.

Bei mir wird im Clover Trotzdem nur eine Boot-Option angezeigt.

Was denkst Du?

Beitrag von „griven“ vom 13. Juni 2019, 00:11

Kann man nur das man die in Clover nicht direkt im Bootmenu angezeigt bekommt sondern die Config explizit in den Clover Optionen wählen muss. Clover bietet ja neben den eigentlichen Boot Menu Einträgen auch noch den Menüpunkt "Einstellungen" den mal anwählen dort bekommt man dann alle vorhandenen configs angezeigt. Wird an der Stelle keine config ausgewählt benutzt Clover immer das File mit dem Namen config.plist.

Beitrag von „Bobonetto“ vom 13. Juni 2019, 21:36

Hallo

Danke, das wusste ich noch nicht.

Ich habe eine .plist neben der zerschossenen und siehe da, die Mühle kommt wieder hoch.

Das ist prima zum herumprobieren.

Aber wie halt im echten Leben, wie gewonnen so zerronnen: Ich habe es heute schon wieder geschafft, wohl den Clover zu killen. Dazu mache ich neues Thema auf.

Beitrag von „Bobonetto“ vom 13. Juni 2019, 21:46

Hallo Gemeinde

Ich möchte Euch ja nicht mit jeder Zuckung meines Häckis nerven, aber ich bin wieder mal am Ende. Konstant halt.

Ich habe im Konfigurator nur mal in den Clover Theme-Editor hineingeschaut, aber nix geändert.

Beim nächsten Boot ist Clover weiß und die Icons sind schwarz-gelb schraffiert. Findet nix. HDD bootet nicht.

Mit Stick kommt nach zweitem Start das übliche Clover-Thema und HDD bootet.

Dacht ich halt Clover nochmal installieren. Bringt aber nix.

Fällt Dir etwas dazu ein?

So langsam glaube ich, auch ein überteuerter Mac ist irgendwie doch sein Geld wert.

Beitrag von „derHackfan“ vom 13. Juni 2019, 21:54

Schau mal bitte in Root ob sich da ein Clover Bootloader eingenistet hat. 😊

Beitrag von „Bobonetto“ vom 13. Juni 2019, 22:18

Hallo Hackfan

Sorry, vertsehe ich nicht. Du meinst mit root ganz oben auf der HDD?

Doch Du hast recht! Auf meine HDD steht jetzt ein Ordner EFI, den ich wohl vorher mit Clover installiert habe. Aber auf die normal HDD Partition, nicht in die EFI.

Jetzt habe ich die EFI gemountet und versuche Clover nochmal zu installieren. Aber da wird diese garnicht angezeigt.

Keine Checkung bei mir vorhanden

Beitrag von „derHackfan“ vom 13. Juni 2019, 22:31

Sorry, ich bin da nicht so wirklich in den Thread eingetaucht, aber wenn du vorher von USB Stick booten konntest und jetzt nicht mehr dann lösche doch einfach den EFI Ordner in Root und überprüfe das ganze im Nachgang, also oben links auf den Apple klicken -> Neustart ... 😊

Beitrag von „Bobonetto“ vom 14. Juni 2019, 22:43

Hallo Gemeinde

gestern dachte ich noch, ich hätte aus Dummheit irgendwie Clover gekillt.

Heute ist mir dasselbe als weiser vorsichtiger Hacker wieder passiert!

Obwohl ich nur das Intel UHD 930 Grafik Problem lösen wollte.

Damit es für andere auch interessant ist beginne ich einen neuen Thread Intel UHD 630 Graphic.

Beitrag von „griven“ vom 14. Juni 2019, 22:55

[Bobonetto](#) sei bitte so gut und bleibe damit in diesem Thema hier. Deine Probleme haben alle die gleiche Ursache sprich das steht in einem Kontext zueinander und Du wirst auf keine befriedigende Lösung kommen wenn Du Dich damit quer über das ganze Forum verteilst. Die Leute die helfen wollen können so den Kontext nicht erfassen und raten Dir möglicherweise Dinge die das Problem nicht beheben sondern wohlmöglich noch verschlimmern.

Beitrag von „Bobonetto“ vom 14. Juni 2019, 23:06

Hallo Gemeinde

Eigentlich möchte ich nur meine Graphic zum laufen bringen. Denn interne Gfx muss nicht bedeuten flackern zu akzeptieren, so wie 1995.

Das crasht jedoch regelmässig, was die Frage nach dem Häck-Prinzip auftut. Also funktionierende .plist mit geändertem vordern Teil aufbewahren, dann kann diese im Clover bei Optionen configs gebootet werden.

Soweit habe ichs verstanden.

Gestern wollte ich Intel UHD 630 einstellen, ig-plattform -id 0x5912 8086. Unerwartet scheinbar Clover kaputt.

Heute Clover neu. Geht wieder. UHD 630. Clover wieder kaputt. Bootet nicht.

Bin ich doof?

Kann und möchte mir irgendein guter Mensch out there folgen?

-Ich würde mir auch einen fertigen Mac kaufen, wenn es so einen gäbe, wie ich diesen haben wöllte.

Und wenn ich dann nicht Einer von den ganzen DAUs wäre, die sich einen leisten können, aber keine Ahnung von den Kämpfen hier haben.

Aber ich wäre ja gern ein stolzer Häcker, aber mit einem funktionierendem System.

Hast Du eine Idee?

Beitrag von „griven“ vom 14. Juni 2019, 23:22

[Bobonetto](#) Ich hatte Dich ja gebeten damit hier in diesem Thema zu bleiben und ich habe mir erlaubt den Post jetzt auch in dieses Thema zu verschieben damit es der Vorgang in seinem

Kontext bleibt.

In Deinem Fall machst Du mit Deinen Änderungen auch nicht Clover kaputt sondern Du schaffst für die UHD630 eine Einstellung die in Deiner speziellen Konstellation dazu führt das macOS sich mit einer Kernelpanik im Bootvorgang verabschiedet. Wenn Du möchtest kannst Du gerne mal Deine config hier anhängen damit man da mal einen Blick drauf werfen kann und ggf. richten kann was Du verboten hast 😊

Beitrag von „Bobonetto“ vom 14. Juni 2019, 23:43

Hallo

Ich wollte Intel UHD 630 haben.

Deshalb im Configurator bei

Graphics ig-plattform-id 0x59128086 (für UHD630 bei i3-8100).

Sekundär Inject Intel und inject EDID. Sonst nix.

-Clover wird weiß und bootet nicht mehr. (keine .plist weil ja bootet nicht)

Hast Du eine Idee dazu?

Beitrag von „griven“ vom 15. Juni 2019, 00:08

Darum hatte ich Dich gebeten die config die verwendet wird hier als Anhang zu posten oder besser noch den gesamten Clover Ordner als ZIP 😊

Beitrag von „Bobonetto“ vom 15. Juni 2019, 21:11

Hallo Gemeinde

Ich war heute wieder mal konstant am Ende, weil wie zuvor beschrieben der Clover weiß wurde und nix mehr ging. Keine alternative config, kein Savemode oder Re-Kofferer und auch kein Boot-Stick.

Nur durch Boot-Menü F12 war der Stick und dessen Clover erreichbar und bootete auch die vermeintlich defekte config von der Platte.

Auch wenn ichs nicht nachvollziehen kann, hat sich durch geänderte Graphic-Einstellungen Clover zerlegt. Diesen wieder frisch installiert und alles ist gut.

Insofern Haken dran.

Beitrag von „Bobonetto“ vom 26. Juni 2019, 23:15

Hallo Gemeinde

Ich bin wieder mal am Ende. Beim Versuch die hier besprochenen Einstellung zu meinem eigentlichen Graphic-Problem in der plist vorzunehmen, ist mir schon wieder der Clover kaputt gegangen.

Clover erscheint dann weiß statt schwarz und nix bootet mehr.

Dann halt mit F12 vom Stick booten und Clover neu installieren. Dann ging es wieder.

Jetzt habe ich es genauso gemacht, nach Wiki, bloß es funzt halt nicht.

Ich bekomme nach dem Bootscreen nichtmal mehr das Setup Menü oder Bootmenü F12 angezeigt. Trotz gedrückter F12 kommt Clover.

Bin ich doof?

Für einen guten Rat wäre ich jetzt echt dankbar.

Beitrag von „Bobonetto“ vom 27. Juni 2019, 22:12

Hallo Gemeinde

Ich bin mit dem Thema zwar ein paar Schritte weiter, aber trotzdem wieder am Ende. Konstant halt.

Graphic-Problem. Probiere neue plist aus, habe Backup. Wenn clover weißes Theme hat, funkt auch Backup nicht mehr. Mit Clover von Stick funkt auch aktuelle plist von HDD.

Schlussfolgerung: Clover kaputt. Bisher: Clover neu, funkt wieder. Gestern: Hilft auch nicht.

Heute: EFI von @Al4062. Vermeintlich defekter Clover bootet. Also (nur) Bastel-plist wieder dazu kopiert. Auch Al6042 plist funkt nicht mehr!?

Kann das jemand verstehen?

Der genaue Grund wäre ja eigentlich Wurscht, aber wie kann ich dann eine plist ausprobieren, wenn die bereits funkende danach auch nicht mehr geht?

Wie sollte man hacken?

Wie machst Du das?

Beitrag von „published“ vom 27. Juni 2019, 22:42

Ich verstehe dich nicht ganz.

Hast du nur die config.plist ersetzt oder die komplette EFI von al6042 genommen ?

Beitrag von „Bobonetto“ vom 27. Juni 2019, 23:28

Hallo Matze 9605

Ich habe den kompletten EFI-Ordner vom A16042 übernommen.

Dann gehts.

--- bis vor 10 Minuten hätte ich gesagt:

Dann nur Test-plist dort wieder reinkopiert, um weiter zu testen. Geht nicht. Al's plist geht danach auch nicht mehr.

--- jetzt sehe ich, es gibt wohl einen Knick in der Logik meiner Frage !?

Ich melde mich morgen dazu.

Jedenfalls Danke an Dich und alle anderen Helfer out there,

die mir helfen möchten, die vollen Windeln zu wechseln.

Danke

Beitrag von „DSM2“ vom 28. Juni 2019, 06:37

Also jetzt mal ernsthaft: Meinst du nicht es reicht langsam mit der Spammerei?

Wie oft willst du noch zu ein und dem selben Thema einen Thread erstellen?

Zum letzten mal: bleib damit in einem Thread!

Ich bin nicht der einzige dem dieses negative Verhalten auffällt und auch [griven](#) hat dich

bereits mehrfach darauf hingewiesen.

Muss es erst eskalieren damit du das verstehst?