

Erledigt

## Hackintosh Runde 2

**Beitrag von „Ceyph3r“ vom 10. Juni 2019, 21:28**

Hallöle

ich schon wieder.

Der erste läuft ja jetzt nun wollte ich mich dem 2ten widmen.

Der Rechner mit dem i5 drin.

Bios habe ich diesbezüglich nicht verändert. Das ist damals mit yosemite mal passiert. Der hat auch damals wunderbar funktioniert aber die Platte die drin war wollte irgendwann nicht mehr. I Habe mir einen Mojave Stick erstellt und die EFI aus meinem vorherigen Thread [Link](#) auf die EFI Partition vom Stick kopiert.

Diese habe ich wiefolgt verändert:

- Den IntelMausi.kext entfernt und durch den RealtekRTL8111.kext ersetzt.
- FakePCIID\_Intel\_HD\_Graphics.kext und FakePCIID.kext hinzugefügt.

In der config.plist

- Bei ACPI change GFX0 to IGPU hinzugefügt
- Bei Boot -disablefxfirmware
- Bei Devices 0x04128086 in das IntelGFX Feld eingetragen
- Bei Graphics InjectIntel Haken rein und bei ig-platform-id 0x0a260006 eingetragen
- SMBIOS auf MacMini 7,1 gesetzt sowie Serial Number und SmUUID neu generiert.

Installation hat soweit auch funktioniert.

Audio über HDMI klappt

Ethernet auch

Aber ich vermute ich habe einen Fehler bei der Grafik gemacht

Es fühlt sich an als wäre keine Grafikbeschleunigung vorhanden und es sind Grafikfehler vorhanden.

Schriftarten wechseln die Farben oder sind nicht lesbar.

Vlt noch zu erwähnen dass der kleine am Fernseher hängt

In diesem Sinne

Gute Nacht 😊

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 10. Juni 2019, 22:31**

Die HD4600 braucht eigentlich nur Inject Intel

---

### **Beitrag von „DSM2“ vom 10. Juni 2019, 22:40**

Puh also damit hatte ich die Tage zu kämpfen, laut Threadersteller hat das nicht funktioniert.

Hatte ihm das ebenfalls Testweise in der config.plist eingesetzt.

Morgen mal erneut eine damit schicken, vielleicht hat er kein NVRAM Reset ausgeführt.

[ralf.](#)

## Beitrag von „ralf.“ vom 10. Juni 2019, 23:03

Er hat ja auch ganz schon viel im EFI-Ordner für die Grafik drin. Meine HD4600 läuft jedenfalls nur mit Inject Intel. Ich hab keine ACPI-Patches, keine Kexte, keine Iq-Platform-id, keine Fake-ID.

Vielleicht ist bei @[Ceyph3r](#) viel drin.

---

## Beitrag von „DSM2“ vom 10. Juni 2019, 23:12

Also die config von mir war eigentlich nicht zu geballert, jedenfalls bevor das experimentieren losging.

Naja morgen mal wieder eine schicken wo nur inject Intel drin sitzt.

Wie gesagt hatte ich ihm hochgeladen aber soll angeblich nicht funktioniert haben.

---

## Beitrag von „Ceyph3r“ vom 13. Juni 2019, 16:14

Wollte nur eben mitteilen dass ich es hinbekommen habe.

Habe die EFI aus deinem ersten Post genommen.

Habe da nur den kext für den Sound geändert und fertig.

Nochmals Danke für die Mühen



## Beitrag von „DSM2“ vom 13. Juni 2019, 16:23

Die von mir?