

Erledigt

Gigabyte Z390 I Aorus Pro WIFI, Sapphire Pulse Radeon RX 570: Generelle Post-Install-Fragen (Anfänger)

Beitrag von „Phantomias“ vom 4. September 2019, 22:13

Liebe Helfer,

ich habe ein paar generelle Post-Install-Fragen, die ich ab jetzt alle in diesem Thread stellen werde.

1. Ich weiß irgendwie gar nicht, wie systematisch teste, ob nach der Installation alles optimal läuft.
2. Brauche ich einen Netzwerk Kext, wenn die Netzwerkverbindung augenscheinlich funktioniert. Gibt es hier nur die Zustände "geht" und "geht nicht", oder sollte ich die Geschwindigkeit testen.
3. Brauche ich eine DSDT.aml? Ich habe das Wiki dazu gelesen, aber daraus geht für mich nicht hervor, ob ich eine benötige.
4. Die CPU scheint laut Intel Power Gadget sowohl hoch als auch niedrig zu takten - muss ich hier trotzdem noch etwas machen?
5. Weiß jemand, ob diese Anleitung bei meinem Motherboard notwendig ist bzw. funktioniert: [2.26 USB XHC OHNE USBINJECTALL.KEXT ODER USB-PORTLIMIT PATCH ZUM LAUFEN BRINGEN](#)
6. Die Lüfter der Sapphire Pulse Radeon RX 570 drehen nach Wake für kurze Zeit auf Maximum. Kann man das in den Griff bekommen?
7. Bekommt das ans Laufen: "Netflix on Safari browser"?
8. Wie kann ich überprüfen, ob das funktioniert: "Hardware Acceleration AMD RX 560"?
9. Ist das wahr, ich dachte hier im Forum etwas anderes gelesen zu haben:

You should also have FakeSMC installed in Clovers Kexts/Other folder so that clover can inject FakeSMC if you need to boot the installer or MacOS recovery, this is the only kext you really need in Clovers Kexts/Other folder all other 3rd party kext's should be installed in /Library/Extensions.

Vielen Dank und viele liebe Grüße

Phantomias

Beitrag von „T4ke“ vom 5. September 2019, 00:16

- 1) am besten deine EFI hier hochladen, dann können wir dir mehr dazu sagen.
- 2) Geschwindigkeit kannst du zwar testen, für gewöhnlich gibt's normalen Ethernet-Schnittstellen aber in der Tat nur einen "geht" oder "geht nicht"-Zustand. Wenn also geht, dann geht 😊 Bei WiFi sieht das ggf. etwas anders aus.
- 3) brauchst du heutzutage zu 90% nicht mehr, jedenfalls nicht auf Desktop Rechnern. Für spezielle Szenarien oder Laptops ist es hin und wieder noch erforderlich.
- 4) auch hier am besten deine EFI bereitstellen und einen Screenshot vom Power Gadget.
- 5) Editiere ich morgen, aber ja, USB Patching ist immer Pflicht.
- 6) das ist normal und vermutlich sogar beabsichtigt. Ob sich das daher abschalten lässt, weiß ich allerdings nicht.
- 7) hab kein Netflix, kann ich nichts zu sagen
- 8) lade dir das Tool VideoProc runter (Testversion reicht) und schau ob, er dir in den Einstellungen grünes Licht bei x264 und HEVC gibt. Falls nicht, bräuchte es auch hier deine EFI bzw. welches SMBIOS du nutzt. Falls du letzteres nicht weißt, schildere in etwa was du mit deinem Hackintosh vorhast (Video Cutting, Bildbearbeitung etc).
- 9) das ist Sch... eibenkleister und schlicht unwahr. Hin und wieder kommt es zwar Mal vor, dass in jenem zitierten Forum auch ein paar nützliche Informationen zu finden sind, in den allermeisten Fällen - wie auch hier - jedoch nicht. Bitte alle Kexxe in den Others-Ordner.

Beitrag von „sido190“ vom 5. September 2019, 00:59

Zu 7 kann ich dir sagen netfilx hat dafür eine eigene seite eingerichtet

Beitrag von „Phantomias“ vom 5. September 2019, 14:44

[T4ke](#) Vielen lieben Dank für deine ausführliche Antwort. Zwischenzeitlich hatte ich meine Clover-Installation zerschossen und hab noch mal ganz am Anfang begonnen (Neuinstallation).

Anbei meine EFI, die nun relativ jungfräulich ist. Ich habe nach der Neuinstallation lediglich die verwendeten Kexte mit Hilfe des Kext-Updater aktualisiert. Der Rechner bootet damit aktuell.

Wo merkt sich Clover eigentlich, welche Version ich installiert habe. Ich hatte aufgrund des Kext-Updaters aus Versehen die Version r5058 installiert, die es hier im Forum noch nicht gibt. Selbst wenn ich den Clover-Ordner komplett lösche, scheint er es sich an einer anderen Stelle zu merken (siehe Screenshot).

Anbei auch ein Screenshot des Intel Power Gadget.

Nachtrag 1: Anbei auch ein Screenshot der VideoProc-Einstellungen.

Nachtrag 2: Ich bin dem Punkt 1 (SMBios) der Anleitung [2.23 IMESSAGE, APP STORE, FACETIME & CO](#) gefolgt. Nur leider wird die Seriennummer unter <https://checkcoverage.apple.com/de/de/> als fehlerhaft angezeigt. Muss ich nicht einfach auf "Generate new" klicken?

Nachtrag 3: Neue EFI hochgeladen (Audio-Probleme gelöst)

Vielen lieben Dank

Phantomias

Beitrag von „jhahn“ vom 5. September 2019, 18:26

Zitat aus dem genannten Wiki-Beitrag: "Wenn eure Nummer jedoch richtig generiert ist, sollte hier die Fehlermeldung erscheinen: "Das ist leider keine gültige Seriennummer. Prüfen Sie bitte Ihre Angaben und versuchen Sie es erneut." Und auch wenn das negativ klingt, ist dann alles gut, denn die Seriennummer erfüllt Apples Vorgaben zu einem richtigen Aufbau."

Insofern passt das schon mit der generierten Seriennummer aus dem Clover-Konfigurator.

Beitrag von „Phantomias“ vom 6. September 2019, 01:27

[jhahn](#)  Ich sollte wirklich mehr schlafen. Vielen Dank für den Hinweis. Die Seriennummer, die heute generiert hatte, funktioniert somit.

Nach einem weiteren Tag bleiben noch diese Fragen für mich offen:

1. Es scheinen alle USB-Ports (Rear/Front) zu funktionieren - dann ist ein USB-Patching vermutlich nicht notwendig, oder?
2. Ich würde gerne noch die Hardwarebeschleunigung der RX 560 aktiviert bekommen - oder ist das nicht möglich?
3. Ich weiß nicht, wie ich Netflix unter Safari ans Laufen bekomme.

Vielen Dank an alle und eine gute Nacht

Phantomias

Beitrag von „sido190“ vom 6. September 2019, 01:31

Netflix Safari: <https://help.netflix.com/de/node/55764>

oder einfach Firefox oder Chrome benutzen.

Beitrag von „Phantomias“ vom 6. September 2019, 01:49

[sido190](#) Vielen Dank. Was ich nicht verstehe: In meinem Verständnis liegt es am Hackintosh. Unter Safari auf meinem MacBook Pro läuft Netflix ohne Probleme.

Beitrag von „sido190“ vom 6. September 2019, 01:53

teste es doch mal mit ein anderen Browser, die oben genannt und wenn du dann denn gleichen fehler hast liegt es am hacki.

Try and Error Sytle

Beitrag von „K3RL“ vom 6. September 2019, 10:22

[Zitat von Phantomias](#)

[sido190](#) Vielen Dank. Was ich nicht verstehe: In meinem Verständnis liegt es am Hackintosh. Unter Safari auf meinem MacBook Pro läuft Netflix ohne Probleme.

Seltsam, eigentlich hatte sich dieses Problem bei mir mit 10.14.5 erledigt (RX580, Lilu/WEG), und ist später nicht mehr aufgekommen. Funktionieren die Musikvideos/Trailer in iTunes? Bekommst du amazon Prime in HD?

Beitrag von „AkimoA“ vom 6. September 2019, 10:35

10.14.2 ist das Problem Updaten ,SMBIOS auf iMac Pro einstellen und fertig !

Beitrag von „DerJKM“ vom 6. September 2019, 11:35

Wie man im Screenshot von VideoProc sehen kann hat er 10.14.6 installiert (das in der Signatur zu aktualisieren wäre allerdings sinnvoll).

Das SMBIOS iMac 18.3 ist jedoch nicht passend, die nötige Hardware-Beschleunigung bekommst du nur mit iMacPro 1.1. Daher solltest du auf iMacPro 1.1 wechseln. iGPU muss dazu im BIOS deaktiviert werden, falls nicht schon geschehen. Das alles davon ausgehend dass auch wirklich eine RX verbaut ist - denn in deiner Signatur ists eine RX590, in deinen Posts schreibst du mal RX570, mal RX560.

Beitrag von „Phantomias“ vom 6. September 2019, 12:33

[DerJKM](#) [AkimoA](#) [K3RL](#) [sido190](#)

Vielen herzlichen Dank für eure Beiträge.

Für die Verwirrung hinsichtlich meiner Hardware bitte ich um Entschuldigung. Ich arbeite gerade an mehreren Hackintosh und hatte deswegen meine Signatur bereits vor ein paar Tagen gelöscht. Meine Profildaten hatte ich vergessen und nun ebenfalls gelöscht. In den Threads selbst habe ich mich bemüht, die Hardware direkt aufzuführen.

Ich werde testen und berichten...

Beitrag von „T4ke“ vom 6. September 2019, 16:34

Es mag zwar sein, dass deine USB Ports von Haus aus alle funktionieren (auch wenn ich das so noch nicht erlebt habe), aber sauberer - und sicherer, zwecks Updates von macOS, BIOS, etc. - ist es immer, seine USB Ports korrekt zu patchen.

Folge dazu am besten [dieser](#) Anleitung.

Beitrag von „Phantomias“ vom 6. September 2019, 20:02

Ich bin ein Depp!

~~Ahhh, ich hatte den Computer kurz abgeschlossen und nun wird mir im Clover Menü mein System nicht mehr angezeigt. Beim Bootstick zeigt sich das gleiche Bild.~~

~~Recovery und Preboot sind noch da. Wie kann so etwas passieren?!~~

Beitrag von „Phantomias“ vom 8. September 2019, 23:01

[Nach Aktivierung von FileVault: Fehlermeldung beim Start vom FileVault Prebooter](#)