

Erledigt

HP Probook 6570b + Mojave (min. High Sierra)

Beitrag von „Blue1986“ vom 24. September 2019, 10:15

Moin zusammen,

nach unzähligen, erfolglosen Versuchen meinen bisherigen Laptop "Packard Bell EasyNote LX86" zu MacOS zu überreden, traf ich die Entscheidung, ein neuer, alter Laptop muss her. Aktuell starte ich mit einem "HP Probook 6570b" und erhoffe mir MacOS Mojave 10.14 ins leben zu rufen, mindestens aber High Sierra 10.13.6 😊

Hier die technischen Daten:

Intel Core I5 - 3230M a 2,6GHz

8GB RAM 1600MHz

500GB HDD

120GB SSD im Caddy

Grafik: Intel HD 4000

WLAN: wurde bereits die hier im Forum benannte "[HP Broadcom BCM943224HMS Wireless Wifi](#)

[N Half mini Card](#)" geordert



Auf geht's! Weiter Infos folgen in Kürze 😊

Beitrag von „416c“ vom 28. September 2019, 16:40

Schade, dass das mit dem Packard Bell nichts wurde. Ich war die letzte Woche im Ausland und habe nicht weiter testen können. Die neue Kiste liest sich allerdings sehr gut, größere

Probleme sollte es da keine geben. Irgendwo in den Tiefen des Download Bereichs, müsste eine Beispiel Config zu finden sein, die bei einem Ivy Bridge Laptop Verwendung findet. Such dir die und die Kexxts die du brauchst (fürs erste VoodooPS2 fürs Trackpad und FakeSMC) und Versuchs 😊

Beitrag von „Blue1986“ vom 2. Oktober 2019, 09:26

Moin zusammen,

ich habe es teilweise geschafft MacOS Mojave zu installieren!

Gemäß der Anleitung "[Recovery Stick](#)" und der vorgefertigten EFIs (siehe hier "[INSTALL-STICK FÜR DIVERSE SYSTEM-VARIANTEN](#)") und nach einer gewissen Wartezeit bootete der Stick ordnungsgemäß in Start der Installation. Gemäß Anleitung aus dem Forum habe ich zuerst die zu benutzende Festplatte in "APFS" formatiert und als Installation-Zielverzeichnis ausgewählt.

So weit so gut. Nach einer Weile kam der erste Neustart. Statt den USB-Stick, wählte ich dieses Mal "Boot macOS von MacOS" aus.

Die Installation lief weiter. Nach einer zweiten Neustart und selbiger Auswahl kommt nun folgender Screen (siehe [Dateianhang](#) "boot Fehler"), der sich auch nach mehrstündigen Warten nicht ändert.

Zusätzlich findet Ihr den genutzten "EFI-Ordner".

Habt Ihr eine Idee?

Beitrag von „Blue1986“ vom 5. Oktober 2019, 12:33



Geschafft! Es ist vollbracht

Nur habe ich jetzt das Problem, dass er nach Installation von Clover auf der Mojave Installation und Austausch der EFI etc. kein booten von der Platte möglich ist 🚫😞



Was mach ich falsch? Bitte um Hilfe

Beitrag von „416c“ vom 6. Oktober 2019, 12:57

Hast du Clover im EFI Modus in die ESP (EFI Partition) installiert? Da die RT Variablen mitnehmen und anschließend den laufenden EFI Ordner des Sticks auf die EFI Partition der Platte schieben sollte eigentlich funktionieren.

Beitrag von „Blue1986“ vom 8. Oktober 2019, 08:40

Moin zusammen,



was soll ich sagen - es klappt

Mein Fehler war lediglich die Anordnung der HDD/SSD in den jeweiligen Laufwerksschächten, d.h. ich habe die SSD aus dem Erweiterungsschacht mit der HDD getauscht und siehe da, MacOS bootet ordnungsgemäß.

Aktuell habe ich WLAN und die Grafik zum laufen bekommen 🙌😊🙌

Die Soundkarte bekomme ich jedoch noch nicht hin.

Hier habe ich den entsprechenden Kext (appleALC/appleHDA), sowie unter der "config" den Eintrag "Inject = 3/12/13" probiert - leider bisher kein Erfolg.

Beitrag von „Blue1986“ vom 9. Oktober 2019, 09:27

Moin zusammen,



kleines Update meinerseits. Bisher zum Laufen gebracht wurde folgendes

- WLAN
- Grafik
- Bluetooth
- Sound (leider nicht über den "AppleALC"; hier kam der "VoodooHDA" zum Einsatz)
- Touchpad inkl. Multi-Gesten

aktuell fehlen noch



- Batterieladeanzeige
- Helligkeitssteuerung über die "Fn-Tasten"
- Abspielen von Netflix in Safari (**“Whoops, something went wrong... display error. There appears to be a display problem. Please ensure your monitor is HDCP compliant and is not mirror using Airplay”**)



Ich bleibe am Ball. Falls Jemand eine Idee zu den noch fehlenden Punkten hat

Der aktuelle EFI-Ordner folgt in Kürze.

Beitrag von „griven“ vom 16. Oktober 2019, 08:55

HDCP ist in Verbindung mit Laptops leider wirklich ein Ärgernis. Ich habe ein ähnliches Thema auch mit dem Lenovo Yoga. Das Yoga besitzt ein wunderschönes FullHD IPS Panel dennoch verweigert iTunes das abspielen von Videos mit dem Hinweis das dafür ein HDCP fähiges Display notwendig wäre und man doch versuchen möge iTunes auf einen anderen Screen zu verschieben (das Angebot kommt nur wenn ein Screen am Dock angeschlossen ist). Hier wäre ich über eine Lösung auch sehr dankbar denn das Yoga eignet sich bauart bedingt eigentlich prima dazu unterwegs auch Filme zu schauen (Tablet Funktion)...

Beitrag von „Mace“ vom 8. November 2019, 17:38

[Zitat von Blue1986](#)

Der aktuelle EFI-Ordner folgt in Kürze.

Hey, wollt mal nachhaken wie weit du mit deinem Hackintosh gekommen bist und dich um deine EFI-Daten anbetteln, in der Hoffnung dass diese mich weiter bringen