

Erledigt

macOS auf Medion Akoya S6212T (MD 99270) - Notebook mit Touchscreen

Beitrag von „Jano“ vom 25. September 2019, 23:36

Ich habe hier noch einen Laptop von Medion. Es handelt sich um das Model S6212T

Oder die Medion Bezeichnung MD99270

Mit einem Cover USB Stick bin ich bist zum ersten Recovery Step gekommen.

Aber niemals zum Bild wo das komplette ISO herunter geladen wird.

Hat jemand Hardware technisch Plan von?

LG Jano

Beitrag von „umax1980“ vom 26. September 2019, 07:05

Hallo,

was genau meinst du mit dem Bild und dem ISO?

Beitrag von „Jano“ vom 26. September 2019, 07:14

Ich meinte das erste grafische Logo von Apple, dann läd der Balken weiter. Kurz vor Willkommen schmiert er ab.

Beitrag von „umax1980“ vom 26. September 2019, 07:43

Dann solltest du den Verbose-Modus einschalten, dies kannst im Clover beim Boot durch setzen des Boot-Argumentes -v erledigen. Dann wird der Boot „sichtbar“, die Stelle wo es dann hängt kann Aufschluss geben warum das passiert.

Beitrag von „Jano“ vom 29. September 2019, 10:10

Da ich ANfänger bin und davon absolut keinen Plan habe, wollte ich hier mal höflich Nachfragen ob sich

jemand meiner Sache annehmen könnte.

Wie weit bin ich:

Mit den Bootstick bin ich bis zum Installfenster von Mojave gekommen, da ich irgendeinen EFI Ordner genommen habe, der die iGPU HD 4000

richtig initialisiert. Der Rest ist also für das Medion alles Bullshit. Aber für mich ein erster Erfolg.

Aber:

Da keine Tastatur erkannt wird komme ich nicht weiter und er zeigte mir was an von Bluetooth-Tastatur Pairen.

Nix ging dann mehr... man kommt also nicht weiter.

Habe dazu Screenshots erstellt und unter Windows 10 mit HWInfo64 alles mal ausgelesen. (siehe Anhang)

Der interne Kartenleser wird wohl funktionieren unter MacOS. Leider "wie immer" nicht BT/WLAN da verbaute Intel HW.

Touchscreen Driver weiß ich nicht.... aber Infos dazu findet der PROFI von Euch alles in den beiden Hardware Texte. Im ZIP ist eine HTML vom HWInfo64 Tool

Euch allen einen schönen Sonntag

Beitrag von „mitchde“ vom 29. September 2019, 11:27

Hier gibts einen wesentlich neueren VoodooPS Controller (tast+Trackpad)

<https://github.com/acidanthera/VoodooPS2/releases>

PS: LILU + WEG würde ich gleich auch von dort (das ist die "Quelle" dieser .kexte) updaten.

<https://github.com/acidanthera>

Immer da die Release Version downloaden, DEBUG braucht man nicht. Die .zip entpacken und dann nur den .kext nehmen - .kextDSYM braucht man **nicht** (nur fürs debuggen).

Mag sein, dass wenn es dann immer noch nicht geht zB. dein USB kext in Clover da den VoodooPS2 stört.

Ubsinjectall (nutzen hier viele) mag dann , statt deiner USB kext, die Alternative sein. NICHT BEIDE nutzen!

<https://bitbucket.org/RehabMan...usb-inject-all/downloads/>

Beitrag von „Jano“ vom 6. Oktober 2019, 11:25

Definitiv kann er nicht die auf dem Motherbord sitznden USB-Hubs initialisieren.

Ich habe es einzelnd mit VoodooPS2 und USBinjekt probiert.

WLAN Karte ist schon getauscht in die Dell DW-1820A 😊

Es kommt immer noch das Foto mit der Bluetooth Tastatur.

Beitrag von „Jano“ vom 7. Oktober 2019, 12:31

Ist das Ding überhaupt OS tauglich? Habt Ihr mal euch die Hardware-Liste angesehen?

Beitrag von „boardman19“ vom 7. Oktober 2019, 13:51

<https://aldi.medion.com/md99270/nord/>

Wenn's der ist, dann ist er das

Beitrag von „Jano“ vom 8. Oktober 2019, 11:01

[Zitat von boardman19](#)

<https://aldi.medion.com/md99270/nord/>

Wenn's der ist, dann ist er das

Ja das ist er, und die WLAN/ Bluetooth Karte ist schon getauscht gegen eine DELL DW-1820A.

Leider finde ich dafür kein EFI. Wenn ich booten und installieren könnte wäre ich ja schon einen Schritt weiter, und man könnte den Rest StepbyStep hin bekommen.

Beitrag von „boardman19“ vom 8. Oktober 2019, 11:50

ich bastel dir was

gib mir eine Stunde

edit: teste die mal

Beitrag von „Jano“ vom 8. Oktober 2019, 12:53

Leider ein acpi error

Beitrag von „boardman19“ vom 8. Oktober 2019, 13:43

mach mal ein NVRAM Reset mit f11

Beitrag von „Jano“ vom 8. Oktober 2019, 14:23

Meim booten? Wann genau? Zu welchem Zeitpunkt?

Beitrag von „boardman19“ vom 8. Oktober 2019, 14:28

im clover screen

Beitrag von „Jano“ vom 9. Oktober 2019, 08:58

Nach booten mit F11 reset und neues efi siehe letztes Bild.

Beitrag von „boardman19“ vom 9. Oktober 2019, 13:17

hm. hab ich irgendwas an deiner config falsch gemacht?

ich schaue nach der Arbeit nach

edit: versuch mal die

Beitrag von „umax1980“ vom 9. Oktober 2019, 13:25

Oder vielleicht passend zur Prozessor-Generation eines der vorgefertigten EFI-Pakete nutzen die der [al6042](#) erstellt hat.

Die gibt es sogar für Notebooks angepasst. Damit kann man nochmal ganz in Ruhe von vorne beginnen.

Beitrag von „Jano“ vom 10. Oktober 2019, 07:08

[Boardman](#) damit sieht es schon viel besser aus. Da muss nur noch eine Kleinigkeit fehlen. Prozessor wird beim booten meines Wissens erkannt, da es viel schneller geht ganz am Anfang.

Einige Fehler werden noch angezeigt. Dann geht er über in den Bootscreen (also ohne - v) und so bleibt er dann sofort stehen.

umax1980 sorry bin da absoluter Anfänger. Apache2 mit MySQL PHP SSL Zertifikat aufsetzen kein Thema... Aber MacOS... Sorry DAU

Beitrag von „umax1980“ vom 10. Oktober 2019, 07:22

Ja siehste, so hat jeder sein Spezialgebiet.

Ich denke einfach, manchmal ist zurück zum Start und vielleicht von Anfang beginnen. Um dann die Schritte nachvollziehen zu können.

Beitrag von „Jano“ vom 10. Oktober 2019, 07:49

ich glaube aber mal, dass das so viel nicht mehr sein kann. Der bootet ja schon ganz ordentlich durch.

Beitrag von „boardman19“ vom 10. Oktober 2019, 09:05

Wie hast du deinen [Install Stick](#) erstellt?

Edit: Nimm mal die aktuelle Lilu.kext aus GitHub

Beitrag von „Jano“ vom 10. Oktober 2019, 10:14

Der findet bei lilu irgend was nicht anscheinend.

Den Stick habe ich mit den BDUtility unter Windows erstellt.

Beitrag von „boardman19“ vom 10. Oktober 2019, 13:26

Ahh.. da könnte das Problem liegen. Bei mir treten da sehr oft Probleme auf

Beitrag von „Jano“ vom 10. Oktober 2019, 13:28

Wie sollte ich da vorgehen? gibt es ein besserer Tool dafür ?

das Restore Image habe ich ja auf dem Windows Rechner.

Gibt es vielleicht ein How-To im Forum hier ?

So muss erst einmal zur Spätschicht bis 23 Uhr :-/

Ich habe aber Tablet an und lese / schreibe eventuell

Liebe Grüße

Beitrag von „CMMChris“ vom 10. Oktober 2019, 13:34

[Zitat von boardman19](#)

da könnte das Problem liegen. Bei mir treten da sehr oft Probleme auf

Sorry, aber das BDUtility macht garantiert keine Probleme. Der Schuldige ist wenn dann die Person hinter dem Bildschirm.

Beitrag von „Jano“ vom 10. Oktober 2019, 17:26

Ich bekenne mich jetzt Schuldig Chris, aber es geht nicht. Was kann es denn sein? Kannst Du etwas an den Screenshots erkennen?

Beitrag von „CMMChris“ vom 10. Oktober 2019, 17:27

Mein Post bezog sich nicht auf dich sondern auf die Behauptung dass BDU Probleme machen würde.

Beitrag von „Jano“ vom 10. Oktober 2019, 17:39


Es hat ja wunderbar beim ersten Rechner auch funktioniert. Ich weiß leider nicht was es sein kann. Morgen werde ich mit dem next Update mal ALLE kexte updaten. Ob es was bringt dann in das Recovery Menü zu kommen von MacOS kann ich nicht sagen.

Achja herzlichen Glückwunsch zum Allwissender Status.

Beitrag von „boardman19“ vom 10. Oktober 2019, 19:24


[Zitat von CMMChris](#)

Sorry, aber das BDUtility macht garantiert keine Probleme. Der Schuldige ist wenn dann die Person hinter dem Bildschirm.

Das ist durchaus möglich. Letztendlich bin ich auch nur ein Mensch 

Beitrag von „Jano“ vom 10. Oktober 2019, 20:29

[Zitat von boardman19](#)

Das ist durchaus möglich. Letztendlich bin ich auch nur ein Mensch 

Richtig 

Was kann das jetzt sein? Sind alle kexte für die Maschine richtig? Nicht das welche drinnen sind die irgendwie stören?

Beitrag von „boardman19“ vom 10. Oktober 2019, 22:22

Weißt du welche kexts für eine minimalkonfiguration zum testen notwendig sind? Wenn ja, versuch das mal. Falls nicht, musst du dich bis morgen früh gedulden bis ich wieder an den Laptop kann.

Es sei denn, ein nettes Community-Mitglied kann das für dich auch übernehmen

Edit: mir ist eine Idee gekommen. Ich bastel dir morgen wieder was zusammen

Beitrag von „Jano“ vom 10. Oktober 2019, 23:08

Vielen lieben Dank. Minimal System ist denke ich besser. Wenn es läuft, kann man sich Schritt

für Schritt alles einzeln vornehmen.

Beitrag von „boardman19“ vom 11. Oktober 2019, 08:43

soooo. dreimal ist Bremer Recht

ach ja, wähle ein passendes SMBios

Beitrag von „Jano“ vom 11. Oktober 2019, 09:14

ich habe eine Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz, 1701 MHz, 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) im Laptop verbaut

und habe als SMBIOS den iMAC 13,3 mit der CPU Intel Core i3-3225 mit 3,30 Ghz gewählt.

Leider klappt es nicht.

Wird eigentlich irgendwo von dem Boot Logfile etwas auf dem Stick gespeichert? So dass man das hier posten kann als Textdatei?

Beitrag von „umax1980“ vom 11. Oktober 2019, 14:01

Du solltest ein SMBIOS ala MacBook oder sowas nutzen. Da sind eventuell einige Notebook spezifische Dinge dabei die uns hier weiterbringen.

Beitrag von „Jano“ vom 11. Oktober 2019, 16:54

Da wird mir aber kein Intel Core i3-401x angezeigt.

Beitrag von „boardman19“ vom 11. Oktober 2019, 17:10

Das ist nicht schlimm nimm einen ähnlichen

Beitrag von „umax1980“ vom 11. Oktober 2019, 17:11

Genau passend wirst du ganz selten finden.

Eine ungefähre Annäherung reicht aus.

Die Versionen sind ja durch Apple genau vorgegeben. Daher kann nur eine ungefähre Annäherung stattfinden.

Beitrag von „Jano“ vom 11. Oktober 2019, 18:09

Ok ich werde das morgen mal versuchen. Also wenn da i5 steht ist das halt schnuppe, da der originale Rechner von Apple damit verbaut wurde. Ich mit meiner I3 müsste dann patchen. Soweit hoffentlich richtig verstanden. Aber warum er genau nicht weiter durchblutet wisst ihr bis jetzt auch noch nicht oder? Was sagt euch das lock? Würde mich einmal interessieren.

Beitrag von „boardman19“ vom 11. Oktober 2019, 21:01

Ein hackintosh kann schon eine Zicke sein. Vielleicht hat jemand eine Idee aber ich überlege mir was

Beitrag von „Jano“ vom 12. Oktober 2019, 10:03

[Zitat von umax1980](#)

Du solltest ein SMBIOS ala MacBook oder sowas nutzen. Da sind eventuell einige Notebook spezifische Dinge dabei die uns hier weiterbringen.

Guten Morgen Ihr lieben,

ich habe auch MacBook10,1 umgestellt und neu gebootet. Der effekt ist aber der selbe. Nach dem booten mit -v kommt das Apple Logo und der Balken bleibt bei 2 cm vom Anfang stehen und nix geht mehr. 😞

Beitrag von „boardman19“ vom 12. Oktober 2019, 10:48

Da scheint echt nur eine Kleinigkeit zu fehlen. Hmm....

Beitrag von „Jano“ vom 12. Oktober 2019, 12:12

Ja und ich kenne mich da perdu nicht aus.... sei so lieb und gehe noch mal die HW Liste durch.... vielleicht irgendwas übersehen ?

PS: Auf der HDD liegen Win10 Partionen.. dürfte dem Recovery aber egal sein.

Wir haben

Prozessor: Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz, 1701 MHz, 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)

Audio: WsAudioDevice_383 - Intel Lynx Point-LP - High Definition Audio Controller [B2]

LCD Display: AU Optronics B156XW01 V0 / AUO B156XTT01.0

Touch Screen Driver / Hersteller: D-WAV Scientific

GrafikKarte: Intel(R) HD Graphics Family Intel HD-Grafik 4400 (Codename: Haswell-U GT2)

Video Memory: 1024 MBytes

Max. Videospeicher der Grafik 2 GB

Videoausgang eDP/DP/HDMI

Max. Auflösung (HDMI 1.4) á 3200x2000@60Hz

Max. Auflösung (DP) á 3200x2000@60Hz

WLAN Intern: DELL DW 1820A 2x2 HMC WiFi Adapter

SATA / AHCI Device: Intel Lynx Point-LP - SATA AHCI Controller [B2]

LAN: RealTek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC

USB ???

USB-Root HUB: Intel Integrated Rate Matching Hub Speed USB 2.0 ??

USB HUB ROOT: Intel(R) 8 Series PCI Express Root (USB 3.0) ??

USB HUB ??: Realtek PCIe GBE Family Controller

Anbei noch meine [BIOS Einstellungen](#). Mehr gibt es dort nicht einzustellen!

Beitrag von „boardman19“ vom 12. Oktober 2019, 13:51

probiere mal diese config

Beitrag von „Jano“ vom 12. Oktober 2019, 14:22

das gleiche, er steht beim Apple Logo

Beitrag von „umax1980“ vom 12. Oktober 2019, 15:42

Wie sieht denn dein EFI Ordner aus?

Ist der identisch mit dem den du schon gepostet hattest?

Beitrag von „Jano“ vom 12. Oktober 2019, 17:42

Hier ist der aktuelle EFI Ordner. Danke umax1980 das Du mal mit drüber schauen magst. HW-Infos zu diesem Laptop sind ja im Tread zu finden.

Auch die ausgaben vom HWINFO64 Tool unter Windows 10

Beitrag von „umax1980“ vom 14. Oktober 2019, 15:01

Habe mir den EFI Ordner mal angesehen, also ich habe da jetzt keine großen Probleme ausmachen können.

Eventuell wäre eine Änderung auf MacBookPro 11,1 noch einen Versuch wert....

Beitrag von „Jano“ vom 14. Oktober 2019, 15:23

Ich habe gerade auf YT ein Video hoch geladen, damit ihr den Bootscreen (-v) sehen könnt.

Vielleicht könnt ihr den Fehler so besser finden. Das Video ist nicht gelistet und kann nur über

diesen Link aufgerufen werden. Das war jetzt die MacBookPro 11,1variante.

[View](#)

Beitrag von „boardman19“ vom 14. Oktober 2019, 15:51

so viele ACPI errors... Moment

Beitrag von „Jano“ vom 14. Oktober 2019, 16:13

Ja ich glaube das es am MacBookPro 11,1 im SMBIOS liegt. Diese hatte ich vorher kaum.

Beitrag von „umax1980“ vom 14. Oktober 2019, 16:45

Kannst du den Boot im Video mal wiederholen mit der alten SMBIOS Einstellung?

Beitrag von „Jano“ vom 14. Oktober 2019, 16:53

[View](#)

Ja ich brauch nur das Backup vom efi zurück spielen.

[Clover Editor](#)

Suche nach

Medion Akoya S6212T

Beitrag von „umax1980“ vom 14. Oktober 2019, 18:54

Wie lange bleibt denn der Balken beim Apple Symbol? Hast du dort mal eine Zeit gewartet?

Beitrag von „umax1980“ vom 14. Oktober 2019, 18:55

Ist da Windows 10 ebenfalls installiert?

Beitrag von „Jano“ vom 14. Oktober 2019, 18:58

Ja ist es.... Ist das etwa ein Problem?

Beitrag von „umax1980“ vom 14. Oktober 2019, 20:28

Ich weiß es nicht, glaub nicht das das erstmal ein Problem macht. Notebooks verhalten sich generell etwas zickig mitunter.

Man muss aber alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Hast du die Möglichkeit eine leere SSD / HDD einzubauen?

Beitrag von „Jano“ vom 15. Oktober 2019, 15:23

Ich habe das Dingen mal ohne Festplatte und ohne CD-ROM-Laufwerk gestartet. Der Effekt ist genau derselbe. Es müsste zumindestens das Setup-Menü für die Installation kommen und meckern "keine Festplatte vorhanden".

Lilu meckert, das irgendwelche Dateien nicht vorhanden sind. Lilu failld beim booten.

Beitrag von „umax1980“ vom 15. Oktober 2019, 15:53

Ok, dann würde ich eventuell noch mal den Stick neu erstellen unter Zuhilfenahme der fertigen Ordner von [al6042](#).

Passend zu deiner CPU sind diese Ordner nach Generation sortiert und in Desktop/Notebook unterteilt.

Nur damit wir auch hier einen Fehler ausschließen können.

Beitrag von „Jano“ vom 15. Oktober 2019, 19:44

[Zitat von umax1980](#)

Ok, dann würde ich eventuell noch mal den Stick neu erstellen unter Zuhilfenahme der fertigen Ordner von [al6042](#).

Passend zu deiner CPU sind diese Ordner nach Generation sortiert und in Desktop/Notebook unterteilt.

Nur damit wir auch hier einen Fehler ausschließen können.

OK vielen Dank.. 😊

Beitrag von „Jano“ vom 17. Oktober 2019, 09:22

Ich Blicke da leider nicht durch. Die Bezeichnung des Ordners sagt mir auch nichts.

Beitrag von „Boardman“ vom 17. Oktober 2019, 10:23

Hab dir mal pn geschrieben

Beitrag von „umax1980“ vom 17. Oktober 2019, 11:14

Laut deiner Übersicht hat dein Notebook eine Haswell-CPU (siehe Ordner HSW-Laptop).

Die restlichen Schritte hat [al6042](#) direkt beschrieben.

Mit dem Konstrukt hätten wir mal eine Grundlage, mit der man weiterarbeiten kann.

Beitrag von „Jano“ vom 19. Oktober 2019, 18:13

Ja ohne was zu ändern, macht der nen ACPI Error.... da hängt der hardnäckig.... müsste mal wissen , welche alten clover einstellungen ich da rüber kopieren mir.

Kernal cache read am anfang dauert auch viel zu lange. 😊

Beitrag von „Mocca55“ vom 22. Oktober 2019, 22:23

Wie ist denn hier der aktuelle Stand.

Kann man eventuell mal in die benutze EFI schauen.

Gruß Mocca55

Beitrag von „Jano“ vom 22. Oktober 2019, 22:28

schau mal die post... sind glaube ich bist zu 3 im tread, resultat immer das selbe

Beitrag von „Mocca55“ vom 22. Oktober 2019, 23:01

Ich hab mal die letzte EFI aus dem Thread geladen und was hinzugefügt. Teste diese Bitte mal.

Gruß Mocca55

Beitrag von „Jano“ vom 23. Oktober 2019, 07:06

leider immer das selbe resultat... er zeigt andere errors an und dann bleibt er wie im YT Video beim Apfel stehen....ich glaube fast, der kann es doch nicht, obwohl die HW dafür ausgelegt sein soll.

Beitrag von „Boardman“ vom 23. Oktober 2019, 11:37

Das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht aufgeben [Jano](#)

Beitrag von „Mocca55“ vom 23. Oktober 2019, 19:08

Ich hab den Thread mal etwas überflogen. Das Hauptproblem war das keine HDD erkannt wurde oder? In den Installer bist du mit der einen EFI gekommen oder?

Dann sollten wir diese EFI weiter nutzen und zu Grundlage nehmen.

Gruß Mocca55

Beitrag von „Jano“ vom 23. Oktober 2019, 19:54

[Zitat von Mocca55](#)

Ich hab den Thread mal etwas überflogen. Das Hauptproblem war das keine HDD erkannt wurde oder? In den Installer bist du mit der einen EFI gekommen oder?

Dann sollten wir diese EFI weiter nutzen und zu Grundlage nehmen.

Gruß Mocca55

Die Platte hat Win10 drauf mit MBR. Ich hatte die HDD mal ausgebaut... um zu sehen, ob überhaupt das Setup Programm grafisch startet und meckert, das keine HDD vorhanden ist. dem ist nicht der fall. er bootet im -v Modus durch, es kommt der Apfel und dann wandert der Bootbalken 1-2 cm und der Rechner bleibt stehen. Eigentlich müsste dann das SETUP bzw. das Recovery starten und danach den Rest von Mojave downloaden und installieren.

Das letzte aktuelle Bios ist drauf und DDR3 Ram sind 6 GB verbaut. Rest der HW ist ja am Anfang des Treads zu finden.

Leider kann man ja dieses Logfile beim booten mit -v nicht sichern auf dem usb stick um hier zu posten oder ?

Beitrag von „Mocca55“ vom 23. Oktober 2019, 20:26

Hier warst du doch im Installer oder?

[macOS auf Medion Akoya S6212T \(MD 99270\) - Notebook mit Touchscreen](#)

Gruß Mocca55

Beitrag von „Jano“ vom 23. Oktober 2019, 21:06

richtig, aber der kommt nicht mehr. da wurde Tastatur nicht erkannt.

Beitrag von „Mocca55“ vom 23. Oktober 2019, 21:14

Ich bin gerade etwas verwirrt. Kommst du mit der EFI in den Installer?

Gruß Mocca55

Beitrag von „Jano“ vom 23. Oktober 2019, 21:17

nein. der erste EFI Variante kommt da hin bis zum setup und meckert, keine tastatur vorhanden (. auf einem laptop :-)))) - also usb treiber funzen nicht

die 2. varianten kennst du ja...

Beitrag von „Mocca55“ vom 23. Oktober 2019, 21:25

Dann teste mal bitte diese EFI.

Gruß Mocca55

Beitrag von „Jano“ vom 23. Oktober 2019, 21:32

Ja das ist die alte EFI. Das Booten dauert bis zu 5 minuten , bis etwas passiert. der Balken rennt ab der mitte total langsam.....

die Antrort kann also dauern 😊

Beitrag von „Mocca55“ vom 23. Oktober 2019, 21:33

Kein Problem die Zeit nehmen wir uns....

Beitrag von „Jano“ vom 23. Oktober 2019, 21:46

balken lief durch und steht wieder wie beim alten EFI nach 1-2 cm 😞

Beitrag von „Mocca55“ vom 23. Oktober 2019, 21:54

Boote doch bitte mal im Verbose Mode (Leertaste in Clover und Verbose aktivieren) dann in den Installer booten.

Und wo es hängt mal ein Bild davon hochladen.

Gruß Mocca55

Beitrag von „Jano“ vom 23. Oktober 2019, 22:02

zb. das hier gibt er aus. und nun immer wieder displaypolicyd. service exided

Danach kommt der und alles bleibt stehen. Lüfter geht auch aus.

Beitrag von „Mocca55“ vom 23. Oktober 2019, 22:15

Läuft der Balken unter dem Apfel weiter?

Beitrag von „Jano“ vom 23. Oktober 2019, 22:15

[Zitat von Mocca55](#)

Läuft der Balken unter dem Apfel weiter?

Nein, sogar der CPU Lüfter geht schlagartig aus.

Beitrag von „Mocca55“ vom 23. Oktober 2019, 22:32

Hier noch eine EFI mit Anpassungen im Bezug auf Grafik.

Bitte diese mal testen.

Gruß Mocca55

Beitrag von „Jano“ vom 24. Oktober 2019, 16:47

Macht er immer noch....

Ich habe nochmals das PCI-Z Tool drüber laufen lassen, was hier im Forum zum downloaden ist. Sicher ist sicher.

Export-Datei ist hier nun auch jetzt im Anhang. Hoffe es bringt was.

Beitrag von „Jano“ vom 25. Oktober 2019, 21:52

Hast Du noch eine Idee [Mocca55](#)

Beitrag von „Mocca55“ vom 25. Oktober 2019, 21:54

Ich bin noch nicht wirklich zum nachschauen gekommen. Heute wird es nichts mehr werden. Ich melde mich auf jeden Fall.

Gruß Mocca55

Beitrag von „Jano“ vom 25. Oktober 2019, 21:55

Ok, macht nichts.. schon mal entspanntes Wochenende ! 😊

Beitrag von „Jano“ vom 28. Oktober 2019, 19:55

Habe jetzt eine 1TB SSD für das Laptop bestellt. Diese kommt warscheinlich am Dienstag an. Im Moment ist eine Seagate Laptop Thin SSHD 500GB, SATA 6Gb/s (ST500LM000) verbaut. Nicht das es an dieser komischen SSHD liegt.

Beitrag von „Mocca55“ vom 28. Oktober 2019, 19:57

Gibt es schon was neues zu berichten ? Im Bezug auf die SSHD?

Gruß Mocca55

Beitrag von „Jano“ vom 28. Oktober 2019, 20:06

Neue SSD soll morgen kommen (hoffe ich)

weißt du , ob das mac system solche sshd überhaupt mag ?

Beitrag von „Mocca55“ vom 28. Oktober 2019, 20:08

Ok, wenn die Post mitmacht sollte das klappen 😊 .

Mit SSHDs hab ich selbst noch keine Erfahrungen gemacht ich nutze nur HDDs und SSDs.

Beitrag von „Jano“ vom 28. Oktober 2019, 20:09

welche post? das bios erkennt die ja und windows 10 rennt...

Beitrag von „Mocca55“ vom 28. Oktober 2019, 20:09

Ich meinte die bestellte SSD wo auf dem Weg zu dir ist.

Beitrag von „Jano“ vom 28. Oktober 2019, 20:11

achsooo 😁

ich dachte ob du weißt, ob das macOS überhaupt sshd mag...

Beitrag von „Jano“ vom 1. November 2019, 13:03

Hi,

Ich habe heute Zeit gefunden die SSD Festplatte einzubauen. Danach vom Stick gebootet und wir haben genau denselben Effekt. An irgendeiner Festplatte liegt es also nicht.

Boot erfolgt auch im EFI Modus...

Beitrag von „Mocca55“ vom 2. November 2019, 09:19

Dann lade doch mal bitte deine aktuelle EFI hier nochmal neu hoch das nichts durcheinander kommt.

Darin solle man dann schauen was im Bezug auf Sata alles gemacht wird...

Gruß Mocca55

Beitrag von „Jano“ vom 4. November 2019, 19:51

Vorherige Seite efi-Jano.zip

Hier haben wir immer den selben loop.

Was kann das sein?

Beitrag von „Mocca55“ vom 4. November 2019, 21:10

Was das sein kann weiß ich auch nicht so wirklich.

Ich hab die EFI mal etwas geändert teste mal bitte diese EFI.

Gruß Mocca55