

Intel I7 6700 HQ ACPI error

Beitrag von „globoxnoob“ vom 1. November 2019, 20:23

Aloha Leute,

ich bin gerade im Urlaub und habe mich an den Laptop meines Kumpels gewagt.

Clover Stick erstellt, EFI laut vorhandener Daten verwendet, Catalina [Install Stick](#) erstellt.

Allerdings habe ich immer wieder den Fehler:



Folgende Hardware ist verbaut:



Die NVIDIA Karte ist via Optimus Verbund drin und soll/ kann nicht Angesprochen werden.

Jetzt meine Frage, wo liegt der Fehler?

Anbei habt Ihr mal meine EFI.

Gruß Globi

Beitrag von „g-force“ vom 1. November 2019, 22:21

Fehlt da nicht ein NVME-Treiber?

Beitrag von „al6042“ vom 1. November 2019, 22:40

Es gibt keinen Bedarf für einen NVMe-spezifischen Treiber.

Der IONVMeFamily.kext aus macOS kann seit High Sierra auch ohne Anpassungen oder Injects mit NVMe's außerhalb der Apple-Familie arbeiten.

Beitrag von „globoxnoob“ vom 2. November 2019, 19:23

Hmm... Ich verstehe nur nicht ganz, wie mir das bei meinem Problem hilft 😊

Beitrag von „cobanramo“ vom 2. November 2019, 19:57

Da ich dir bei dsdt nicht weiterhelfen kann empfehle ich mal vorübergehend den dsdt wegzulassen und den SSDT-EC.aml im patched Ordner zu versuchen.

Gruss Coban

Beitrag von „globoxnoob“ vom 2. November 2019, 20:10

[cobanramo](#) , hab ich ausprobiert (dsdt weggelassen und SSDT-EC eingefügt) und leider weiterhin keinen Erfolg. Gleicher Fehler wie bisher.

Aber danke schonmal ;D

Beitrag von „the-forex-butler“ vom 9. Juli 2020, 18:57

Ich bekomme auch diesen Fehler auf meinem HP Spectre X360, bei diesem Fehler konnte mir noch keiner helfen...was da für ein Kext oder Driver fehlt... Hilfe wäre super

Beitrag von „karacho“ vom 9. Juli 2020, 19:29

Kommt mir bekannt vor, seit meiner Laptop Installation vor 4 Tagen. Probiere es mal mit ncp=0x2000 oder 0x3000

Beitrag von „the-forex-butler“ vom 21. Juli 2020, 05:24

Habe ich versucht aber der Fehler bleibt beim booten... kann irgendwie keiner lösen... Hilfe wäre nett...