

Erledigt

Z370 AORUS 7 / 8700K / 1080 GTX / Update auf OSX 10.13.6 schlägt fehl

Beitrag von „PGC“ vom 3. November 2019, 12:31

Hallo zusammen,

Ich habe heute versucht, meinen Hackintosh von 10.13.2 auf 10.13.6 zu aktualisieren aber das Update schlägt fehl.

Was ich gemacht habe:

Clover Configurator aktualisiert (4.60.0.0 -> 5.6.2.0).

Dann habe ich den aktuellen EFI Ordner von [@Al6042's Install Stick \(EFI-5070-2.zip\)](#) auf meinen USB Sticks kopiert. Config.plist habe ich unverändert gelassen.

Rechner neu gestartet und vom USB Stick gebootet um zu schauen ob alles funktioniert -> OK.

10.13.6 Combo update runtergeladen und Installation gestartet. Installation beginnt und der Rechner wird neu gestartet. Im Clover Boot Manager „Boot OS X Install from Boot OSX“ ausgewählt. Ladebalken erscheint und die Installation läuft.

Doch kurz bevor der Ladebalken voll ist, schätzungsweise bei ca. 99%, wechselt die Anzeige ganz abrupt zum Desktop zurück und es passiert nichts mehr.

Wenn ich den Rechner neu starte ist im Boot Manager immer noch der Eintrag „Boot OS X Install from Boot OSX“ zu sehen.

Den Nvidia Treiber habe ich noch nicht aktualisiert. Könnte das einen Einfluss haben?

Boot Disk ist eine normale Samsung 860 Evo SSD (HFS formatiert).

Hat jemand eine Idee an was liegen könnte? Ich weiss ehrlich gesagt nicht mehr weiter. Den EFI Ordner habe ich hier mal angehängt.

Vielen Dank!

Beitrag von „Cheesy“ vom 3. November 2019, 14:06

Hey PGC,

ich habe eine fast ähnliche Konfig wie du. Nur dass ich eine AMD Vega Graka habe und somit die WebTreiber nicht brauche. Ich habe inzwischen eine gut funktionierende DSDT, welche mir erstellt worden ist.

Ich könnte dir meine Efi geben. Jedoch

- Beruht meine DSDT auf Bios Version 10
- Habe ich die iGPU im Bios deaktiviert, da ich SMBios iMacPro verwende.
- weiß ich nicht, ob mit 10.13.6 iMacPro funktioniert. Bin mir nicht sicher, ob dieser da schon veröffentlicht war.

Grüße

Beitrag von „al6042“ vom 3. November 2019, 14:09

Laut MacTracker ist die früheste macOS Version das High Sierra 10.13.2:



Beitrag von „PGC“ vom 3. November 2019, 14:10

[Cheesy](#): Vielen Dank für dein Angebot. Ich würde mir deine EFI gerne mal anschauen.

Beste Grüße

Beitrag von „Cheesy“ vom 3. November 2019, 14:15

Have fun. Habe in der Config die Seriennummer geändert und Nvidia Webtreiber aktiviert.

Wie gesagt, falls du die DSDT verwenden willst, müsstest du ein Downgrade auf Bios Version 10 machen.

Übrigens, update ja nicht auf die letzten beiden veröffentlichten. Da bootet meine Kiste macos nicht mehr.

Gib Rückmeldung. Am besten vielleicht mit Clover einen Boot USB Stick erstellen mit meiner Config zum Testen!

Gruß

Beitrag von „PGC“ vom 3. November 2019, 16:22

[Cheesy](#) Ich werde dein Config mal ausprobieren. BIOS downgrade möchte ich eigentlich vermeiden weil der Rechner ansonsten ohne Probleme läuft (unter 10.13.2) und ich morgen wieder produktiv damit arbeiten muss.

Ich teste hier auf einer separaten HDD mit einem Clover USB Stick.

Welche Versionen sind hier gemeint?

Zitat

Übrigens, update ja nicht auf die letzten beiden veröffentlichten. Da bootet meine Kiste macos nicht mehr.

Beitrag von „Cheesy“ vom 3. November 2019, 16:52

Bios Versionen F13 und F14. Mit diesen war kein Boot von MacOS bei mir möglich!

Gruß

Beitrag von „PGC“ vom 3. November 2019, 17:56

Ich habe nun einfach mal deinen Clover Folder verwendet (ohne den AHCI Ordner). Beim ersten Bootvorgang startete der Rechner ohne Netzwerk Treiber. Ich habe dann bei System Parameters ->Inject Kexts von "Detect" auf "Yes" umgestellt, den Rechner erneut gebootet und dann hat es mit dem Netzwerk geklappt.

Als nächstes habe ich die Installation des 10.13.6 Combo Updates gestartet. Das hat soweit auch gut funktioniert und mein ursprünglicher Fehler (Abbruch bei 99%) ist nicht mehr aufgetaucht. Am Ende erschien das Login Fenster und ich konnte mich anmelden. Die Freude war bereits riesig ABER ein kurzer check bei "Über diesen Mac" zeigt immer noch 10.13.2 an und im Clover Bootloader steht weiterhin "Boot OS X Install from Boot OSX" zur Auswahl.

Beitrag von „PGC“ vom 5. November 2019, 00:15

Auch nach unzähligen Versuchen bin ich leider immer noch nicht weiter und das Update auf 10.13.6 will einfach nicht auf meinen Rechner. Ich habe inzwischen auch mal ein Update auf 10.13.4 gemacht aber das Resultat ist immer gleich:

Die Installation beginnt und der Rechner bootet neu. Nach dem Neustart läuft die Installation sauber weiter. Nach der Installation lande ich auf dem Anmeldefenster. Wenn ich mich dort anmelde passiert anschliessend nichts und ich bin immer noch auf Version 10.13.2.

Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich etwas total übersehe... bloss was?

Aktuell Verwende ich den EFI Ordner welcher mir [Cheesy](#) netterweise bereitgestellt hat.

Falls jemand einen Tipp oder eine Idee hat, immer her damit 😊