

Cannon Lake SAMMELTHREAD (LAUFFÄHIGE KONFIGURATIONEN) DESKTOP HIGH SIERRA, MOJAVE ,CATALINA, BIGSUR UND VENTURA

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 6. November 2019, 23:01

Ich mache hier mal den Anfang mit diesem Rechner.

Es läuft alles was der Rechner hergibt. Etwas Feintuning ist jedoch noch zu machen, werde ich aber in diesem Post nachziehen.

Konfiguration:

MSI MPG Z390 GAMING PLUS und MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC

INTEL CORE I7 9700

SAPPHIRE AMD RADEON RX 560 PULSE

16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit

600 Watt be quiet! Pure Power 11 Non-Modular 80+ Gold

Hier ein paar Bilder:





USB Controller:

Type	Name
XHC	Cannon Lake PCH USB 3.1 xHCI Host Controller
EHC1	7 Series/C21E Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1

USB Attached SCSI:

Name	Connector	Attach.	Dev Speed	Dev ID
H501	USB3	-	Dr01	6 Gbps
H502	Type-C-Box	-	Dr02	6 Gbps
H503	USB2	-	Dr03	1.5 Mbps Optical USB Mouse
H504	USB2	-	Dr04	12 Mbps KAM Advanced
H506	Type-C-Box	-	Dr06	6 Gbps
H507	USB2	-	Dr07	12 Mbps USB DEVICE
H508	USB2	-	Dr08	480 Mbps IOUSBHostDevice
H510	USB3	-	Dr0A	6 Gbps
H511	USB3	-	Dr0B	480 Mbps
H512	USB3	-	Dr0C	480 Mbps USB Flash Disk
H514	Internal	-	Dr0E	12 Mbps CSR8110 410
PR01	USB2	-	Dr01	480 Mbps
SS01	USB3	-	Dr11	6 Gbps
SS02	USB3	-	Dr12	6 Gbps
SS03	USB3	-	Dr13	6 Gbps
SS04	USB3	-	Dr14	6 Gbps
SS06	USB3	-	Dr16	6 Gbps
SS07	USB3	-	Dr17	1.5 Mbps Optical USB Mouse
SS08	USB3	-	Dr18	12 Mbps KAM Advanced
SS10	USB3	-	Dr1A	6 Gbps
US01	USB3	-	Dr0F	Unknown
US02	USB3	-	Dr10	6 Gbps



Und hier der Link zum Clover EFI-Ordner. Clover Ordner wird nicht weiter aktualisiert da ich auf OpenCore gewechselt habe.

<https://bitbucket.org/anonymou...g-plus-clover/src/master/>

Und hier der Link zum OpenCore EFI-Ordner. Wird bei größeren Änderungen aktualisiert.

<https://bitbucket.org/anonymou...aming-plus-oc/src/master/>

Update 20.04.2020:

OC-EFI Ordner funktioniert jetzt auch für das Motherboard MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC

Danke an [lyonell](#) für das Testen auf diesem Board.

Update 14.06.2022:

MacOS Ventura fähig.

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 17. November 2019, 00:36

Eigentlich ist i7-9700 ein Coffee Lake Refresh. Oder?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 17. November 2019, 19:23

Hallo Altemirabelle ,

ja, aber der Rest der Hardware ist CANNON LAKE. Daher ist die EFI hier gut aufgehoben,

Beitrag von „ManuelW“ vom 18. Januar 2020, 20:32

[anonymous_writer](#) vielen Dank erstmal für deine Arbeit und das Bereitstellen der EFI-Ordner.

Ich habe mir eine fast identische Konfiguration zusammengestellt, nur die CPU habe ich geändert

anstatt INTEL CORE I7 9700 einen Intel Core i5-9600K

und die extra Grafikkarte SAPPHIRE AMD RADEON RX 560 PULSE habe ich erstmal weggelassen und möchte

die iGPU nutzen. GK kaufe ich evtl. noch nach.

Das wird mein erster Hackintosh, habe derzeit einen iMac der aber über High Sierra nicht mehr hinaus kommt.

Meine Frage, kann ich deine EFI so nutzen und ist es nun besser OC zu nehmen oder Clover?

Danke

Manu

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 18. Januar 2020, 21:09

Hallo [ManuelW](#) ,

du kannst beide verwenden. Wobei ich bei OC einiges geändert habe. Ich lade da mal demnächst meine EFI neu hoch.

Einzige Änderung welche du brauchst ist die iGPU ig-plattform-id umstellen da ich diese ohne Connector nutze. Bitte schreibe hier in diesem Thread weiter. Ich helfe dir da sehr gerne.

[Neubau Hackintosh "MSI MPG Z390 GAMING PLUS Intel Z390" mit "Intel Core i7 9700" und "Sapphire AMD Radeon RX 560 Pulse"](#)

Beitrag von „Elektrohorst“ vom 29. Januar 2020, 10:37

Was für eine Systemfestplatte benutzt Du?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 29. Januar 2020, 15:52

Hallo [Elektrohorst](#) ,

Wenn du mich meinst, ich nutze aktuell eine Samsung 860 EVO. Werde aber da dieses Board das kann auf eine NVMe umsteigen. Welche, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Jedenfalls eine mit viel Platz.

Beitrag von „Luokey1“ vom 17. März 2020, 21:23

Hi [anonymous writer](#) Danke für die Bereitstellung der Dateien.

Habe auch so ne ähnliche Konfiguration: Habe das msi Z390-A Pro und ne i5-9600k. Habe aber ne Radeon RX 5700.

Hab schon echt viel in meinem Thread: HABE PROBLEME MIT DER INSTALLATION VON MACOS AUF MEINEM PC MIT DEM MSI Z390-A PRO UND DER RX 5700 erfragt, und ausprobiert. Aber zu letzt kam der Vorschlag auf, dass es an den [Bios Einstellungen](#) liegen könnte...

Hast du auch das "MSI Click Bios 5" ? kannst du mir vielleicht deine [Bios Einstellungen](#) mitteilen?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 17. März 2020, 21:33

Hallo [Luokey1](#) ,

meine findest du hier.

https://bitbucket.org/anonymou...src/master/Bios_Settings/

Beitrag von „Luokey1“ vom 17. März 2020, 22:00

perfekt danke [anonymous writer](#) das hat geholfen.

der hat mal komplett durchbootet, aber leider kommt danach nur ein blacksreen. Dafür Ideen?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 18. März 2020, 07:44

Hallo [Luokey1](#) ,

du hast ja bereits im anderen Thread einige Infos und EFI's erhalten. Ansonsten müsste auch mein EFI-Ordner funktionieren denn du im gleichen Link findest. Ist ja das gleiche verbaut auf dem Motherboard.

Beitrag von „calabash“ vom 12. April 2020, 22:02

Hallo

[anonymous_writer](#) In deiner OC config ist eine ssdt-i7-9700.aml aufgelistet. Aber in ACPI Ordner ist diese nicht? Wo finde ich diese? Danke

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 12. April 2020, 22:08

Hallo [calabash](#) ,

habe die mal erstellt aber die wird von meinem System nicht benötigt. Daher ist die nicht aktiviert.

Beitrag von „calabash“ vom 12. April 2020, 22:10

Danke dir. Ich hatte diese Frage schon gestellt, aber wurde mir leider nicht beantwortet. Brauche ich denn eine für diese CPU?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 12. April 2020, 22:17

Nein, der i7-9700 läuft unter Catalina native.

Beitrag von „calabash“ vom 12. April 2020, 22:35

Danke dir!

Wenn ich die iGPU ebenfalls headless setzen möchte dann kann ich deine Framebuffer Einträge übernehmen für mein Board?

XML

1. `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`
2. `<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">`
3. `<plist version="1.0">`
4. `<dict>`
5. `<key>AAPL,ig-platform-id</key>`
6. `<data>BwCbPg==</data>`
7. `<key>AAPL,slot-name</key>`
8. `<string>Internal@0,2,0</string>`
9. `<key>device-id</key>`
10. `<data>mz4AAA==</data>`
11. `<key>device_type</key>`
12. `<string>Display controller</string>`
13. `<key>framebuffer-con0-alldata</key>`
14. `<data>AgISAAIAAACHAQAAAwQSAAIAAACHAQAAQESAAIAAACHAQAA</data>`
15. `<key>framebuffer-con0-enable</key>`
16. `<data>AQAAAA==</data>`
17. `<key>framebuffer-patch-enable</key>`
18. `<data>AQAAAA==</data>`
19. `<key>framebuffer-unifiedmem</key>`
20. `<data>AAAAGA==</data>`
21. `<key>model</key>`

22. <string>Intel UHD Graphics 630 (Desktop 9 Series)</string>
23. </dict>
24. </plist>

Alles anzeigen

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 12. April 2020, 23:16

Ja, das sollte mit diesen Einstellungen funktionieren.

Wobei ich aktuell die iGPU deaktiviert habe da ich die mit der Radeon nicht brauche.

Beitrag von „calabash“ vom 12. April 2020, 23:24

okay dann ändere ich nur meine device-id und die AAPL,ig-platform-id. Wie sehe ich ob ich erfolgreich war?

Generell. Wann setzt man die iGPU in headless Mode?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 12. April 2020, 23:35

Wenn du Probleme mit Vorschau ,QuickTime, Adobe ... hast dann benötigst du die iGPU Unterstützung.

Ob es funktioniert siehst du im Systembericht PCI. Da muss dann stehen Treiber geladen. Unter Grafik wird die iGPU dann nicht angezeigt.

Beitrag von „calabash“ vom 12. April 2020, 23:44

Fein. Dann löst sich das in Luft auf 😊

Das System läuft sehr gut.

Danke für deine Hilfeleistung. Bis jetzt ging's problemlos allein.

Eine Bitte hätte ich noch. Einen Blick darauf zu werfen.

[GTX770 PCIRoot Eintrag in DeviceProperties löst KP aus](#)

Beitrag von „MarcWayne44“ vom 27. Juni 2020, 03:18

[Zitat von anonymous writer](#)

Konfiguration:

MSI MPG Z390 GAMING PLUS und MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC

INTEL CORE I7 9700

SAPPHIRE AMD RADEON RX 560 PULSE

16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit

600 Watt be quiet! Pure Power 11 Non-Modular 80+ Gold

Alles anzeigen

Hallo zusammen, ich suche auch nach einem erfolgreichen Build,
daher die genauen Fragen:

Welcher Gehäuse?

Welcher PCI-Netzwerk Adapter?

CardReader evtl noch sinnvoll?

Sind zusätzliche Kabel bei Kauf notwendig?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 12. Juni 2021, 16:11

Hier ein kurzer Status zu diesem Rechner und **Monterey**.

Vorbereitung war an beiden Bootloadern lediglich das aktualisieren auf die neusten Repo Stände. Danach funktionierte das Installieren von Monterey problemlos und sehr schnell.

Einziges Problem welches es gibt ist eine längere Verzögerung bis der Anmeldebildschirm kommt wie bei so vielen mit Monterey.

Lösungsansätze dazu sind automatisches Anmelden oder Aktivierung von Filevault was dann auch ein automatisches Anmelden zur Folge hat.

Monterey startet auf diesem Rechner mit OpenCore oder Clover absolut identisch. EFI's welche im Post 1 zu finden sind habe ich aktualisiert.

