

Erledigt

10.13.6 Mojave oder Catalina - RX 5700 XT - Taichi

Beitrag von „Quagmire25“ vom 15. November 2019, 21:19

Nabend,

hab zur Zeit nen Lauffähiges 10.13.6 und würde gern Updaten, da heute meine RX 5700 XT kam.

Kann ich das einfach so machen, oder sollte ich lieber einfach Clean und Sauber machen? Was vermutlich nicht einfacher ist.

In Clover nehme ich dann vermutlich alle Nvidia Settings raus?

Was bräuchte ich für Flags / Kexte für die Karte?

Danke im Voraus 😊

Beitrag von „julian91“ vom 15. November 2019, 21:39

Du solltest definitiv Catalina nehmen.

Erst dort sind die Treiber für deine Karte enthalten.

karte Sollte oob laufen , treiber entfernen und flags aus nehmen.

Lilu und Whatevergreen aktuell sollten vorhanden sein und das bootarg agpdmod=pikera muss aktiv sein da sonst kein Bild kommt.

Beitrag von „Quagmire25“ vom 15. November 2019, 22:01

Danke dir, werde ich morgen / Sonntag mal Testen 😊

Beitrag von „CMMChris“ vom 15. November 2019, 22:09

Whatevergreen ist kein Muss. Anstatt Whatevergreen und das agdpmmod boot-arg tut es auch der Black Screen Kext2Patch aus dem Clover Configurator.




Bewirkt im Endeffekt dasselbe und man kann sich eine Kext sparen.

Beitrag von „al6042“ vom 15. November 2019, 23:15

[CMMChris](#)

Der Screenshot ist ziemlich irreführend, da hier die Bereiche nicht zu sehen sind, die sich tatsächlich von "Find" zu "Replace" verändern.



Es wäre wünschenswert, wenn du diesen nochmal sauber erstellst.

Vielen Dank im Voraus.

Beitrag von „CMMChris“ vom 16. November 2019, 00:38

Kann man doch einfach aus der Liste wählen.

Beitrag von „al6042“ vom 16. November 2019, 09:21

Verstehe...

habe ihn auch tatsächlich gefunden.

Ist der schon länger in der Auswahl oder erst mir CC 5.7.0.0 dazugekommen?

Beitrag von „CMMChris“ vom 16. November 2019, 10:32

Schon ein Jahr ca.

Beitrag von „grecedrummer“ vom 16. November 2019, 10:56

bei mir klappt es nicht ohne WEG und BootArg

wenn dieser Eintrag im Kext to Patch steht bleibt´s BLACK 

Oje jetzt lese ich MOJAVE upss ... ich hab CATALINA ok!

Beitrag von „CMMChris“ vom 16. November 2019, 16:05

Funktioniert bei mir wunderbar ohne Whatevergreen. Da ist bei dir irgendwas falsch.

Beitrag von „grecedrummer“ vom 16. November 2019, 23:09

? Eigentlich sollte Navi ab 10.15.2 ja ohne BootArgs ohne zum "überredet werden" können sauber zu arbeiten. Frag mich jetzt, ist irgendwo meine EFI vermurkst?

Ich versuch mal BIOS PCIE settings und Clover settings mal zu verändern.

Beitrag von „Quagmire25“ vom 17. November 2019, 15:23

Also ich scheiter mal wieder alleine am Stick... (für Clean) - Entweder Bootet der erst gar nicht, oder hängt an einer Fehlermeldung die mein Bildschirm nicht anzeigen kann (außerhalb des Sichtbaren Bereich)

Update geht auch nicht, hab Clover Update gemacht und alle Kexte nen Update verpasst. Update gestartet (Offizielle App-Store) nach 15 min Neustart und dann kommt auch gleich wieder nur Clover 4658 und nicht sichtbare Fehler, bzw Blackscreen ohne irgendwas

Obwohl ich eigentlich 5070 Installiert hab (auch auf den Catalina USB Stick) aber da kommt dann nur Blackscreen...

Beitrag von „grecedrummer“ vom 17. November 2019, 15:31

[Quagmire25](#) was um Gottes Willen machst du mit Clover 4658? Wenn Du auf neu installierten EFI Unterordner Clover installierst, solltest Du bitte die **CLOVERX64.efi** *nicht* überschreiben, weil so kommt es mir langsam vor...


Installiere Clover neu, KOPIERE die Inhalte Treiber, Kexte in den dafür benötigte Ordner gebraucht werden, kontrolliere deine config.plist und gut ist.

Start im -v mode dass Du fehler sehene kannst.

Wenn Du den Stick nach Anleitungen die hier in Forum gegeben wurden ist es ok. Die Tomatenforum Variante bekommst Du hier kein Support weil das ist Kompost!

Geh mit Clover Configurator und öffne Deine EFI ESP für USB Stick

Dort sollte es dann so aussehen:



ACPI/patched kommen alle AML Einträge deine Hackis

drivers kommen alle EFI Treiber die Du benötigst

kexts/other alle Kexte die Du brauchst

Die Config.plist sind BootArgs besonders wichtig und vor allem ACPI Patches für Dein Board

Beitrag von „Quagmire25“ vom 17. November 2019, 15:59

Naja bin schon mal nen Stück weiter,.. zeigt mir nun 5096 an,..

Aber nach einer weile dann dieses Stopp

Bei meinem ACPI Ordner ist nix drin, der wurde auch nicht erstellt.

Hab bei meinem alten EFI 10.13 Ordner geguckt der war auch leer (außer eben Ordner in Ordner *origin *patched +WINDOWS) da dann.DS_Store

aber nix weiter 😊

Beitrag von „grecedrummer“ vom 17. November 2019, 16:03

Joa also, alle Kexte Aktuell?

EFI driver passend zum Board?

config.plist entsprechend eingerichtet?


Ja stimmt ACPI kann man später machen, einfach usbinjectall.kext am Anfang geht auch, dannach solltest Du aber entsprechend Deines Boards Anpassungen machen.

Fehlermeldung sieht so aus, dass EFI Treiber uU falsch sind...

Beitrag von „Quagmire25“ vom 17. November 2019, 16:05

Also SMBios und die UUID nochmal erstellen? nicht das ich da was falsch verstehe

Beitrag von „grecedrummer“ vom 17. November 2019, 16:13



SMBIOS iMac18,3 kommt eher an deiner CPU ran.

UEFI Ordner meinte ich mit Treiber...

Hier steht und fällt einiges...

KEXT Ordner /other sollten hier auch alles aktuell sein, je weniger ums so besser 😊

Du hast NVidia also solltest Du auch die WedDriver aktivieren

Starte Clover neu und drücke F11, bootet neu und schau mal

Beitrag von „CMMChris“ vom 17. November 2019, 16:16

[grecedrummer](#) Er hat eine RX 5700 XT, dafür passt iMacPro1,1 am besten. Grafikkarte ist bei der SMBIOS Auswahl wichtiger als CPU. IGPU aus.

Beitrag von „grecedrummer“ vom 17. November 2019, 16:20

gelesen habe ich :

MainboardAsus ROG Maximus X Hero

ProzessorIntel i7-8700k

GrafikkartePalit GTX 1080

Sorry, iMacPro1,1 kann er natürlich auch wählen ist bei machen sogar der Goldene Schnitt 😊

Beitrag von „CMMChris“ vom 17. November 2019, 16:23

In seiner Signatur steht RX 5700 XT. Im übrigen kann er nicht sondern muss er iMacPro1,1 wählen (und IGPU aus) damit die Karte für Videobeschleunigung genutzt wird. Anderenfalls lässt man A) Performance liegen und B) geht über IGPU kein DRM.

Beitrag von „Quagmire25“ vom 17. November 2019, 16:27

Also egal was ich mache, der bricht immer beim selben Screen ab...

Wenn irgendwann jemand Zeit hat und evtl mal reingucken will...

Beitrag von „grecedrummer“ vom 17. November 2019, 16:29

Tja links steht halt immer noch **GrafikkartePalit GTX 1080** sah unten noch nicht dass es sich um die Navi geht, alles gut! 😊

Wenn es explizit die Navi genutzt werden sollte um eben DRM ... dann ist die iMacPro1,1

zwingend! 😊

Beitrag von „CMMChris“ vom 17. November 2019, 16:32

[Quagmire25](#) Dein Fehler sieht ganz danach aus als ob du die USB Verbindung verlierst. Pack mal den Port Limit Patch für Catalina in deine Config.

Beitrag von „grecedrummer“ vom 17. November 2019, 17:00

probier mal die

Beitrag von „Quagmire25“ vom 17. November 2019, 17:14

hat nix gebracht, selbe stelle,.. denke mein EFI ist komplett Falsch.

Hab jetzt auch jeden USB Port an sich durch (Anfangen bei den 2.0) aber die sind nur an der Front und ansonsten gibt es ja nur 3.0

Denke da fehlen Kexte und was weiß ich, die dort drin sind, wurden nur mit Kext Updater neu geladen.

Beitrag von „grecedrummer“ vom 17. November 2019, 17:41

Probier mal die ... Damit ich Dich auch richtig versteh, Du versuchst doch Catalina 10.15.x zu installieren oder? Weil Abwärts wird nichts mit Navi, ab 10.15.2 klappt alles besser!

Beitrag von „Quagmire25“ vom 17. November 2019, 18:06

Erstmal Danke, aber nach ca. 5-10 Sekunden sofort Reboot, zu schnell um es zu erkennen, sah aus wie Kernel Panic

Achso und Ja, versuche 10.15.2 Beta zu Installieren

Hab diese mit Treewitcher geladen, zumindest eine Version, keine Ahnung ob es da unterschiede gibt,.. oder soll ich die ausm App-Store nehmen

Beitrag von „grecedrummer“ vom 17. November 2019, 20:25

10.15.2 ist ein final Beta für das kommende 10.15.2 uUpdate wird Navi bestens unterstützt.

Ok, ich probier mal was und meld mich gleich!

EDIT:

Bitte probiere es mal damit, hoffe es klappt!


Nicht vergessen, zuerst F11 dann weiter neu starten, dann installation

Beitrag von „Quagmire25“ vom 17. November 2019, 21:34

[grecedrummer](#) wenn du mal in Berlin bist, sag bescheid, gebe dir gern nen Drink aus 😊



Beitrag von „grecedrummer“ vom 17. November 2019, 21:39

Echt jetzt? Geil 

freud mich echt für Dich



Beitrag von „Quagmire25“ vom 17. November 2019, 21:45

Mich auch, hätte es nicht erwartet. Aber dennoch echt geil und so schön Dunkel die Oberfläche.



Nun alles richtig Einstellen und Party machen

Beitrag von „Syndikat“ vom 6. Dezember 2019, 11:41

Moin an alle.

Kurze Frage. Ich habe meine Grafikkarte nun gegen RX 5700XT ausgetauscht (sollte die Tage ankommen)

Habe mich aber mittlerweile so gut in Mojave eingearbeitet, dass ich erstmal dabei bleiben möchte.

Gibt es nun keine Möglichkeit 5700XT unter Mojave zu betreiben?

Danke und Gruß.

Beitrag von „al6042“ vom 6. Dezember 2019, 11:51

Mir ist dazu nichts bekannt...

Zudem Mojave die ganzen AMDRadeonX6000 Kexte und der AMDRadeonServiceManager.kext fehlen, die dafür benötigt werden.

In wieweit das manuelle hinzufügen dieser und weiterer abhängigen Kexte unter Mojave funktioniert, kann ich nicht sagen.

Beitrag von „CMMChris“ vom 6. Dezember 2019, 15:24

Im Macrumors Forum hat jemand die Treiber in Mojave zum laufen bekommen. Die Frage ist halt wie zukunftssicher das ganze dann ist.

Beitrag von „Syndikat“ vom 6. Dezember 2019, 17:42

Verstehe. Also empfiehlt ihr mir auf Catalina umzusteigen? Läuft denn die Catalina ohne Probleme und stabil?

Beitrag von „CMMChris“ vom 6. Dezember 2019, 20:32

10.15.1 noch nicht. Ab 10.15.2 wirst du mit der Karte Spaß haben.