

HP PROBOOK 430 G6 Installation ??

Beitrag von „Juebie“ vom 18. Dezember 2019, 20:51

Der Lehrling grüßt die Experten!

Mein Hackintosh auf dem HP Probook (-->Signatur) läuft ganz gut. Nur noch einiege kleine Probleme ...


Erst mal was läuft:

- Catalina mit neuestem Update auf 10.15.2
- USB konfiguriert (C nicht getestet)
- Wlan nach Kartentausch BCM94352Z
- Bluetooth ebenfalls mit der geänderten Karte
- Ton Lautsprecher und Kopfhörer - HDMI nicht getestet
- Apple Store, iCloud, ...
- Tastatur und Sprache

Was läuft nicht / ist merkwürdig:

1. Sleep: Es friert der Bildschirm ein, das Bild bleibt stehen. Beim Klick auf Tastatur / Maus muss ich mich beim Startbildschirm neu anmelden. Sleep geht also nicht in den Ruhemodus, sondern sperrt den Rechner
2. "Über diesen MAC" zeigt mir nur 7 MB Grafikspeicher an. Habe im Bios aber 64 eingestellt. (128 wäre auch möglich ...)

3. Beim Hochfahren nudelt er eine ganze Weile bei irgendwelchen und immer gleichen ACPI Errors rum:



Und hier meine EFI: [EFI.zip](#)

Was kann ich ändern?

Grüße

Jürgen

Beitrag von „al6042“ vom 18. Dezember 2019, 20:56

[Juebie](#)

Bitte keinen [neuen Thread erstellen](#), wenn es zu dem Thema von dir bereits einen noch offenen Vorgang gibt.

Danke.

Beitrag von „Juebie“ vom 18. Dezember 2019, 21:02

Die ersten drei Post sind purer Unsinn. Es zählt erst ab Post #4

Grüße Jürgen

(der geglaubt hat, halb aus dem Gedächtnis heraus kann man als Lehrling auch einen Hacki aufsetzen)

Beitrag von „Juebie“ vom 25. Dezember 2019, 17:27

Hallo Freunde,

habe seit 2 Tagen Urlaub: Der Keller ist aufgeräumt, der Tannebaum gekauft - und jetzt knallende Langeweile!

Brauche dringen eine Tip von Euch: wie weitermachen? Besodners stört mich der fehlende Sleep-Modus.

Gebt mir Hinweise bitte!

Grüße

Jürgen

Beitrag von „al6042“ vom 25. Dezember 2019, 17:36

Ich kann da leider nicht viel beitragen...

Da musst du sehr wahrscheinlich auf die Laptop-User warten, die hier eher unterstützen können.

Beitrag von „Juebie“ vom 26. Dezember 2019, 08:31

Egal, wer mir einen Tip gibt, ich brauche einen!

Was mich irritiert: wenn nach einem geeigneten Laptop gefragt wird, steht HP immer weit oben auf der Empfehlungsliste - nun will ich einen nutzen, aber niemand weiß was?

Ist „HP Notebook gut geeignet“ nur ein Mythos? Jeder glaubt es, aber ohne Grundlage?

Grüße Jürgen

Beitrag von „g-force“ vom 26. Dezember 2019, 09:24

In einem [anderen Forum](#) weiß auch keiner weiter...

Beitrag von „al6042“ vom 26. Dezember 2019, 10:21

Das mit Empfehlung von Laptops ist, wie immer, eine Momentaufnahme und bezieht sich meist auf ältere Generationen.

Ich hatte vor Jahren mal eine HP 8470p das ebenso einwandfrei lief und ich damals mit gutem Gewissen weiter empfehlen konnte.

Du sprichst hier aber von einem nagelneuen ProBook mit WhiskeyLake Architektur...

Das zum Laufen zu bekommen ist wahrscheinlich ein Klacks, aber genau diese Feinheiten, wie z.B. Sleep, dauern da länger.

Beitrag von „Messtechnik Fuchs“ vom 2. Mai 2020, 12:56

Bin grad an einem HP Probook 450 G6 dran um da OpenCore und Catalina zum Laufen zu

bekommen.

Könntest Du Dein EFI-Verzeichnis zur Verfügung stellen. Ich hab hier lauter kernal panics.

Danke im Voraus.

Beitrag von „Juebie“ vom 4. Mai 2020, 21:20

Hallo Fuchs,

ich hab jetzt nix mehr dran gemacht. Kam im Januar nicht weiter. Habe noch ein wenig nach der Anleitung im US-Forum gebastelt - aber wenn man nicht wirklich Ahnung hat, wirds sehr mühsam.

Dennoch: Hier die EFI in zwei Teilen. Bitte in einem Ordner zusammenführen

Wenn Du weiter kommst, sag bitte Bescheid.

Grüße

Jürgen

Beitrag von „Messtechnik Fuchs“ vom 10. Mai 2020, 21:53

Ich habe es nach sage und schreibe 6 Wochen und fast täglich abends 1-2 Stunden geschafft, dass der HP 450 G6 bootet (opencore) und das Installationsmenü von macos erscheint.

Wobei erscheint nur gilt, wenn man mit der Taschenlampe auf den Bildschirm leuchtet. Die Hintergrundbeleuchtung geht nicht und damit komme ich auch nicht weiter.

Hast Du da ein Idee, wie man den Intel UHD620 zu laufen bekommen kann der i5-8265U CPU ?
Ich hab schon die ids etc. angepasst, aber ohne Erfolg.

Beitrag von „Raptortosh“ vom 11. Mai 2020, 08:38

Hast du ein besseres Installationsmenü, wenn du das Notebook an einem Bildschirm anschließt? Dann könntest du so installieren und schauen, ob es nach der Installation mit dem Notebook-Screen geht.

Beitrag von „Messtechnik Fuchs“ vom 13. Mai 2020, 21:02

Ich hab in meinem thread ein EFI-Verzeichnis hochgeladen, mit dem ich es geschafft habe, ein Bild zu bekommen.

Beitrag von „g-force“ vom 13. Mai 2020, 21:20

[Messtechnik Fuchs](#) Da wird sich kaum jemand auf die große Suche machen - Du könntest den Link hier einfügen.

Beitrag von „Messtechnik Fuchs“ vom 20. Mai 2020, 23:39

[Zitat von g-force](#)

[Messtechnik Fuchs](#) Da wird sich kaum jemand auf die große Suche machen - Du könntest den Link hier einfügen.

[OpenCore Catalina HP Probook 450 G6 : wie kann die audio revision eingetragen werden?](#)

So?

Beitrag von „g-force“ vom 21. Mai 2020, 00:39

Ja, so. Wenn deine eigene Suche 7 Tage dauert, erwarte nicht zuviel von Anderen.

Beitrag von „Messtechnik Fuchs“ vom 23. Mai 2020, 13:53

Danke für deine Beiträge. Ein konstruktiver Beitrag sieht anders aus.

Beitrag von „g-force“ vom 24. Mai 2020, 00:02

Eine konstruktive Eigeninitiative und Austausch sieht auch anders aus. Es ist schwer Dir zu helfen, wenn alle paar Tage ein Brocken Info kommt.