

# WLAN Karte BCM94352 HMB

**Beitrag von „muschu72“ vom 14. Januar 2020, 16:04**

Hallo da ich nach Tagen endlich Catalina zum laufen gebracht (Dell e7440 )habe müsste ich mir eine neue WiFi Karte besorgen hab mir dann eine BCM94352 HMB gekauft WiFi läuft nur Bluetooth wird nicht erkannt kann mir vielleicht jemand helfen da ich nicht wirklich Ahnung von kexten habe kopiere ich immer rein und raus leider habe ich keine Ahnung was ich wirklich von denn kexten bei mir gebraucht wird hab Mal nen Pic. gemacht wer für jede Hilfe dankbar

---

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 14. Januar 2020, 16:54**

Denn BrcmNonPatchRAM2.kext kannst löschen. Brauchst nicht für Catalina.

Das ist aber sicher nicht das Problem. Vermutlich fehlt dir der USB-Port auf welchem das BT-Modul sitzt.

Wird dir das BT-Modul angezeigt im

[IORegistryExplorer](#)

---

**Beitrag von „muschu72“ vom 14. Januar 2020, 17:53**

Nein gar nichts .da steht nur Integration.Webcam und usb flash stick

---

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 14. Januar 2020, 18:41**



Du verwendest sicher die neusten Kexte für Catalina?

[brcmpatchram-2.5.1-release.zip](#)

und von diesem Paket nur die Kexte

BrcmBluetoothInjector.kext + BrcmFirmwareData.kext + BrcmPatchRAM3.kext?

Poste doch bitte mal die Ausgabe auf dem Desktop von diesem Befehl im Terminal:

Code

1. `kextstat | grep -v com.apple > ./Desktop/kextstat.txt`

---

### **Beitrag von „muschu72“ vom 15. Januar 2020, 16:20**

hi hab die Kexte nochmal reimkopiert leider kein erfolg wenn ich deinen text eingebe im Terminal bekomme ich nichts ausgespuckt.hänge ein bild mit an vielleicht kannst du was mit anfangen zwardie usb liste

da geht garnix was da aufgelistet ist der Touchscreen hat auch keine Funktion.

Nochmals danke für deine Mühe


---

### **Beitrag von „locojens“ vom 15. Januar 2020, 19:12**


irgendwie hat dein Dell scheinbar ein eigenes Bluetooth-Modul dieses BCM20702A0 sieht so nach einem von Dell verbauten Bluetoothmodul aus!?

## Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 15. Januar 2020, 19:57

Ich verstehe gerade nicht warum mein Befehl nichts anzeigt bei dir. Muss gehen.



Das Modul ist enthalten in der BrcmPatchRAM3.kext



---

## Beitrag von „muschu72“ vom 15. Januar 2020, 20:23

sorry ging doch wusste nicht das ne text auf dem desktop erzeugt wird.

gruß Majo

---

## Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 15. Januar 2020, 21:07

Die Datei wenn du dir mal ansiehst bestätig meine Vermutung das nicht ein Kext aktuell ist. 🤔

Nutze bitte dieses Programm. Es gibt nichts besser um deinen EFI-Ordner aktuell zu halten.

[Kext Updater - Neue Version 3.x](#)

Weiter wie oben geschrieben für BT nur diese drei Kexte.

BrcmBluetoothInjector.kext + BrcmFirmwareData.kext + BrcmPatchRAM3.kext

Solltest du das alles wirklich aktualisiert haben dann bootest du vom falschen EFI-Ordner oder du hast Kexte ins System installiert.

---

### **Beitrag von „muschu72“ vom 15. Januar 2020, 21:38**

Danke auch für deine Geduld 🙏🏻👉🏻👈🏻👉🏻👈🏻

Top vielen Dank läuft super Jetzt ist auch das Wlan ist jetzt schneller geladen bin nur noch 1 Schritt vom Ziel entfernt .Wenn du vielleicht noch ne Idee für mein Touchscreen hättest.

Finde das hier echt klasse

---

### **Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 15. Januar 2020, 21:55**

Wie ist denn der Touchscreen bei dir angebunden? Wenn I2C-Controller sollte das gehen.

<https://github.com/alexandred/VoodooI2C>

Aber ich denke dein Laptop ist dazu zu alt.

### **Beitrag von „NoBody\_0“ vom 15. Januar 2020, 22:11**

[anonymous writer](#) Touchscreen ist über USB verbunden und daher würde nicht gehen, ich habe das selbe Notebook mit touch auch.

Wenn er mit Controllermate auskennt, dann kann er das Display als Trackpad injizieren und verwenden

---

### **Beitrag von „muschu72“ vom 15. Januar 2020, 22:30**

leider habe ich keine Kenntniss von Controller

mate geladen hab ich es mal, kann mich ja daran mal probieren.

ja es ist über usb angeschlossen komisch bei Mojave läuft es ja.

---

### **Beitrag von „NoBody\_0“ vom 15. Januar 2020, 22:33**

ja unter Mojave hat es teilweise funktioniert 🙄

---

### **Beitrag von „muschu72“ vom 18. Januar 2020, 15:47**

So also Controllermate findet bei mir nichts .

Aber dennoch bin ich jetzt soweit zufrieden Dank euch .

Nochmals vielen Dank für euren Einsatz.

Gruß Majo

---

### **Beitrag von „muschu72“ vom 20. Januar 2020, 07:28**

muster48 du scheinst auch einen 7440 zu haben läuft bei dir der Touchscreen mit der Controllermate ?

Bei Mojave findet er die USB Touchscreen kann aber die programme.list nicht hinzufügen

Bei Catalina findet er nichts hast du vielleicht ne Lösung.

Gruß Majo

---

### **Beitrag von „NoBody\_0“ vom 20. Januar 2020, 10:56**

Leider habe ich keine Ahnung damit, ich habe das Programm heruntergeladen und es erkennt Touchscreen aber leider weiß nicht, wie ich das Programm lenke.

Ich habe auch im Netz nach einer Beschreibung gesucht, wie man es nutzt aber war nicht fündig außer ein paar Tutorial auf Youtube Seite 😞

---

### **Beitrag von „muschu72“ vom 20. Januar 2020, 19:23**

Ah ok dann sind wir schon 2

---

### **Beitrag von „Rg30“ vom 25. Februar 2020, 22:11**

Hallo

frage wie kann ich das + Broadcom BCM943142HM DW1704 802.11b/g/n WLAN Bluetooth 4.0 installieren ??? Habe es schon probiert aber leider kein Erfolg gehabt

VG Rg30

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 25. Februar 2020, 22:14**

Die DW1704 wird nicht von macOS unterstützt.

Das wird leider nix.

---

### **Beitrag von „Rg30“ vom 25. Februar 2020, 22:22**

OK Alles klar...

Danke für die Info...

Welche Karten Funktionieren ???

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 25. Februar 2020, 22:33**

Das kannst du hier nachlesen:

[INVENTORY OF SUPPORTED/UNSUPPORTED WIRELESS CARDS #1, SNOW LEOPARD -> EL CAPITAN](#)

[INVENTORY OF SUPPORTED/UNSUPPORTED WIRELESS CARDS #2, SIERRA -> CATALINA](#)

---

### **Beitrag von „Rg30“ vom 3. März 2020, 12:31**



Hallo

bräuchte noch mal Hilfe . Leider musste ich feststellen das der line in und der line out nicht funktioniert . Ich habe den ALC671 .. Den Ton bekomme ich zur zeit über den Hdmi Ausgang.

Wie kann ich line in und out aktivieren ????? Die Aktuelle Apple ALC ist schon installiert.

Gruß Rg30

---

### **Beitrag von „CMMChris“ vom 3. März 2020, 16:03**

Hier kannst du in Frage kommende Layout IDs finden:  
<https://github.com/acidanthera...ALC/wiki/Supported-codecs>

---

### **Beitrag von „Rg30“ vom 3. März 2020, 16:17**

Danke ..mal schauen ob ich das hinbekomme...