

**Erledigt**

## **Probleme bei Mojave**

### **Beitrag von „kasar“ vom 17. Januar 2020, 09:52**

Ich habe meinen Hackintosh jetzt nochmals neu aufgesetzt. Er läuft auch einigermaßen, allerdings habe ich noch folgende Probleme:

1. Wenn der Fortschrittsbalken etwa auf der Höhe des Apfels ist, erscheinen waagerechte lila Streifen, die dann wieder verschwinden.
2. In manchen Apps ist die Beschriftung in der GUI verschwunden.
3. Manchmal setzt die Maus für Sekunden aus, dann geht sie wieder.
4. Erwachen aus dem Ruhezustand dauert lange, klappt manchmal auch nicht.
5. Der Ton geht manchmal erst eine Weile nach dem einschalten (ist über USB angeschlossen).

Meine EFI liegt bei. Wäre toll, wenn mal jemand darauf schauen könnte und mir bei dem einen oder anderen Problem helfen würde.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 17. Januar 2020, 11:12**

Hi,

in deiner EFI ist nur der FakeSMC.kext enthalten.

Wo sind denn all die anderen, nötigen Kexte installiert und welche Nicht-Apple-Kexte sind denn überhaupt in deinem System zu finden?

Führe doch bitte mal im Terminal den folgenden Befehl aus und poste hier das Ergebnis:

Code

1. `kextstat | grep -v apple`

---

## Beitrag von „kasar“ vom 17. Januar 2020, 12:06

```
iMac:~ ojs$ kextstat | grep -v apple
```

```
Index Refs Address Size Wired Name (Version) UUID <Linked Against>
```

```
16 0 0xffffffff7f81706000 0x2000 0x2000 org.tgwbd.driver.NullCPUPowerManagement (1.0.0d2) 781B5D6D-33AC-399C-8442-1AFCBFAC821B <8 5 3>
```

```
17 0 0xffffffff7f80e5a000 0x12000 0x12000 org.netkas.driver.FakeSMC (1800) FC7031CC-C949-35D1-AC1A-CA8DB349793E <12 8 6 5 3 1>
```

```
18 9 0xffffffff7f80e74000 0x23000 0x23000 as.vit9696.Lilu (1.3.6) 793EEE62-381C-3F9D-B54F-8515397591B5 <8 6 5 3 2 1>
```

```
19 0 0xffffffff7f80e97000 0xf000 0xf000 com.chunnann.ATH9KFixup (1.2.0) 482E3D0A-1465-3A34-898E-5A64E5342AC6 <18 8 6 5 3 2 1>
```

```
21 0 0xffffffff7f81458000 0x6000 0x6000 org.vanilla.driver.CPUFriend (1.1.5) 71C48422-062D-3541-9DA5-1120992D5698 <18 12 8 6 5 3 2 1>
```

```
22 0 0xffffffff7f815eb000 0x4000 0x4000 com.rehabman.driver.USBInjectAll (0.7.1) A5767EA0-3760-3131-B996-28EE85139CF5 <13 12 5 3>
```

```
23 0 0xffffffff7f815f1000 0x5000 0x5000 as.lvs1974.BT4LEContiunityFixup (1.1.2) B012B6EF-53A4-3419-B3F0-E63857E328BC <18 8 6 5 3 2 1>
```

```
24 0 0xffffffff7f8172a000 0x3000 0x3000 science.firewolf.NightShiftUnlocker (2.2.1) E7D287A9-5319-3DD6-83BD-B6A2BD73640F <18 8 6 5 3 2 1>
```

```
25 0 0xffffffff7f81758000 0x60000 0x60000 as.vit9696.WhateverGreen (1.2.4) 25D369F5-0FD8-3264-9060-3FDB014904BC <18 13 8 6 5 3 2 1>
```

```
26 0 0xffffffff7f817dd000 0x110000 0x110000 as.vit9696.AppleALC (1.3.8) 27CB586F-8863-
```

3720-8EB4-A76EDF07E6D3 <18 13 8 6 5 3 2 1>

28 0 0xffffffff7f8194f000 0x7000 0x7000 as.lvs1974.AirportBrcmFixup (1.1.6) 881BC09D-54A0-38BF-9AEE-9CD2A79C371D <27 18 13 8 6 5 3 2 1>

29 0 0xffffffff7f81956000 0x3000 0x3000 xyz.racermaster.NoTouchID (1.0.1) 8D6AF31D-F606-3F47-9831-CF21D22D8D0F <18 8 6 5 3 2 1>

30 0 0xffffffff7f81a3d000 0x4000 0x4000 as.lvs1974.HibernationFixup (1.2.3) 67C31FBF-C503-3F5F-B5E1-2B75B2A5DBDA <18 8 6 5 3 2 1>

55 0 0xffffffff7f80c36000 0x2000 0x2000 org.rehabman.driver.VoodooTSCSync (1.5.0) 440D31DE-A40E-3E2B-9F50-B0DCF1FCFF05 <8 5 3>

65 1 0xffffffff7f80ea6000 0x8000 0x8000 org.rehabman.driver.FakePCIID (1.3.15) B185B092-1FC9-308E-B093-32FD88E5822D <13 8 6 5 3 1>

66 0 0xffffffff7f81723000 0x3000 0x3000 org.rehabman.driver.FakePCIID.XHCIMux (1.3.15) 1006C50D-2B10-3395-9E00-0860A961C3CE <65 13 8 6 5 3 1>

67 0 0xffffffff7f8137d000 0x2000 0x2000 net.osrom.kext.Disabler (1.0.1) 7D158CD9-D1C2-6ADC-D896-2FD8E29CD4AD <5 3>

68 0 0xffffffff7f817ba000 0x14000 0x14000 com.insanelymac.IntelMausiEthernet (2.4.0) F99BECF1-A2CE-3C72-A66F-FCFBD5395306 <27 13 6 5 3 1>

75 0 0xffffffff7f81709000 0x18000 0x18000 net.osx86.kexts.GenericUSBXHCI (1.2.11) no UUID <74 13 8 6 5 3>

81 0 0xffffffff7f813b7000 0x17000 0x17000 com.insanelymac.driver.AppleIGB (5.3.5) 94C3E936-3F42-302E-68B6-2092105A2497 <27 13 6 5 3 1>

94 0 0xffffffff7f8145e000 0x185000 0x185000 at.obdev.nke.LittleSnitch (5430) 7462BC7A-1330-3F92-A73F-3FBFE331C74A <8 6 5 3 1>

117 1 0xffffffff7f811db000 0x47000 0x47000 com.Logitech.Control.Center.HID.Driver (3.9.6) no UUID <116 114 74 60 6 5 3>

118 0 0xffffffff7f816fb000 0x5000 0x5000 jp.panasonic.iokit.p2drivefamily (3.2.2) 08B77D06-0014-3790-BFF2-DB2496E5C4BF <42 41 13 6 5 3 1>

119 0 0xffffffff7f81643000 0x4000 0x4000 com.LaCie.ScsiType00 (2.4.1) 70D76474-DF92-3E4A-A0BA-55668A7BCFF5 <42 41 40 5 3>

120 0 0xffffffff7f82d11000 0xb000 0xb000 org.dungeon.driver.SATSMARTDriver (0.8.1) F82FDDF4-8465-52D6-DE01-FA1BE76AB4F3 <42 41 40 5 3>

```
121 0 0xffffffff7f84339000 0x7000 0x7000 com.sony.driver.dsccamDeviceInfo00 (1) 1C4F8BAF-0AB0-35A4-8ED2-168DF963273C <42 41 40 5 3>
```

```
123 0 0xffffffff7f81232000 0x17000 0x17000 com.Logitech.Unifying.HID Driver (1.3.6) no UUID <117 114 74 60 6 5 3>
```

```
134 0 0xffffffff7f8191f000 0x29000 0x29000 org.voodoo.driver.VoodooHDA (2.9.1) no UUID <111 13 8 6 5 3>
```


```
160 0 0xffffffff7f84506000 0x6000 0x6000 com.Cycling74.driver.Soundflower (1.6.7) 3579CD1C-ADE2-32EE-87C0-B8DD7E3A4CBB <111 6 5 3>
```

```
167 0 0xffffffff7f818f4000 0x13000 0x13000 com.waves.driver.soundgrid (9.7.99) no UUID <111 27 6 5 3 1>
```

```
168 0 0xffffffff7f80d7d000 0x9000 0x9000 net.telestream.driver.TelestreamAudio (1.1.1) 97394489-75E6-39C3-A0AF-658A94F1CA3B <111 6 5 3 1>
```

iMac:~ ojs\$

Und wie DriveDx bei mir aussieht, kann man auf dem Screenshot sehen.



---

**Beitrag von „al6042“ vom 17. Januar 2020, 12:45**

Alter Schwede...

Das Teil ist zugemüllt bis zur Oberkante.

Ich habe hier mal eine EFI angehängt, die aber voraussetzt, dass du einige der Kexte aus deinem System entfernst und danach den Kext-Cache wieder aktualisierst... Das muss aber vor der Nutzung der EFI geschehen.

#### Ablauf:

##### 1. Unnötige und alte Kexte aus deinem System entfernen

Folgende, zu entfernende Kexte findest du entweder im Ordner /Library/Extensions (/L/E) oder /System/Library/Extensions (/S/L/E):

- AirportBrcmFixup
- AppleALC
- AppleIGB
- ATH9KFixup
- BT4LEContiunityFixup
- CPUFriend
- Disabler
- FakePCIID
- FakePCIID.XHCIMux
- FakeSMC --> *nur löschen, falls in einem der erwähnten Ordner zu finden!!!*
- GenericUSBXHCI
- HibernationFixup
- IntelMausiEthernet
- Lilu
- NightShiftUnlocker
- NoTouchID

- NullCPUPowerManagement
- Soundflower
- USBInjectAll
- VoodooHDA
- VoodooTSCSync
- WhateverGreen

Diese Kexte können verbleiben:

- dsccamDeviceInfo00 (Sony)
- HID Driver (Logitech Control Center)
- HID Driver (Logitech Unifying)
- LittleSnitch
- p2drivefamily (Panasonic)
- ScsiType00 (LaCie)
- soundgrid
- TelestreamAudio

Um den Kext-Cache neu zu erstellen, empfehle ich den Einsatz vom [Kext Updater - Neue Version 3.x](#)

Dort kannst du den Vorgang über die Schaltfläche "Werkzeuge" starten.

2. Deine EFI mit meiner EFI ersetzen.

**WICHTIG:** Dazu bitte deinen alten EFI-Ordner zu "EFI-alt" umbenennen, bevor du den Inhalt des ZIPs auf deine EFI-Partition kopierst!!!

3. Neu starten und die Daumen drücken.

---

### **Beitrag von „kasar“ vom 17. Januar 2020, 13:34**

In diesen Ordnern liegt tatsächlich viel drin. Ich habe die angegebenen Texte entfernt, da sind aber noch jede Menge andere. Nach einem Neustart fehlt noch immer die Schrift von DriveDX oder Filebuddy und er bleibt nicht im Ruhezustand. Der Ton funktioniert bis jetzt.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 17. Januar 2020, 13:39**

Dann haben wir doch den ersten großen und kritischsten Schritt schon mal geschafft...

Hervorragend... 

---

### **Beitrag von „kasar“ vom 23. Januar 2020, 13:52**

Die wichtigsten Probleme wären behoben. Vielen Dank für die Hilfe!