

**Erledigt**

## **Mac pro 2.1 HILFE**

### **Beitrag von „play3oy“ vom 18. Januar 2020, 16:05**

Hallo gemeinsam

Ich hab mir aus Neugier ein Mac Pro 2.1 gekauft. Da mir aufgefallen ist das ich mein bootscreen nicht sehe bin ich auf die dumme Idee gekommen das System per command r neu aufzusetzen. Als ich meine Festplatte dann formatiert habe bekam ich bei der Installation eine Nachricht das el capitan nicht mehr im store verfügbar ist.

Da ich im bootscreen nix sehe kann ich mein el capitan USB Stick auch nicht nutzen womit ich mit der Situation echt ins schwitzen komme und mir die Ideen ausgehen.

Momentan komm ich nur ins dienstprogramm falls jemand noch gute Ideen hat immer her damit

Zum system:

2x 3ghz xeon

32gb ram

HD 5850

Ssd 250gb

---

### **Beitrag von „DataV“ vom 18. Januar 2020, 16:21**

dir fehlt die originale Mac Grafikkarte, daher siehst du auch keinen Bootsreen

---

### **Beitrag von „play3oy“ vom 18. Januar 2020, 16:31**

Ja hab das auch jetzt herausgefunden gibt es zu problem eine lösung

---

### **Beitrag von „svenatkins“ vom 18. Januar 2020, 16:39**

wie ist denn dein Monitor angeschlossen? Sonst probier mal den VGA Ausgang.

---

### **Beitrag von „play3oy“ vom 18. Januar 2020, 16:53**

Hab schon alle Ausgänge probiert

Leider immer das gleiche.

Ich komme automatisch in den Dienstprogramm.

Ginge es den USB im Dienstprogramm zu starten evlt mit terminal

---

### **Beitrag von „griven“ vom 22. Januar 2020, 12:33**

Nein ist nicht möglich den USB über das Terminal zu starten sorry...

Was Du aber machen kannst ist fremd installieren. Bewaffne Dich mit dem USB Stick bau die Platte aus dem Mac aus und installiere das OS am Hackintosh auf die Platte aus dem MacPro. Nach getaner Arbeit die Platte wieder MacPro schrauben und sich am laufenden System erfreuen 😊

Leider sind viele originale macPro mit PC Grafikkarten aufgerüstet worden und die geben nun mal kein Bild aus bevor das OS keinen Treiber für die Karten geladen hat. Verantwortlich dafür ist das Bios der Grafikkarte das eben nicht für Apples EFI Ansatz optimiert ist und somit vom mac im Post Prozess nicht richtig initialisiert werden kann.

---

## Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 22. Januar 2020, 12:51

[Zitat von play3oy](#)

Da mir aufgefallen ist das ich mein bootscreen nicht sehe bin ich auf die dumme Idee gekommen

Du hast es in einem Satz zusammengefasst. 😊

Mit Deinem Vorgehen hast Du aber kein Alleinstellungsmerkmal erworben - da sind schon Andere hineingetappt.

Welche GraKa ist derzeit eingebaut?

Eventuell lässt sich die PC-Karte flashen, um den Bootscreen anzuzeigen. Ich habe selber einen MP2.1 mit geflashter PC-GraKa HD5770.

---

## Beitrag von „play3oy“ vom 23. Januar 2020, 06:39

Danke euch für die Erklärung

Hab echt günstig noch eine originale Grafikkarte gefunden und es darüber geregelt danke nochmals

---

## Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 23. Januar 2020, 11:09

[Zitat von play3oy](#)

günstig eine originale Grafikkarte

Welche & wieviel?