

Bluetooth Dongle Problem nach Sleep

Beitrag von „seekwest“ vom 22. Januar 2020, 09:43

Hallo,

nachdem ich es jetzt geschafft habe OpenCore mit Catalina auf meinem System zum Laufen zu bekommen (Eintrag bei lauffähige Konfigs kommt noch), gibt es noch ein Problemchen. Und zwar Bluetooth.

Eigentlich ist es mir nicht so wichtig, als jedoch vor ein paar Tagen meine Tastatur leider das zeitliche gesegnet hatte, musste ich auf eine Bluetooth Tastatur zurückgreifen.

Bis zum ersten Sleep funktioniert Bluetooth, danach nicht mehr. Ich hab hier im OpenCore-Forum

dazu leider nichts über die Suche gefunden. Gibt es dafür ein Workaround?

Mein Bluetooth-Dongle (Broadcom BCM20702 Chip):

<https://www.amazon.de/gp/product/B007MKMJGO/>

Viele Grüße

Christian

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 22. Januar 2020, 14:15

Wenn noch nicht geschehen die USB-Schnittelle vom USB-BT Dongle auf intern setzen.

Generell stellt sich die Frage wie du USB definiert hast. Am besten ist es wenn man der Anleitung vom Hackintool folgt.